

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	74 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Subaru
Model	Legacy	Model - doplňující informace	2,0 ČR XENON SERVÍSKA
Karoserie	Kombi	Převodovka	
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1998 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	355 000 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	01.10.2010	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Šedá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
První majitel; ZDŮVOVODU STAVEBNÍCH PRACÍ V AUTOCENTRU PROSÍME VOLEJTE PŘEDEM; ABYCHOM VOZIDLO VČAS VYPARKOVALI. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ VIN: JF1BRDLZ1AG032047			

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Mlhovky, Ostřikovače světlometů, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Dělená zadní sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Výškově nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, Airbag 8x, Deaktivace airbagu spolujezdce, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Venkovní teploměr, Litá kola, ABS, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Posilovač řízení, Tempomat, Senzor stěračů

KARTA VOZU

Fotografie















Doklad o výměně oleje s bezpečnostním testem / servisní prohlídce

Tímto se stvrzuje provedení úkonů údržby uvedených v této knížce. Příslušné servisní práce a výměna oleje s bezpečnostním testem musí být provedeny v předepsaném termínu od data předání, resp. uvedení do provozu nebo v intervalu 500 km před - nebo 500 km po stanoveném počtu ujetých kilometrů (dle toho, co nastane dříve).

Číslo karosérie: JFAKRL21A602047 Datum uvedení do provozu: 16.8.2011

Plan údržby	Prohlídka po 6 letech nebo po 90 000 km	Výměna oleje s bezpečnostním testem po 7 letech nebo po 105 000 km	Prohlídka po 8 letech nebo po 120 000 km	Výměna oleje s bezpečnostním testem po 9 letech nebo po 135 000 km	Prohlídka po 10 letech nebo po 150 000 km
Datum servisní prohlídky	Datum: <u>16.8.2011</u>	Datum: <u>16.8.2011</u>	Datum: <u>16.8.2011</u>	Datum: <u>16.8.2011</u>	Datum: <u>16.8.2011</u>
Stav km	Stav km: <u>16 800</u>	Stav km: <u>16 800</u>	Stav km: <u>16 800</u>	Stav km: <u>16 800</u>	Stav km: <u>16 800</u>
Název prováděcího smluvního partnera SUBARU / prováděcího servisu	SUBARU DanCars CZ s.r.o. autorizovaný prodejce a servis SUBARU s.r.o. K.S. Ostrava C. 26877				

Proveden musí být úplný příslušný seznam úkonů (viz regul)

Doklad o výměně oleje s bezpečnostním testem / servisní prohlídce

Tímto se stvrzuje provedení úkonů údržby uvedených v této knížce. Příslušné servisní práce a výměna oleje s bezpečnostním testem musí být provedeny v předepsaném termínu od data předání, resp. uvedení do provozu nebo v intervalu 500 km před - nebo 500 km po stanoveném počtu ujetých kilometrů (dle toho, co nastane dříve).

Číslo karosérie: JFAKRL21A602047 Datum uvedení do provozu: 16.8.2011

Plan údržby	Prohlídka po 4 letech nebo po 60 000 km	Výměna oleje s bezpečnostním testem po 5 letech nebo po 75 000 km	Prohlídka po 6 letech nebo po 90 000 km	Výměna oleje s bezpečnostním testem po 7 letech nebo po 105 000 km	Prohlídka po 8 letech nebo po 120 000 km
Datum servisní prohlídky	Datum: <u>16.8.2011</u>	Datum: <u>16.8.2011</u>	Datum: <u>16.8.2011</u>	Datum: <u>16.8.2011</u>	Datum: <u>16.8.2011</u>
Stav km	Stav km: <u>60 000</u>	Stav km: <u>60 000</u>	Stav km: <u>60 000</u>	Stav km: <u>60 000</u>	Stav km: <u>60 000</u>
Název prováděcího smluvního partnera SUBARU / prováděcího servisu	SUBARU DanCars CZ s.r.o. autorizovaný prodejce a servis SUBARU s.r.o. K.S. Ostrava C. 26877				

Proveden musí být úplný příslušný seznam úkonů (viz regul)

Doklad o výměně oleje s bezpečnostním testem / servisní prohlídce

Tímto se stvrzuje provedení úkonů údržby uvedených v této knížce. Příslušné servisní práce a výměna oleje s bezpečnostním testem musí být provedeny v předepsaném termínu od data předání, resp. uvedení do provozu nebo v intervalu 500 km před - nebo 500 km po stanoveném počtu ujetých kilometrů (dle toho, co nastane dříve).

Číslo karosérie: JFAKRL21A602047 Datum uvedení do provozu: 16.8.2011

Plan údržby	Prohlídka po 6 letech nebo po 90 000 km	Výměna oleje s bezpečnostním testem po 7 letech nebo po 105 000 km	Prohlídka po 8 letech nebo po 120 000 km	Výměna oleje s bezpečnostním testem po 9 letech nebo po 135 000 km	Prohlídka po 10 letech nebo po 150 000 km
Datum servisní prohlídky	Datum: <u>16.8.2011</u>	Datum: <u>16.8.2011</u>	Datum: <u>16.8.2011</u>	Datum: <u>16.8.2011</u>	Datum: <u>16.8.2011</u>
Stav km	Stav km: <u>16 800</u>	Stav km: <u>16 800</u>	Stav km: <u>16 800</u>	Stav km: <u>16 800</u>	Stav km: <u>16 800</u>
Název prováděcího smluvního partnera SUBARU / prováděcího servisu	SUBARU DanCars CZ s.r.o. autorizovaný prodejce a servis SUBARU s.r.o. K.S. Ostrava C. 26877				

Proveden musí být úplný příslušný seznam úkonů (viz regul)

Doklad o výměně oleje s bezpečnostním testem / servisní prohlídce

Tímto se stvrzuje provedení úkonů údržby uvedených v této knížce. Příslušné servisní práce a výměna oleje s bezpečnostním testem musí být provedeny v předepsaném termínu od data předání, resp. uvedení do provozu nebo v intervalu 500 km před - nebo 500 km po stanoveném počtu ujetých kilometrů (dle toho, co nastane dříve).

Číslo karosérie: JFAKRL21A602047 Datum uvedení do provozu: 16.8.2011

Plan údržby	Výměna oleje s bezpečnostním testem po 11 letech nebo po 165 000 km	Prohlídka po 12 letech nebo po 180 000 km
Datum servisní prohlídky	Datum: <u>16.8.2011</u>	Datum: <u>16.8.2011</u>
Stav km	Stav km: <u>165 000</u>	Stav km: <u>180 000</u>
Název prováděcího smluvního partnera SUBARU / prováděcího servisu	SUBARU DanCars CZ s.r.o. autorizovaný prodejce a servis SUBARU s.r.o. K.S. Ostrava C. 26877	

Proveden musí být úplný příslušný seznam úkonů (viz regul)