KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	119 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Škoda
Model	Fabia	**Model - doplňující informace**	1.2 TSI Serviska
Karoserie	Kombi	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	
Palivo	Benzín	**Výkon**	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	164 000 km	**Rok výroby**	2010
Datum první registrace	18.05.2010	**STK**	21.07.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Stříbrná metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

☒ **První majitel**		☐ **Eko poplatek uhrazen**
☒ **Nehavarované**	☐ **COC list**	☐ **Protokol STK**
☒ **Servisní knížka**		☐ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

Plná servisní historie, velmi pěkný a zachovalý stav. Nový výfuk a brzdy , Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 8x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Litá kola, Nastavitelná sedadla, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Tempomat, Venkovní teploměr

KARTA VOZU

Fotografie






















14:45
164974 km
301.0 trip km


HIGH
LOW
OFF
1x
OK/RESET
TRIP


RES/+
SET/-
CANCEL OFF


PASSENGER AIRBAG
CLIMATRONIC
AUTO
AC
Škoda Auto
SWING
MP3
AS
TP
14:46
KISS 97.7 MHz
105.5 MHz
KISS
RADIO1
BLANIK
RADIO
IMPULS
MEDIA
RADIO
INFO















cebia

Výpis z historie vozidla

1. Základní údaje o vozidle

ŠKODA

2. Kontrola najetých kilometrů


cebia

Fahrzeug-Daten

TMBJN65J7B3022430

5452J4 FABIA COM TSI AMB

LMG 9156 BB 77KW CBZB

ŠKODA-VERTRAGSHÄNDLER
AUTOHAUS ZEIDLER GMBH
REICHENBACHER STR. 39
08499 MYLAU
TELEFON: 03765 / 39 300
HÄNDLER-NR. 6546070


cebia


Service-Nachweis

Datum: 26.4.12

km-Stand: 22214

2 Jahre Mobilitätsgarantie
LongLifeService
1355017


64 397 40
AH Gerstenberger GmbH
Adelsbergstr. 72
09126 Chemnitz


Service-Nachweis

Datum: 4. 05. 2013

km-Stand: 32940

64 397 40
AH Gerstenberger GmbH
Adelsbergstr. 72
09126 Chemnitz


18 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 11.04.2014 — km-Stand:

Durchgeführt wurde: ja / nein

Motorölwechsel: ja
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet: nein
Inspektions-Service: ja
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a]: ja
Bremsflüssigkeitswechsel: X
Kraftstofffilterwechsel: nein
Trommeln der hinteren Bremse reinigen: nein
Zündkerzenwechsel: nein
Luftfiltereinsatzwechsel: nein
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln: nein
Zahnriemenwechsel: nein
Zahnriemen-Spannrollenwechsel: nein
Wischerblätter wechseln: nein

Wechsel der Lambda-Sonde: ja / nein

Service durch: 64 397 40 AH Gerstenberger GmbH Adelsbergstr. 72 09126 Chemnitz — SIMPLY CLEVER — ŠKODA — 2 Jahre Mobilitätsgarantie 2049986

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)


[a] Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 19, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".

Korrosionsschutz

Zeichnen Sie in die Abb. 4 Karosserie Austausch erfordern.

80 000 km

60 000 km


20 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 08.05.15 — km-Stand: 58021

Durchgeführt wurde: ja / nein

Motorölwechsel: nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet: nein
Inspektions-Service: nein
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a]: nein
Bremsflüssigkeitswechsel: X
Kraftstofffilterwechsel: nein
Trommeln der hinteren Bremse reinigen: nein
Zündkerzenwechsel: nein
Luftfiltereinsatzwechsel: nein
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln: nein
Zahnriemenwechsel: nein
Zahnriemen-Spannrollenwechsel: nein
Wischerblätter wechseln: nein

Wechsel der Lambda-Sonde: nein


Service durchgeführt: 64 397 40 AH Gerstenberger GmbH Adelsbergstr. 72 09126 Chemnitz — Stempel Škoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

[a] Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 21, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".

80 000 km


Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

22 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 13.05.16 — km-Stand: 63 721

Durchgeführt wurde: ja / nein

Motorölwechsel: ja
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet: ja
Inspektions-Service: nein
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a]: ja
Bremsflüssigkeitswechsel: nein
Kraftstofffilterwechsel: nein
Trommeln der hinteren Bremse reinigen: nein
Zündkerzenwechsel: ja
Luftfiltereinsatzwechsel: ja
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln: nein
Zahnriemenwechsel: nein
Zahnriemen-Spannrollenwechsel: nein
Wischerblätter wechseln: nein

Wechsel der Lambda-Sonde: nein

Service durchgeführt: 33 972 AH Gerstenberger GmbH Adelsbergstr. 72 09126 Chemnitz — SEAT — Stempel Škoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

[a] Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 23, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".


Korros

Zeichne

Austaus

80 000 km

60 000 km


24 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 03.03.17 — km-Stand: 77586

Durchgeführt wurde: ja / nein

Motorölwechsel: nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet: nein
Inspektions-Service: nein
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a]: nein
Bremsflüssigkeitswechsel: X
Kraftstofffilterwechsel: nein
Trommeln der hinteren Bremse reinigen: nein
Zündkerzenwechsel: nein
Luftfiltereinsatzwechsel: nein
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln: nein
Zahnriemenwechsel: nein
Zahnriemen-Spannrollenwechsel: nein
Wischerblätter wechseln: nein

Wechsel der Lambda-Sonde: nein


Service durchgeführt: 64 397 40 AH Gerstenberger GmbH Adelsbergstr. 72 09126 Chemnitz — Stempel Škoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

[a] Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 25, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".

80 000 km


26 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 15.05.18 — km-Stand: 92955

Durchgeführt wurde: ja / nein

Motorölwechsel: ja
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet: ja
Inspektions-Service: ja
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a]: ja
Bremsflüssigkeitswechsel: nein
Kraftstofffilterwechsel: nein
Trommeln der hinteren Bremse reinigen: nein
Zündkerzenwechsel: nein
Luftfiltereinsatzwechsel: nein
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln: nein
Zahnriemenwechsel: nein
Zahnriemen-Spannrollenwechsel: nein
Wischerblätter wechseln: nein

Wechsel der Lambda-Sonde: nein


2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE TMB:JV65JFB302243 2/3.108.775 — 64 397 40 AH Gerstenberger GmbH Adelsbergstr. 72 09126 Chemnitz

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

[a] Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 27, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".

80 000 km


Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

Datum aktivace kuponu:

28 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 28.03.2019 — km-Stand: 102205

Durchgeführt wurde: ja / nein

Motorölwechsel: ja
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet: ja
Inspektions-Service: ja
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a]: ja
Bremsflüssigkeitswechsel: nein
Kraftstofffilterwechsel: nein
Trommeln der hinteren Bremse reinigen: nein
Zündkerzenwechsel: nein
Luftfiltereinsatzwechsel: nein
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln: nein
Zahnriemenwechsel: nein
Zahnriemen-Spannrollenwechsel: nein
Wischerblätter wechseln: nein

Wechsel der Lambda-Sonde: nein


Service durchgeführt: 64 397 40 AH Gerstenberger GmbH Adelsbergstr. 72 09126 Chemnitz — Stempel Škoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

[a] Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 29, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".

60 000 km



30 Service-Nachweise

Service-Nachweis


Datum:	22.11.19	km-Stand:	108977
Durchgeführt wurde:	ja / nein		ja / nein
Motorölwechsel	☒ / ☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐ / ☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒ / ☐		
Inspektions-Service	☒ / ☐		
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a]	☒ / ☐		
Bremsflüssigkeitswechsel			
Kraftstofffilterwechsel	☐ / ☒		
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	☐ / ☒		
Zündkerzenwechsel	☐ / ☒		
Luftfiltereinsatzwechsel	☐ / ☒		
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐ / ☒		
Zahnriemenwechsel	☐ / ☒		
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐ / ☒		
Wischerblätter wechseln	☐ / ☒		

64 397 40
AH Gerstenberger GmbH
Adelsbergstr. 72
09126 Chemnitz

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: JN6578302[illegible]
2/3.334.560
SAD51968301 Stand: 01/2018

Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: [illegible]
Datum: [illegible]
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

[a] Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 31, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".



32 Service-Nachweise


Service-Nachweis

Datum:	19.05.21	km-Stand:	121920
Durchgeführt wurde:	ja / nein		ja / nein
Motorölwechsel	☐ / ☒	Wechsel der Lambda-Sonde	☐ / ☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☐ / ☒		
Inspektions-Service	☐ / ☒		
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a]	☐ / ☒		
Bremsflüssigkeitswechsel	☒ / ☐		
Kraftstofffilterwechsel	☐ / ☒		
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	☐ / ☒		
Zündkerzenwechsel	☐ / ☒		
Luftfiltereinsatzwechsel	☐ / ☒		
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐ / ☒		
Zahnriemenwechsel	☐ / ☒		
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐ / ☒		
Wischerblätter wechseln	☐ / ☒		

Service durchgeführt:
64 397 40
AH Gerstenberger GmbH
Adelsbergstr. 72
09126 Chemnitz
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: M. Anzeige
Datum:
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

[a] Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 33, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".



34 Service-Nachweise


Service-Nachweis

Datum:	22.09.2021	km-Stand:	122802
Durchgeführt wurde:	ja / nein		ja / nein
Motorölwechsel	☒ / ☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐ / ☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒ / ☐		
Inspektions-Service	☒ / ☐		
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a]	☐ / ☒		
Bremsflüssigkeitswechsel			
Kraftstofffilterwechsel	☐ / ☒		
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	☐ / ☒		
Zündkerzenwechsel	☐ / ☒		
Luftfiltereinsatzwechsel	☐ / ☒		
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐ / ☒		
Zahnriemenwechsel	☐ / ☒		
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐ / ☒		
Wischerblätter wechseln	☐ / ☒		

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: W6578302[illegible]
2/3.447.171
SAD51968301 Stand: 06/2019

Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: 152 802
Datum: 04/2023
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

[a] Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 35, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".



36 Service-Nachweise


Service-Nachweis

Datum:	29.10.2021	km-Stand:	127921
Durchgeführt wurde:	ja / nein		ja / nein
Motorölwechsel	☐ / ☒	Wechsel der Lambda-Sonde	☐ / ☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☐ / ☒		
Inspektions-Service	☐ / ☒		
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a]	☐ / ☒		
Bremsflüssigkeitswechsel			
Kraftstofffilterwechsel	☐ / ☒		
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	☐ / ☒		
Zündkerzenwechsel	☒ / ☐		
Luftfiltereinsatzwechsel	☒ / ☐		
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐ / ☒		
Zahnriemenwechsel	☐ / ☒		
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐ / ☒		
Wischerblätter wechseln	☐ / ☒		

Service durchgeführt:
64 397 40
AH Gerstenberger GmbH
Adelsbergstr. 72
09126 Chemnitz
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: laut
Datum: Anzeige
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

[a] Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 37, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".



38 Service-Nachweise


Service-Nachweis

Datum:	16.12.2022	km-Stand:	140213
Durchgeführt wurde:	ja / nein		ja / nein
Motorölwechsel	☒ / ☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐ / ☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒ / ☐		
Inspektions-Service	☒ / ☐		
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a]	☐ / ☒		
Bremsflüssigkeitswechsel			
Kraftstofffilterwechsel	☐ / ☒		
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	☐ / ☒		
Zündkerzenwechsel	☐ / ☒		
Luftfiltereinsatzwechsel	☐ / ☒		
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐ / ☒		
Zahnriemenwechsel	☐ / ☒		
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐ / ☒		
Wischerblätter wechseln	☐ / ☒		

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: W6578302[illegible]
2/3.502.675
SAD51968301 Stand: 06/2019

Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: 170213
Datum: 12/2024
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

[a] Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 39, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".



Service-Nachweise 27


Service-Nachweis

Datum:	19.04.2023	km-Stand:	142983
Durchgeführt wurde:	ja / nein		ja / nein
Motorölwechsel	☐ / ☒	Wechsel der Lambda-Sonde	☐ / ☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☐ / ☒	Bremsflüssigkeitswechsel	☒ / ☐
Inspektions-Service	☐ / ☒		
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a]	☐ / ☒		
Zusätzlich			
Alle 30 000 km	☐ / ☒		
Alle 60 000 km	☐ / ☒		
Alle 90 000 km	☐ / ☒		
Zündkerzenwechsel	☐ / ☒		
Luftfiltereinsatzwechsel	☐ / ☒		
Kraftstofffilterwechsel	☐ / ☒		
Zahnriemenwechsel	☐ / ☒		
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐ / ☒		

Service durchgeführt:
6439740
AH Gerstenberger GmbH
Adelsbergstr. 72
09126 Chemnitz
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:
km-Stand:
Datum: Anzeige
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

[a] Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 28, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".


Service-Nachweis
Service-Nachweise 27
Datum:
km-Stand:
Durchgeführt wurde:
ja
nein
Motorölwechsel
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet
Inspektions-Service
Karosserie auf Lackschäden prüfen
Zusätzlich
Alle 30 000 km
Alle 60 000 km
Alle 90 000 km
Zündkerzenwechsel
Luftfiltereinsatzwechsel
Kraftstofffilterwechsel
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollenwechsel
Wechsel der Lambda-Sonde
Bremsflüssigkeitswechsel
Pollenfilter
2 JAHRE
MOBILITÄTSGARANTIE
2/3.823.525
SKODA
Service
Nächster Inspektions-Service:
km-Stand:
Datum:
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)


Letzter Ölwechsel
bei km:
am:
Original Ölfilter gewechselt:
nachgefüllt
gewechselt
Original Getriebeöl:
Original Hinterachsöl:
Original Bremsflüssigkeit:
Nächster Ölwechsel
nach Serviceintervallanzeige:
spätestens bei km:
bzw. Monat / Jahr:
AUTOHAUS
GERSTENBERGER

