

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	134 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1.2 TSI Serviska
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	164 000 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	18.05.2010	STK	21.07.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Stříbrná metalíza
Provozní hmotnost	Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input checked="" type="checkbox"/> První majitel	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input checked="" type="checkbox"/> Nehavarované		<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Plná servisní historie, velmi pěkný a zachovalý stav. Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.

KARTA VOZU


Výbava

ABS, Airbag 8x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamýkání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Litá kola, Nastavitelná sedadla, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Tempomat, Venkovní teploměr




KARTA VOZU

Fotografie









20 Service-Nachweise	
Service-Nachweis	
Datum: 08.05.15	
Durchgeführt wurde:	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
Motorölwechsel	<input type="checkbox"/>
Motorenöl für variable Service-Intervalle (QGI) verwendet	<input type="checkbox"/>
Inspektion-Service	<input type="checkbox"/>
Kassette auf Lackschäden prüfen*	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>
Trümmer der hinteren Bremse reinigen	<input type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>
Lufťfilterwechsel	<input type="checkbox"/>
ATF (D) automatischen Getriebe wechseln	<input type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>
Wischblätter wechseln	<input type="checkbox"/>
km-Stand: 58021	
Wechselt der Lambda-Sonde <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	
Service durchgeführt: 64 397 40 AH Gerstenberger GmbH Adelsbergstr. 72 09126 Chemnitz	
Stempel Stadl Servicepartner	
Nächster Inspektions-Service:	
km-Stand: 61 1	
Datum: 15.05.16	
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)	
* Bestätigen Sie die Universität des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 21 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.	

Service-Nachweise	
Service-Nachweis	
Datum:	13.05.16
Durchgeführt wurde:	
Motorwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Motorteil für variable Service-Intervalle DGL verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrolle auf Lackschäden prüfen ⁶	<input checked="" type="checkbox"/>
Brennstoffflüssigkeitwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfilternachtswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
ATF (ÖL) im automatischen Getriebe wechseln	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Wischerblätter wechseln	<input checked="" type="checkbox"/>
Wechselt der Lambda-Sonde	
km-Stand:	69 721
ja	<input type="checkbox"/>
nein	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von ATF Gerstenberger GmbH Adelsbergstr. 72 09126 Chemnitz	
 SEAT Stempel Skoda Servicepartner	
Nächster Inspektions-Service:	
km-Stand:	11.11.16
Datum:	11.11.16
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)	
6 Bestätigen Sie die Universitethet des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ins Seite 25, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.	

24 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 07.03.10

Durchgeführt wurde:

ja	nein
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motorölwechsel	
<input type="checkbox"/>	
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	
<input type="checkbox"/>	
Inspektions-Service	
<input type="checkbox"/>	
Kameras auf Lackschäden prüfen ⁴¹	
<input type="checkbox"/>	
Bremseflüssigkeitswechsel	
<input checked="" type="checkbox"/>	
Kraftstofffilterwechsel	
<input type="checkbox"/>	
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	
<input type="checkbox"/>	
Zündkerzenwechsel	
<input type="checkbox"/>	
Luftfilterwechsel	
<input type="checkbox"/>	
ATF (ÖL) im automatischen Getriebe wechseln	
<input type="checkbox"/>	
Zahnriemenwechsel	
<input type="checkbox"/>	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	
<input type="checkbox"/>	
Wischerblätter wechseln	
<input type="checkbox"/>	

km-Stand: 77586

Wechsel der Lambda-Sonde

Service durchgeführt:

64 397 40
AH Geroldinger GmbH
Adelsbergstr. 72
09126 Chemnitz



Stempel: Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: M. 11274

Datum: _____

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴¹ Bestätigen Sie die Universethet des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 25, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

80 000 km

26 Service-Nachweise	
Service-Nachweis	
Datum:	15.05.18
Durchgeführt wurde:	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Motorölwchsel	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QGL verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ³	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
ATF (ÖL) im automatischen Getriebe wechseln	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Wischerblätter wechseln	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
km-Stand:	92955
Wechsel der Lambda-Sonde	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">  2 JAHRE MOBILITÄTS GARANTIE TMB: JU65J7830243 09126 Chemnitz 2/3.108.775 <small>SAG55000001 Stand 09.2018</small> </div>	
Nächster Inspektions-Service:	
km-Stand: <u>85</u>	
Datum: <u>05.05.19</u>	
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)	

³ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 27, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

30 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 22.11.19 km-Stand: 108977

Durchgeführt wurde: ja nein

Motorölwechsel

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)}

Bremsflüssigkeitwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Trommeln der hinteren Bremse reinigen

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Wischerblätter wechseln

Wechsel der Lambda-Sonde

Service durchgeführt: *Polle Pöhl*

64 397 40
AH Gerstenberger GmbH
Adelsbergstr. 72
09126 Chemnitz

2 JAHRE
MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: JN65J7B3022620
2/3.334.560

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: *108977*
Datum: *22.11.20*

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Universitethit des Korosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 31, „Korosionsschutz der Karosserie prüfen“.

32 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 19.03.21 km-Stand: 121920

Durchgeführt wurde: ja nein

Motorölwechsel

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)}

Bremsflüssigkeitwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Trommeln der hinteren Bremse reinigen

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Wischerblätter wechseln

Wechsel der Lambda-Sonde

Service durchgeführt: *64 397 40
AH Gerstenberger GmbH
Adelsbergstr. 72
09126 Chemnitz*

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: *121920*
Datum: *19.03.22*

a) Bestätigen Sie die Universitethit des Korosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 33, „Korosionsschutz der Karosserie prüfen“.

34 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 22.09.2021 km-Stand: 112802

Durchgeführt wurde: ja nein

Motorölwechsel

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)}

Bremsflüssigkeitwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Trommeln der hinteren Bremse reinigen

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Wischerblätter wechseln

Wechsel der Lambda-Sonde

Service durchgeführt: *Polle Pöhl*

2 JAHRE
MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: JN65J7B3022620
2/3.447.171

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: *112802*
Datum: *09/2023*

a) Bestätigen Sie die Universitethit des Korosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 35, „Korosionsschutz der Karosserie prüfen“.

36 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 29.10.2021 km-Stand: 117821

Durchgeführt wurde: ja nein

Motorölwechsel

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)}

Bremsflüssigkeitwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Trommeln der hinteren Bremse reinigen

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Wischerblätter wechseln

Wechsel der Lambda-Sonde

Service durchgeführt: *64 397 40
AH Gerstenberger GmbH
Adelsbergstr. 72
09126 Chemnitz*

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: *117821*
Datum: *29.10.2022*

a) Bestätigen Sie die Universitethit des Korosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 37, „Korosionsschutz der Karosserie prüfen“.

38 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 16.12.2022 km-Stand: 140213

Durchgeführt wurde: ja nein

Motorölwechsel

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)}

Bremsflüssigkeitwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Trommeln der hinteren Bremse reinigen

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Wischerblätter wechseln

Wechsel der Lambda-Sonde

Service durchgeführt: *Polle Pöhl*

2 JAHRE
MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: JN65J7B3022620
2/3.502.675

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: *140213*
Datum: *22.12.2024*

a) Bestätigen Sie die Universitethit des Korosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 39, „Korosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 19.04.2023 km-Stand: 142983

Durchgeführt wurde: ja nein

Motorölwechsel

Bremsflüssigkeitwechsel

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)}

Zusätzlich
Alle 50 000 km

Alle 60 000 km

Alle 90 000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel


Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Wechsel der Lambda-Sonde

Service durchgeführt: *64 397 40
AH Gerstenberger GmbH
Adelsbergstr. 72
09126 Chemnitz*

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: *142983*
Datum: *19.04.2024*

a) Bestätigen Sie die Universitethit des Korosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 38, „Korosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis			Service-Nachweise 27	
Datum:				
Durchgeführt wurde:	ja	nein	km-Stand:	
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wertfest der Landes-Kündige	ja
Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pollentotto	nein
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brennstoffqualitätswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁹⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Zusätzlich				
Alle 30 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Aufüllflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Zahnrämenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9) Bestätigen Sie die Universellheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden = Siehe 3a „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.				
 <p>Service Card Template showing a green circular logo with a stylized 'e' and the word 'skoda' below it. The card includes a 2-year warranty seal, a TMB number (TMB 106 578 305), a date (10.07.2010), and a service center address (Autocenter AG, Adelsbergstr. 72, 39126 Chemnitz). The card is valid until 2012.</p>				
Nächster Inspektions-Service:				
km-Stand: _____				
Datum: _____				
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Abrüge)				

