

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	244 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Superb	Model - doplňující informace	DSG 2,0 TDI 110 KW...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	EURO 6
Stav tachometru	438 351 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	14.12.2015	STK	01.10.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Hnědá metalíza
Provozní hmotnost	1 520 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	2 085 kg
Spotřeba	4.33 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

DVA KLÍČE, FUNKČNÍ KLIMATIZACE, ROZVODY MĚNĚNY PŘI 425 TKM V ROCE 2025, NOVÝ MOTOROVÝ OLEJ, BATERIE, PŘEDNÍ BRZDY, ZADNÍ OK, ZÁNOVNÍ RAMENA, TLUMIČE, ČEPY. HORNÍ ULOŽENÍ, STAB. TYČE, MAPY DO NAVI, V 7/2025 ČIŠTĚNO DPF+DOKLAD, USB, VÝHŘEV OKNA, NABÍJENÍ TELEFONU, NAVI, BLUETOOTH, MULTIFUNKCE, AUTOMATIKA, EL. KUFR, 2X LOKET. OPĚRKA, 2X PARK. SENZORY, PLATNÁ STK DO 10/2026, PŘI PRODEJI POMOHU S POJIŠTĚNÍM VOZU, K DISPOZICI CEBIA REPORT.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Adaptivní tempomat, Airbag 6x, Android Auto, Apple Car Play, Automatické svícení, Autorádio, Bezdrátová nabíječka MT, Bi-xenony, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. ovládaný kufr, El. parkovací brzda, El. sklopná zrcátka, ESP, Hlídání mrtvého úhlu, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, LED denní svícení, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívané čelní sklo, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie


















KONTROLA FILTRU DPF PŘED RENOVACÍ

Typ filtru:	Datum:
DPF/FAP	1.7.2025
Vozidlo:	Zakazník:
Hmotnost před renovací:	Hmotnost po renovaci:

Stav nevyčištěného filtru:

- | | |
|--|---|
| ☐ Mírně znečištěný | ☐ Zbytky oxidu ceria |
| ☐ Silně znečištěný | ☐ Mechanické poškození |
| ☒ Vápní znečištěný | |
| ☐ Zbytky motorového oleje | |

Doporučená oprava (příčina ucpání filtru):

- | | |
|---|---|
| ☐ Renovace katalyzátoru | ☒ Kontrola turbonadmychad |
| ☒ Kontrola MAP (spalné ventily) | ☒ Kontrola Coda dilučního ventilu (EGR) |
| ☒ Kontrola vstřikovačů (průtoky, jehly) | |
| ☒ Kontrola EGR ventilu | |

Operace nutné provést PO instalaci filtru:

- ☒ RESET adaptivních hodnot DPF v řídící jednotce motoru

AUTOCENTRUM MAX
PRESSURE: 812abaf
FLUORITE: 317a3/h
SERIAL:
CLIENT:
DATE: 01/07/2025

AUTOCENTRUM MAX
PRESSURE: 856abaf
FLUORITE: 288a3/h
SERIAL:
CLIENT:
DATE: 01/07/2025

Poznámka:
Po instalaci vyčištěného filtru a nastartování vozidla dochází k exhalaci bílého kouře z výfukového systému, který zmizí po cca 10 minutách od nastartování. Jsou to kondenzace, které vychází z výfuku jako pára.