

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	319 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Touran	Model - doplňující informace	2,0 TDi Serviska,ALU...
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	183 630 km	Rok výroby	2016
Datum první registrace	12.07.2016	STK	01.07.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	2 180 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Leasing možný; Spotřebitelský úvěr; Serviska - kompletní historie; Dovoz D; Parkovací senzory P+Z; Originál ALU kola; El. ruční brzda; Bluetooth; Multifunkční nastavitelný volant; Senzor tlaku v pneumatikách; Střešní nosič; Tempomat; Vyhřívání sedadla; Výškově nastavitelná sedadla; Isofix__Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy (nabídku) ve smyslu § 1731 a §1732 zákona č. 89/2012 Sb.; Občanského zákoníku. Společnost Autobazar AutoDEL s.r.o. si vyhrazuje právo uzavření všech smluvních vztahů písemně.

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Airbag řidiče, Originální autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Digitální příjem rádia (DAB), Dotykové ovládání palubního počítače, El. startér, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Upozornění na příjezdějíci vozidla při couvání (RCTA), Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Nastavitelná sedadla, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor tlaku v pneumatikách, Sledování únavy řidiče, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tempomat, Klimatizace třízónová, USB, Venkovní teploměr, Vnitřní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyjímatelná zadní sedadla, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie

















Service-Nachweis 1		Ja / Nein, Zusatzarbeiten – Wechsel von	
☐ Ja / Nein, durchgeführt wurde:	☒ Ölwechsel-Service	☒ 76 AdBlue*	
☒ Inspektion		☒ Bremsflüssigkeit	
☒ mit Motorölwechsel		☒ Dieselfahrstofffilter	
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang		☒ Getriebeöl: DSG*, A7S	
☒ LongLife Motoröl verwendet		☒ Haldeverkopplung: Öl	
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Endgestänge		☒ Kettlinsenriemen	
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung		☒ Luftfilterersatz	
☒ Reparaturempfehlung		☒ Reifenfälsche (Dichtmatte)	
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)		☒ Staub- und Pollenfilterersatz	
Service durchgeführt am: 19.09.2017		☒ Zahnriemen	
bei km-Stand: 30542		☒ Zündkerzen	
Rechnungsnummer: H 711641		☐ /	

Service durchgeführt von: Bader Mainz München 83052 Beckenriedstr. 46d Telefon: 089 34777-0 Stempel: 089 34777-0	LongLife Motorölgarantie  27227 Bader Mainz 83052 Beckenriedstr. 46d Stempel des Volkswagen Partners München
--	--

Der nächsten Service-Termin	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis ☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder 09.2018 am (Datum): oder bei (km-Stand): 60000	Pollenfilter am (Datum): oder bei (km-Stand): 60000

[illegible]

Service-Nachweis 4		Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:	
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue*	☒ Bremsflüssigkeit	
☒ Inspektion	☒ Dieselektrostofffilter	☒ Getriebeöl: DSG, ATF	
☒ mit Motorölwechsel	☒ Haldekupplung: Öl	☒ Keilrippenriemen	
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Luftfiltereinsatz	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz	
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Reifendruckkontrolle (Dichtmittel)	☒ Zahnriemen	
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage	☒ Reifendruckkontrolle (Dichtmittel)	☒ Zündkerzen	
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung			
☒ Reparaturenempfehlung			
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)			
Service durchgeführt am: 24.10.2025			
bei km-Stand: 66615			
Rechnungsnummer: 121000			
Service durchgeführt von: 141/27227 BederMahnul			
Stempel des Fachbetriebs: 141/27227 BederMahnul			
Ihre nächsten Service-Termine			
Nach Service-Intervall-Anzeige			
oder			
am (Datum): 10/2025			
oder			
bei (km-Stand): 85000			
Zusatzarbeiten			
am (Datum): 20.11.2025			
oder			
bei (km-Stand): 80000			




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile.

Ihr Fachbetrieb markiert in → A

☒ Kratzer ☐ Beule

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 9		Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:	
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue*	☒ Bremsflüssigkeit	
☒ Inspektion	☒ Dieselektrostofffilter	☒ Getriebeöl: DSG, ATF	
☒ mit Motorölwechsel	☒ Haldekupplung: Öl	☒ Keilrippenriemen	
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Luftfiltereinsatz	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz	
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Reifendruckkontrolle (Dichtmittel)	☒ Zahnriemen	
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage	☒ Reifendruckkontrolle (Dichtmittel)	☒ Zündkerzen	
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung			
☒ Reparaturenempfehlung			
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)			
Service durchgeführt am: 5.08.2025			
bei km-Stand: 172410			
Rechnungsnummer: 141/67971			
Service durchgeführt von: 141/67971			
Stempel des Fachbetriebs: 141/67971			
Ihre nächsten Service-Termine			
Nach Service-Intervall-Anzeige			
oder			
am (Datum):			
oder			
bei (km-Stand):			
Zusatzarbeiten			
am (Datum):			
oder			
bei (km-Stand):			




Abb. 11 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschädigte Teile durch

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:
