

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	198 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,2 TSI, nehavarováno...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	81 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	167 492 km	Rok výroby	2016
Datum první registrace	21.11.2016	STK	01.08.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost	1 608 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Druhý majitel; Úvěr možný; Nehavarováno Protokol Cebia			

KARTA VOZU

Výbava

USB, Vstup paměťové karty, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Tónovaná skla, Mlhovky, Denní svícení, Dělená zadní sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Multifunkční volant, Isofix, Airbag 6x, Deaktivace airbagu spolujezdce, Palubní počítač, Nastavitelný volant, ABS, Parkovací senzory zadní, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Senzor tlaku v pneumatikách, Venkovní teploměr, Tempomat, Asistent rozjezdu do kopce, Posilovač řízení

KARTA VOZU

Fotografie















SKODA
Potvrzení servisních úkonů

Problém a výměna oleje (proměnlivě)
Datum: 2019-10-18
Stav km: 14020 km
Číslo zakázky: 102.870.840
Provedení: ☒ Filtr prachový a palivový
☒ Servis výměny brzdové kapaliny
Z právních důvodů jsou údaje o servisní dlině provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dlna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner SKODA: Ano
Záruka mobility: Ano (až do zobrazení Service)

Problém a výměna oleje (proměnlivě)
Datum: 2018-10-11
Stav km: 10393 km
Číslo zakázky: 70536
Provedení: ☒ Filtr prachový a palivový
☒ Z právních důvodů jsou údaje o servisní dlině provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dlna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner SKODA: Ano
Záruka mobility: Ano (až do zobrazení Service)

Problém předprodeje
Datum: 2016-11-17
Stav km: 3 km
Číslo zakázky: 63738
Provedení: ☒ Z právních důvodů jsou údaje o servisní dlině provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dlna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner SKODA: Ano
Záruka mobility: Ano (až do zobrazení Service)

SKODA
Potvrzení servisních úkonů

Problém
Datum: 2021-11-18
Stav km: 10438 km
Číslo zakázky: 100910
Provedení: ☒ Filtr prachový a palivový
☒ Viskozita filtru vzduchu
☒ Servis výměny brzdové kapaliny
☒ Rozsvícení motuů profilů
Z právních důvodů jsou údaje o servisní dlině provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dlna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner SKODA: Ano
Záruka mobility: Ano (až do zobrazení Service)

Servis výměny oleje (proměnlivě)
Datum: 2021-03-24
Stav km: 88391 km
Číslo zakázky: 100836
Provedení: ☒ Z právních důvodů jsou údaje o servisní dlině provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dlna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner SKODA: Ano
Záruka mobility: Ano (až do zobrazení Service)

Problém
Datum: 2020-09-11
Stav km: 7973 km
Číslo zakázky: 94445
Provedení: ☒ Servis zapalovací
Z právních důvodů jsou údaje o servisní dlině provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dlna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner SKODA: Ano
Záruka mobility: Ano (až do zobrazení Service)

SKODA
Potvrzení servisních úkonů

Problém a výměna oleje (proměnlivě)
Datum: 2019-11-08
Stav km: 14024 km
Číslo zakázky: 100104
Provedení: ☒ Filtr prachový a palivový
☒ Servis zapalovací
☒ Servis výměny brzdové kapaliny
☒ Rozsvícení motuů profilů
Z právních důvodů jsou údaje o servisní dlině provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dlna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner SKODA: Ano
Záruka mobility: Ano (až do zobrazení Service)

Problém
Datum: 2022-10-06
Stav km: 10207 km
Číslo zakázky: 102041
Provedení: ☒ Z právních důvodů jsou údaje o servisní dlině provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dlna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner SKODA: Ano
Záruka mobility: Ano (až do zobrazení Service)

Servis výměny oleje (proměnlivě)
Datum: 2022-08-03
Stav km: 11949 km
Číslo zakázky: 100104
Provedení: ☒ Z právních důvodů jsou údaje o servisní dlině provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dlna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner SKODA: Ano
Záruka mobility: Ano (až do zobrazení Service)


SKODA
Potvrzení servisních úkonů

Kompletní potvrzení

Data vozidla
VIN: TH1BN1NSH2082499
Označení typu: FABIA COM AMB TSI 170L2 H6F
Datum prodeje: 2016-11-22

Problém
Datum: 2024-11-05
Stav km: 149388 km
Číslo zakázky: 14323
Provedení: ☒ Z právních důvodů jsou údaje o servisní dlině provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dlna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner SKODA: Ano
Záruka mobility: Ano (až do zobrazení Service)

Servis výměny oleje (proměnlivě)
Datum: 2024-05-17
Stav km: 149388 km
Číslo zakázky: 137270
Provedení: ☒ Z právních důvodů jsou údaje o servisní dlině provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dlna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner SKODA: Ano
Záruka mobility: Ano (až do zobrazení Service)



2020	09/2020	79 000 km	Německo	Záznam tachometru
2021	03/2021	88 500 km	Německo	Záznam tachometru
	11/2021	104 500 km	Německo	Záznam tachometru
2022	08/2022	120 000 km	Německo	Záznam tachometru
	12/2022	125 500 km	Německo	Záznam tachometru
2023	11/2023	141 000 km	Německo	Záznam tachometru
2024	05/2024	149 500 km	Německo	Záznam tachometru
	11/2024	155 500 km	Německo	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

Záznamy o poškození vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí nebyly nalezeny záznamy o poškození tohoto vozidla.