

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	124 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf Plus	Model - doplňující informace	1,4 TSi PR.SERVIS,1...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	110 751 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	24.06.2009	STK	01.08.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Hnědá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	První majitel; Úvěr možný; Vozidlo po 1.MAJITELI s PRAVIDELNĚ VEDENOU servisní knihou u autorizovaného servisu VW a platnou STK. Všechny naše vozy procházejí důkladnou servisní kontrolou našimi techniky.		

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 10x , ABS, Alarm, Klimatizace aut. , Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, ESP, Tónovaná skla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

KARTA VOZU

Fotografie


AKCE


DEFEND
Car Protect


Ke každému vozu od nás je možné
sjednat záruku pro váš vůz až na
36 měsíců.

Motor • Převodovka • Spojka • Brzdy • Řídicí
jednotky • Pohon čtyř kol • Palivová soustava
Řízení • El. instalace • Chladicí systém









Heft 1.1 Serviceplan

Service-Nachweis 7

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☐	☐	ATF	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	☒	☐	DSG® Öl und Filter	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	☐	☒	Erdgasbehälter und -leitungen	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒	Haldex-Kupplung Öl	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☒
LongLife-Motoröl verwendet	☒	☐	Luftfiltereinsatz	☐	☒
Datum: 17.5.23			Reifendrucksensoren	☐	☒
km-Stand: 102440			Reifenfüllflasche	☐	☒
Rechnungsnummer: R.9170			Staub- und Pollenfiltereinsatz	☒	☐
Reparaturempfehlung ☒	☐		Zahnriemen	☐	☒
			Zündkerzen	☐	☒

Service durchgeführt von:

150 / 78140
Autocenter
Rußler GmbH
07937 Zeulenroda

150 / 78140
Autocenter
Rußler GmbH
07937 Zeulenroda

Ihre nächsten Service-Ereignisse

☐ Ölwechsel-Service	☐ Zusatzumfänge
☒ Intervall-Service	Monat Jahr*
☒ nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
☐ Inspektions-Service	☐ Bremsflüssigkeitswechsel
Monat Jahr*	Monat Jahr*
oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	

26 Der Volkswagen Service

Heft 1.1 Serviceplan

Service-Nachweis 5

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☐	☐	ATF	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	☐	☐	DSG® Öl und Filter	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	☒	☐	Einzelarbeiten und -leistungen	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒	Haldex-Kupplung Öl	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☒
LongLife-Motoröl verwendet	☐	☒	Luftfiltereinsatz	☐	☒
Datum: 15.4.19			Reifendrucksensoren	☐	☒
km-Stand: 2541			Reifenfüllflasche	☐	☒
Rechnungsnummer: R.3138			Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐	☒
Reparaturempfehlung ☒	☐		Zahnriemen	☐	☒
			Zündkerzen	☐	☒

Service durchgeführt von:

150 / 78140
Autocenter
Rußler GmbH
07937 Zeulenroda

150 / 78140
Autocenter
Rußler GmbH
07937 Zeulenroda

Ihre nächsten Service-Ereignisse

☐ Ölwechsel-Service	☐ Zusatzumfänge
☒ Intervall-Service	Monat Jahr*
☒ nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
☐ Inspektions-Service	☐ Bremsflüssigkeitswechsel
Monat Jahr*	Monat Jahr*
oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	

Heft 1.1 Serviceplan

Service-Nachweis 6

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☐	☐	ATF	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	☐	☐	DSG® Öl und Filter	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	☒	☐	Einzelarbeiten und -leistungen	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒	Haldex-Kupplung Öl	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☒
LongLife-Motoröl verwendet	☐	☒	Luftfiltereinsatz	☐	☒
Datum: 15.07.2014			Reifendrucksensoren	☐	☒
km-Stand: 92156			Reifenfüllflasche	☐	☒
Rechnungsnummer: R.007696			Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐	☒
Reparaturempfehlung ☒	☐		Zahnriemen	☐	☒
			Zündkerzen	☐	☒

Service durchgeführt von:

150 / 78140
Autocenter
Rußler GmbH
07937 Zeulenroda

150 / 78140
Autocenter
Rußler GmbH
07937 Zeulenroda

Ihre nächsten Service-Ereignisse

☐ Ölwechsel-Service	☐ Zusatzumfänge
☒ Intervall-Service	Monat Jahr*
☒ nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
☐ Inspektions-Service	☐ Bremsflüssigkeitswechsel
Monat Jahr*	Monat Jahr*
oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	

Der Volkswagen Service 25

Heft 1.1 Serviceplan

Service-Nachweis 3

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☐	☐	ATF	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	☐	☐	DSG® Öl und Filter	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	☒	☐	Einzelarbeiten und -leistungen	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒	Haldex-Kupplung Öl	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☒
LongLife-Motoröl verwendet	☐	☒	Luftfiltereinsatz	☐	☒
Datum: 21.28.2015			Reifendrucksensoren	☐	☒
km-Stand: 47573			Reifenfüllflasche	☐	☒
Rechnungsnummer: R.3138			Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐	☒
Reparaturempfehlung ☒	☐		Zahnriemen	☐	☒
			Zündkerzen	☐	☒

Service durchgeführt von:

150 / 78140
Autocenter
Rußler GmbH
07937 Zeulenroda

150 / 78140
Autocenter
Rußler GmbH
07937 Zeulenroda

Ihre nächsten Service-Ereignisse

☐ Ölwechsel-Service	☐ Zusatzumfänge
☒ Intervall-Service	Monat Jahr*
☒ nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
☐ Inspektions-Service	☐ Bremsflüssigkeitswechsel
Monat Jahr*	Monat Jahr*
oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	

Heft 1.1 Serviceplan

Service-Nachweis 3

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	☒	☐	DSG® Öl und Filter	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	☒	☐	Einzelarbeiten und -leistungen	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒	Haldex-Kupplung Öl	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☒
LongLife-Motoröl verwendet	☐	☒	Luftfiltereinsatz	☐	☒
Datum: 06.14.2015			Reifendrucksensoren	☐	☒
km-Stand: 62015			Reifenfüllflasche	☐	☒
Rechnungsnummer: R.3138			Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐	☒
Reparaturempfehlung ☒	☐		Zahnriemen	☐	☒
			Zündkerzen	☐	☒

Service durchgeführt von:

150 / 78140
Autocenter
Rußler GmbH
07937 Zeulenroda

150 / 78140
Autocenter
Rußler GmbH
07937 Zeulenroda

Ihre nächsten Service-Ereignisse

☐ Ölwechsel-Service	☐ Zusatzumfänge
☒ Intervall-Service	Monat Jahr*
☒ nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
☐ Inspektions-Service	☐ Bremsflüssigkeitswechsel
Monat Jahr*	Monat Jahr*
oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	

Der Volkswagen Service 23

Heft 1.1 Serviceplan

Service-Nachweis 3

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	☒	☐	DSG® Öl und Filter	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	☒	☐	Einzelarbeiten und -leistungen	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒	Haldex-Kupplung Öl	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☒
LongLife-Motoröl verwendet	☐	☒	Luftfiltereinsatz	☐	☒
Datum: 25.05.2011			Reifendrucksensoren	☐	☒
km-Stand: 77635			Reifenfüllflasche	☐	☒
Rechnungsnummer: R.3138			Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐	☒
Reparaturempfehlung ☒	☐		Zahnriemen	☐	☒
			Zündkerzen	☐	☒

Service durchgeführt von:

150 / 78140
Autocenter
Rußler GmbH
07937 Zeulenroda

150 / 78140
Autocenter
Rußler GmbH
07937 Zeulenroda

Ihre nächsten Service-Ereignisse

☐ Ölwechsel-Service	☐ Zusatzumfänge
☒ Intervall-Service	Monat Jahr*
☒ nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
☐ Inspektions-Service	☐ Bremsflüssigkeitswechsel
Monat Jahr*	Monat Jahr*
oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	

Heft 1.1 Serviceplan

Service-Nachweis 3

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	☒	☐	DSG® Öl und Filter	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	☒	☐	Einzelarbeiten und -leistungen	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒	Haldex-Kupplung Öl	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☒
LongLife-Motoröl verwendet	☐	☒	Luftfiltereinsatz	☐	☒
Datum: 11.04.15			Reifendrucksensoren	☐	☒
km-Stand: 20737			Reifenfüllflasche	☐	☒
Rechnungsnummer: R.3138			Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐	☒
Reparaturempfehlung ☒	☐		Zahnriemen	☐	☒
			Zündkerzen	☐	☒

Service durchgeführt von:

150 / 78140
Autocenter
Rußler GmbH
07937 Zeulenroda

150 / 78140
Autocenter
Rußler GmbH
07937 Zeulenroda

Ihre nächsten Service-Ereignisse

☐ Ölwechsel-Service	☐ Zusatzumfänge
☒ Intervall-Service	Monat Jahr*
☒ nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
☐ Inspektions-Service	☐ Bremsflüssigkeitswechsel
Monat Jahr*	Monat Jahr*
oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	

Der Volkswagen Service 23