

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	439 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Kodiaq	Model - doplňující informace	2.0 TDI, DSG, LED,...
Karoserie	SUV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	197 190 km	Rok výroby	2019
Datum první registrace	14.06.2019	STK	01.05.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	1 910 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Soukromý vůz jednatele našeho autobazaru. Provozováno v ČR. Písemná garance najetých km a původu vozu. Bezvadný stav; pravidelný značkový servis Škoda Brno. Kompletní servisní historie k náhlédnutí. Bezproblémový vůz; pouze ruční mytí. Výbava Style - LED světla; keyless; alu 19; DSG; adaptivní tempomat; navigace; apple carplay; park senzory; polokůžky aj. Vše plně funkční. Zánovní pneumatiky na voze. Možnost dokoupit prodlouženou záruku až na 36 měsíců. Možnost dokoupit sadu zimních pneumatik. Možnost odpočtu DPH. Volejte předem.

KARTA VOZU

Výbava

Bezklíčkové ovládání, Bezklíčkové ovládání, Start/Stop systém, Klimatizovaná přihrádka, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Bluetooth, Satelitní navigace, Výškově nastavitelná sedadla, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Denní svícení, Ostřikovače světlometů, Natáčecí světlomety, Mlhovky, Litá kola, Deaktivace airbagu spolujezdce, ABS, ESP, Protiprokluzový systém kol (ASR), Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS), Senzor tlaku v pneumatikách, Sledování únavy řidiče, Imobilizér, Isofix, Senzor stěračů, Originální autorádio, Klimatizace dvouzónová, Multifunkční volant, Palubní počítač, El. přední okna, Adaptivní tempomat, Mobilní připojení, Airbag 8x, Senzor opotřebení brzd. destiček

KARTA VOZU

Fotografie

Úvodní stránka / Digitální servisní plán (TMBLJ7N190800088, KODAG STY TD1102.0A7F, 2019, N3745D, OFGA, UAY, ewm)

Jazyk pro tisk: cs-CZ (Czech)

Datum prodeje: 2019-06-26

	Zánam	Druh servisu	Provozovna	Datum provedení	Stav km
	Plnění servisních škod	Inspektion mit Ölwechsel (Benzin)	CZ2740C	2025-03-12	17965 km
	Plnění servisních škod	Inspektion mit Ölwechsel (Benzin)	CZ2740C	2024-05-13	151832 km
	Plnění servisních škod	Inspektion mit Ölwechsel (Benzin)	CZ2740C	2023-09-31	121312 km
	Plnění servisních škod	Inspektion mit Ölwechsel (Benzin)	CZ2740C	2022-07-29	92216 km
	Plnění servisních škod	Inspektion mit Ölwechsel (Benzin)	CZ2740C	2021-12-29	73106 km
	Plnění servisních škod	Ölwechsel-Service (Benzin)	CZ2740C	2021-12-29	73106 km
	Plnění servisních škod	Inspektion mit Ölwechsel (Benzin)	CZ26590	2021-04-28	48762 km
	Plnění servisních škod	Inspektion mit Ölwechsel (Benzin)	CZ26590	2020-07-20	24420 km
	Plnění servisních škod	Übergabe-Inspektion	IT088100	2019-06-20	10 km















Ojetiny.com

autobazar | financování | pojištění

- ✓ prověřené ojetiny
- ✓ doprava vozu až k Vám domů
- ✓ povinné a havarijní pojištění se slevou
- ✓ výkup a protiúčt Vašeho vozu
- ✓ financování vozu na počkání

SKODA

Potvrzení servisních úkonů

Servis výměny oleje (proměnlivý)	
Datum	2021-12-29
Stav km	73106 km
Číslo zakázky	606161
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachový a pylový ✓ Cistic paliva vznetového motoru ✓ Vložka filtru vzduchu
Provedeno	AGROTEC a.s. Chrástka 1153 664 42 BRNO, Modřice Česko
Autorizovaný servisní partner SKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)	
Datum	2021-04-28
Stav km	48785 km
Číslo zakázky	633963
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachový a pylový ✓ Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner SKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)	
Datum	2020-07-20
Stav km	24420 km
Číslo zakázky	621158
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner SKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Bezpečnostní kód: ZGJ4ET-FT7R*miWphdPWLE+va2Czleehy-zvAn6Wp*Q6AB0FGjWt0rFHA7Pm CZZ74ZDC 2025-03-12 08:05 (v1.0) Strana 3 od 4

SKODA

Potvrzení servisních úkonů

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)	
Datum	2023-05-31
Stav km	121312 km
Číslo zakázky	645783
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachový a pylový ✓ Olej převodový ✓ Servis výměny brzdové kapaliny
Provedeno	Agrotec a.s. Chrástka 1153 664 42 BRNO, Modřice Česko
Autorizovaný servisní partner SKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)	
Datum	2022-07-29
Stav km	92218 km
Číslo zakázky	621972
Provedeno	AGROTEC a.s. Chrástka 1153 664 42 BRNO, Modřice Česko
Autorizovaný servisní partner SKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)	
Datum	2021-12-29
Stav km	73106 km
Číslo zakázky	606161
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachový a pylový ✓ Cistic paliva vznetového motoru ✓ Vložka filtru vzduchu ✓ Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	AGROTEC a.s. Chrástka 1153 664 42 BRNO, Modřice Česko
Autorizovaný servisní partner SKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Bezpečnostní kód: ZGJ4ET-FT7R*miWphdPWLE+va2Czleehy-zvAn6Wp*Q6AB0FGjWt0rFHA7Pm CZZ74ZDC 2025-03-12 08:05 (v1.0) Strana 2 od 4

SKODA

Potvrzení servisních úkonů



Kompletní potvrzení

Data vozidla	
VIN	TMBU7NS1K9503089
Označení typu	KODIAQ STY TDI110/2.0A7F
Datum prodeje	2019-06-26

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)	
Datum	2025-03-12
Stav km	179665 km
Číslo zakázky	693582
Provedené dodatečné práce	☒ Filtr prachový a pylový ☒ Čisticí paliva vznetového motoru ☒ Vložka filtru vzduchu ☒ Servis výměny brzdové kapaliny
Provedeno	Agrotec a.s. Chrástka 664 42 BRNO, Modřice Česko
Autorizovaný servisní partner SKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)	
Datum	2024-05-13
Stav km	151832 km
Číslo zakázky	671976
Provedené dodatečné práce	☒ Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	Agrotec a.s. Chrástka 1153 664 42 BRNO, Modřice Česko
Autorizovaný servisní partner SKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Bezpečnostní kód: ZIGUET-F78Pm8u3h3-9w8LE+7aDcCfwehyznN4n6Wp*QK8DfQcNjwtoFHA79Ph CZ2742DC 2025-03-12 08:06 (v1.0)

Strana 1 od 4