

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	79 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Passat	Model - doplňující informace	1.9 TDi 96 Kw Xenony
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	96 kW
Objem motoru	1896 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	243 000 km	Rok výroby	2003
Datum první registrace	18.06.2003	STK	27.08.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Zelená metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní kniha , Spolehlivý motor , Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Posilovač řízení, Tónovaná skla, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony

KARTA VOZU

Fotografie







Fahrzeugdatenträger

WVWZZZ3B z- 3E428640
3B6 062

PASSAT Var. BASIS
96KW SG6

AUF LAGW FRK FP

XOA BOA CSE GOK H6S JOR D3E -
- 1AT 1G2 2PQ 5RQ SSL T9J
- 3S2 8TC QG1 8UT 8GL
8RM 1ZC OJJ OYE 1BA OGE

Heft 11 Serviceplan

Service-Nachweis 5

Durchgeführt wurde	ja	nein	Zusatzarbeiten	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	Halbfilter-Wechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐	Zündkerzen-Wechsel	☐	☒
LongLife-Motorenöl verwendet	☒	☐	Luftfiltereinsatz-Wechsel	☒	☐
Datum: 28.07.22			Kraftstofffilter-Wechsel	☐	☒
km-Stand: 78249			Zahnriemen-Wechsel	☐	☒
Rechnungsnummer: A 5277			ATF-Wechsel	☐	☒
Reparaturempfehlung	☐	☒	Bremssattel-Wechsel	☐	☒

Service durchgeführt von: HDL-Nr. 79 204, Adresse: ...

LongLife-Mobilitätsgarantie: HDL-Nr. 79 204, Adresse: ...

Ihre nächsten Service-Ereignisse:

Service	Monat	Jahr
Ölwechsel-Service		
Inspektions-Service		
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige		
Bremssattel-Service	9	21

Der Volkswagen-Service®

Heft 11 Serviceplan

Service-Nachweis 2

Durchgeführt wurde	ja	nein	Zusatzarbeiten	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	Halbfilter-Wechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐	Zündkerzen-Wechsel	☐	☒
LongLife-Motorenöl verwendet	☒	☐	Luftfiltereinsatz-Wechsel	☒	☐
Datum: 22.08.06			Kraftstofffilter-Wechsel	☐	☒
km-Stand: 50123			Zahnriemen-Wechsel	☐	☒
Rechnungsnummer:			ATF-Wechsel	☐	☒
Reparaturempfehlung	☐	☒	Bremssattel-Wechsel	☐	☒

Service durchgeführt von: HDL-Nr. 150 76783, Adresse: ...

LongLife-Mobilitätsgarantie: HDL-Nr. 150 76783, Adresse: ...

Ihre nächsten Service-Ereignisse:

Service	Monat	Jahr
Ölwechsel-Service		
Inspektions-Service		
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige		
Bremssattel-Service	06	05

Der Volkswagen-Service®

Heft 11 Serviceplan

Service-Nachweis 8

Durchgeführt wurde	ja	nein	Zusatzarbeiten	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	Halbfilter-Wechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐	Zündkerzen-Wechsel	☐	☒
LongLife-Motorenöl verwendet	☒	☐	Luftfiltereinsatz-Wechsel	☒	☐
Datum: 03.12.2022			Kraftstofffilter-Wechsel	☐	☒
km-Stand: 224193			Zahnriemen-Wechsel	☐	☒
Rechnungsnummer:			ATF-Wechsel	☐	☒
Reparaturempfehlung	☐	☒	Bremssattel-Wechsel	☐	☒

Service durchgeführt von: JJK Autopart, Adresse: ...

LongLife-Mobilitätsgarantie: HDL-Nr. 150 76783, Adresse: ...

Ihre nächsten Service-Ereignisse:

Service	Monat	Jahr
Ölwechsel-Service		
Inspektions-Service		
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige		
Bremssattel-Service	12	24

Der Volkswagen-Service®

