

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	245 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Caddy	Model - doplňující informace	MAXI 1.6 TDI 75kW 7 MÍST
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	75 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	209 537 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	03.03.2015	STK	20.07.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Belgie	Barva	Zelená metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	7	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

V perfektním technickém i optickém stavu. 2 klíče, servisní knížka, CAR-PASS, zcela bez koroze. OTEVŘENO PO-PÁ 8:30-12:00 a 13:00-17:00 , SO 9-12 po telefonické dohodě. Na kávu s Vámi se těší Lukáš. Najdete nás 5min od Třebíče směr Dukovany-Moravský Krumlov. Nákup vozidla v rodinné atmosféře. Zkušební projížďka samozřejmostí, prohlídka Vaším technikem, nebo návštěva Vámi vybraného autoservisu samozřejmostí. Nakupujte v klidu a dělejte si radost.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, El. startér, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU


Fotografie













[9] SBAT - Station nr 38
[3] Industri Hoogveld
[200] Dendermonde
tel: 052 25 98 00
fax: 052 25 98 01

KEURINGSBEWIJS

Doosier nr 252390556991

To bewaren in het voertuig

[3] uitgereikt op: 03/07/2025

[8] KEURINGSBEWIJS GELDIG TOT: 03 / 07 / 2026

Volgende periodieke keuring vanaf **03/05/2026** tot uiterlijk **03/07/2026** met behoud van de referentiedatum

[2] Merknaam: BEL 18KE912 ZAAAY244
[1] Chassisnummer: WVZZZZZKZF065220/16
Merk: VOLKSWAGEN, VW
Re indertijdstelling: 03/03/2015

[4] Kilometerstand: 208.203 050.798 Plaatsen: 6 + 1
Aard: Vrtg. verscheidene doeleinden AF
[8] Gebruik: Tweedehands M1
Referentiedatum: 03/07

[7] Technisch: gekleurd op: 03/07/2025 In orde, geldig tot: 03/07/2026

[6] DIT KEURINGSBEWIJS STEMT OVEREEN MET DE STAAT VAN HET VOERTUIG OP HET OGENBUIK VAN DE KEURING
Het voertuig voldoet aan de technische voorschriften

Code

Opmerkingen:
B.051/1/4 Kijk op //vlaanderen.be/fef of uw voertuig binnen mag in een Vlaamse lage-emissiezone (LED).

Car-Pass

Documentnummer: 2278-4855-8029
Geldig tot: 03/08/2025
Prijz: 87,00 € 15,00 €

Eerste ingebruikname: 03/03/2015
Eerste inschrijving in België: 03/03/2015

Scan de QR code voor de onafhankelijke elektronische en extra info:

CO₂ emissies (g/km): 95
Emissies: 153 (NEDC)
Keuring na origineel fondszakelijke: Nee
Een niet-keuring, ingepast met een ander keuring systeem

Openstaande terugbetalingen: Nee

Km	Datum	Km	Datum	Km	Datum
208.203	03/07/2025	83.127	18/12/2018		
204.602	29/03/2025	59.544	11/12/2017		
197.673	02/12/2024	40.881	02/03/2017		
193.968	16/09/2024	29.962	04/05/2016		
181.180	06/02/2024	2.095	22/04/2015		
167.132	19/04/2023				
161.543	03/03/2023				
158.690	02/01/2023				
149.885	13/07/2022				
145.734	19/04/2022				
130.570	07/06/2021				
125.933	01/03/2021				
119.690	28/09/2020				
107.368	23/01/2020				
89.827	21/03/2019				

De gegevens vermeld op dit document zijn afkomstig van derde partijen. Car-Pass vzw is door de wetgever niet belast om de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens te controleren. Lees aandachtig de informatie op de Keurrijde.

VIA CAR-PASS vzw
Wouterdijk 46/2 - Boulevard de la Woluwe 46/2
1200 BRUSSEL - BRUXELLES
België - Belgique

Bewijs E van uitgevoerde servicebeurt		De Max. Extra werkzaamheden - Verwijzing	
1. De Max. Uitgevoerde is:		1/17 Afdruk	
1/1 a. Service	☒	1/17 Remschijf	
1/1 b. Motolie vervangen	☒	1/17 a. Eindschijf	
1/1 c. Met automatische versnell.		1/17 b. Versnellingskabel	
1/1 d. Langste motorolie gebruikt		1/17 Motorolie toevoegen (zie)	
1/1 e. Olievervanger	☒	1/17 Luchtfilter	
1/1 f. Motorolievervanger		1/17 Filter Olie (zie) toevoegen	
1/1 g. Remschijven	☒	1/17 Motorolie toevoegen	
1/1 h. Remblok		1/17 Getriebe-olie	
1/1 i. Remblok (ook bij auto met versnell.)		1/17 a. Bouslijp	
2. Servicebeurt		1/17 b.	
3. Servicebeurt		1/17 c.	
4. Servicebeurt		1/17 d.	
5. Servicebeurt		1/17 e.	
6. Servicebeurt		1/17 f.	
7. Servicebeurt		1/17 g.	
8. Servicebeurt		1/17 h.	
9. Servicebeurt		1/17 i.	
10. Servicebeurt		1/17 j.	
11. Servicebeurt		1/17 k.	
12. Servicebeurt		1/17 l.	
13. Servicebeurt		1/17 m.	
14. Servicebeurt		1/17 n.	
15. Servicebeurt		1/17 o.	
16. Servicebeurt		1/17 p.	
17. Servicebeurt		1/17 q.	
18. Servicebeurt		1/17 r.	
19. Servicebeurt		1/17 s.	
20. Servicebeurt		1/17 t.	
21. Servicebeurt		1/17 u.	
22. Servicebeurt		1/17 v.	
23. Servicebeurt		1/17 w.	
24. Servicebeurt		1/17 x.	
25. Servicebeurt		1/17 y.	
26. Servicebeurt		1/17 z.	
27. Servicebeurt		1/17 aa.	
28. Servicebeurt		1/17 ab.	
29. Servicebeurt		1/17 ac.	
30. Servicebeurt		1/17 ad.	
31. Servicebeurt		1/17 ae.	
32. Servicebeurt		1/17 af.	
33. Servicebeurt		1/17 ag.	
34. Servicebeurt		1/17 ah.	
35. Servicebeurt		1/17 ai.	
36. Servicebeurt		1/17 aj.	
37. Servicebeurt		1/17 ak.	
38. Servicebeurt		1/17 al.	
39. Servicebeurt		1/17 am.	
40. Servicebeurt		1/17 an.	
41. Servicebeurt		1/17 ao.	
42. Servicebeurt		1/17 ap.	
43. Servicebeurt		1/17 aq.	
44. Servicebeurt		1/17 ar.	
45. Servicebeurt		1/17 as.	
46. Servicebeurt		1/17 at.	
47. Servicebeurt		1/17 au.	
48. Servicebeurt		1/17 av.	
49. Servicebeurt		1/17 aw.	
50. Servicebeurt		1/17 ax.	
51. Servicebeurt		1/17 ay.	
52. Servicebeurt		1/17 az.	
53. Servicebeurt		1/17 ba.	
54. Servicebeurt		1/17 bb.	
55. Servicebeurt		1/17 bc.	
56. Servicebeurt		1/17 bd.	
57. Servicebeurt		1/17 be.	
58. Servicebeurt		1/17 bf.	
59. Servicebeurt		1/17 bg.	
60. Servicebeurt		1/17 bh.	
61. Servicebeurt		1/17 bi.	
62. Servicebeurt		1/17 bj.	
63. Servicebeurt		1/17 bk.	
64. Servicebeurt		1/17 bl.	
65. Servicebeurt		1/17 bm.	
66. Servicebeurt		1/17 bn.	
67. Servicebeurt		1/17 bo.	
68. Servicebeurt		1/17 bp.	
69. Servicebeurt		1/17 bq.	
70. Servicebeurt		1/17 br.	
71. Servicebeurt		1/17 bs.	
72. Servicebeurt		1/17 bt.	
73. Servicebeurt		1/17 bu.	
74. Servicebeurt		1/17 bv.	
75. Servicebeurt		1/17 bw.	
76. Servicebeurt		1/17 bx.	
77. Servicebeurt		1/17 by.	
78. Servicebeurt		1/17 bz.	
79. Servicebeurt		1/17 ca.	
80. Servicebeurt		1/17 cb.	
81. Servicebeurt		1/17 cc.	
82. Servicebeurt		1/17 cd.	
83. Servicebeurt		1/17 ce.	
84. Servicebeurt		1/17 cf.	
85. Servicebeurt		1/17 cg.	
86. Servicebeurt		1/17 ch.	
87. Servicebeurt		1/17 ci.	
88. Servicebeurt		1/17 cj.	
89. Servicebeurt		1/17 ck.	
90. Servicebeurt		1/17 cl.	
91. Servicebeurt		1/17 cm.	

[illegible]

Bewijs 2 van uitgevoerde servicebeurt		Ja / Nee, Extra werkzaamheden: <i>Verwijzing</i>	
S	Ja / Nee, Uitgevoerd in:	☒ Ja	☐ Nee
	☐ 1/1 Olie service	☒ 1/1 Ja	☐ 1/1 Nee
	☐ 1/2 Inspectie	☒ 1/2 Ja	☐ 1/2 Nee
	☒ 1/3 Met olie vervangen	☒ 1/3 Ja	☐ 1/3 Nee
	☒ 1/4 Met aanvullende controle	☒ 1/4 Ja	☐ 1/4 Nee
	☒ 1/5 Langdurige motorolie gebruikt	☒ 1/5 Ja	☐ 1/5 Nee
	☐ 1/6 Carrosseriecontrole	☒ 1/6 Ja	☐ 1/6 Nee
	☐ 1/7 Geometriecontrole	☒ 1/7 Ja	☐ 1/7 Nee
	☐ 1/8 Reparaties	☒ 1/8 Ja	☐ 1/8 Nee
	☐ 1/9 Wers kaart (ook op de werkorder vermelden)	☒ 1/9 Ja	☐ 1/9 Nee
Service uitgevoerd op:		☐ 1/10	☐ 1/11
Bij ken-stand: <i>59 544</i>		☐ 1/12	☐ 1/13
Referentienummer: <i>1112117</i>		☐ 1/14	☐ 1/15
Service uitgevoerd op:		Langdurige motoroliegebruik:	
			
Stempel van Volkswagen Retail Business Partner		Stempel van Volkswagen Retail Business Partner	
Volgende service		Extra werkzaamheden	
Servicekort		Op (datum)	
☐ Volgens service-intervalindicatie		☐ Op (datum)	
of		of	
☐ Op (datum)		☐ Op (datum)	
of		of	
☐ Bij (ken-stand): <i>59 544</i>		☐ Bij (ken-stand):	

Documentatie van de carrosseriecontrole	
	
	
	

Afbeelding 4: Principaalbeeld (links) van alle zijden en carrosseriecontrole
 Een specialist meetwerk in 4 stellingen 4 bewijsfoto's (rechts) met de tekst:
☒ K125 ☐ Buitwerk ☐ Luchtinlaat

Defecten geconstateerd?	
☐ Ja	☐ Nee
Beschrijving van de defecten:	

