

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	649 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Kodiaq	Model - doplňující informace	1,4 TSi
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	92 kW
Objem motoru	1395 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	94 000 km	Rok výroby	2018
Datum první registrace	01.06.2018	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarané ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
První majitel; PRAVIDELNÝ SERVIS JEDEN MAJITEL TOP STAV!!;			

KARTA VOZU



Výbava


Airbag 6x, ABS, Airbag řidiče, Alarm, Originální autorádio, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, LED denní svícení, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vnitřní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Záruka, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie







Wartungsliste

Auftrags-Nr. 67617 Verkaufstyp N572F5 Kennzeichen PS-C 838 Zulassung 2018-06-04

Fahrzeugnummer TMBJA7N57.8068133 MKB Kilometerstand 79083 Serviceberater TR

Verkaufstyp KODIAQ ACT TS92/1.4 M6F GKB Modelljahr 2018 Datum 08.09.2020

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Bei Fahrzeugempfang ☒ I.O. / durchgeführt ☐ n.I.O. / behoben

Connectdienste prüfen und Werkstattmodus aktivieren ☒ ☐ ☐

Fahrzeug von innen

Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen ☒ ☐ ☐

Innenraumleuchten im Dachhimmel, Kofferraum- und Handschuhfachbeleuchtung: Funktion prüfen ☒ ☐ ☐

Signalhorn: Funktion prüfen ☒ ☐ ☐

Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohleschicht: Gehäuse reinigen und Filtereinsatz ersetzen ☒ ☐ ☐

Scheibenwisch-/Waschanlage und Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und SpritzdüsenEinstellung prüfen ☒ ☐ ☐

Reifenreparatur-Set: Auf Beschädigung und Verbrauch prüfen; Haltbarkeitsdatum des Reifendichtmittels prüfen und eintragen: ☒ ☐ ☐

Verbandskasten, Warndreieck und Warnweste: Auf Vorhandensein und Haltbarkeitsdatum prüfen ☒ ☐ ☐

Fahrzeug von außen

I.O. / durchgeführt ☐ n.I.O. / behoben

Wartungstabellen

Seite 1 von 3

147

Wartungsliste

Auftrags-Nr. 6104	Verkaufstyp N872FS	Kennzeichen PS-C 838	Zulassung 2018-06-04
Fahrzeugkennnummer TMSJATNSTJB098133	MKB	Kilometerstand 40335	Serviceberater 72
Verkaufstyp KODIAQ ACT TS9211.4 MS	CZCA	Modelljahr 2018	Datum 2019-6-26

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Bei Fahrzeugempfang	I.O. / durchgeführt	n.I.O. behoben
Connectdienste prüfen und Werkstattmodus aktivieren	☒	☐

Fahrzeug von innen	I.O. / durchgeführt	n.I.O. behoben
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	☒	☐
Signalhorn: Funktion prüfen	☒	☐
Ablaufdatum Verbandkasten eintragen	☒	☐
Reifenfülldruck am Reserverad oder Pannenset auf Vollständigkeit (Reifenfülldruck, Kompressor und Reifenfülldruck) auf Verfallsdatum 2022 Prüfen und Datum eintragen	☒	☐

Fahrzeug von außen	I.O. / durchgeführt	n.I.O. behoben
--------------------	---------------------	----------------

