

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	265 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1,2 TSi
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	135 000 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	01.03.2014	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu		Německo	Barva	
Provozní hmotnost			Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba				
Počet míst k sezení	5		Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen		
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK		
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené		
Poznámka prodejce				
První majitel				

KARTA VOZU

Fotografie









Service-Nachweis

Datum: 06.10.2015 km-Stand: 29.831

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variables Service-Intervall Q01 verwendet	☒	☐	Bremsschleifschleifwechsel	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Zusätzlich					
alle 30 000 km	☐	☐			
alle 60 000 km	☐	☐			
alle 90 000 km	☐	☐			
Zündkerzenwechsel	☐	☐			
Luftfilterersatzwechsel	☐	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐			
Zahnriemenwechsel	☐	☐			
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☐	☐			

Service durchgeführt:

AUTOHAUS K.-H. GEFFE
Inh. Silke Speer, GmbH
99894 Elmstedt, Cumbacher Str. 17
Tel.: 0 36 23 / 20 13 00

Stempel des Skoda Servicepartners

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 11.400 Datum: 11.10.2015

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis

Datum: 06.10.2016 km-Stand: 52.501

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variables Service-Intervall Q01 verwendet	☒	☐	Bremsschleifschleifwechsel	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Zusätzlich					
alle 30 000 km	☐	☐			
alle 60 000 km	☐	☐			
alle 90 000 km	☐	☐			
Zündkerzenwechsel	☐	☐			
Luftfilterersatzwechsel	☐	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐			
Zahnriemenwechsel	☐	☐			
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☐	☐			

Service durchgeführt:

AUTOHAUS K.-H. GEFFE
Inh. Silke Speer, GmbH
99894 Elmstedt, Cumbacher Str. 17
Tel.: 0 36 23 / 20 13 00

Stempel des Skoda Servicepartners

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 11.400 Datum: 11.10.2015

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis

Datum: 14.6.18 km-Stand: 82.677

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variables Service-Intervall Q01 verwendet	☒	☐	Bremsschleifschleifwechsel	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Zusätzlich					
alle 30 000 km	☐	☐			
alle 60 000 km	☐	☐			
alle 90 000 km	☐	☐			
Zündkerzenwechsel	☐	☐			
Luftfilterersatzwechsel	☐	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐			
Zahnriemenwechsel	☐	☐			
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☐	☐			

Service durchgeführt:

KFZ-Meisterbetrieb Buhle
Gladbachener Straße 5
99891 Tabarz
Telefon 03 62 99 / 5700

Stempel des Skoda Servicepartners

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 97.000 Datum: 6.1.19

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis

Datum: 19.06.19 km-Stand: 98.754

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variables Service-Intervall Q01 verwendet	☒	☐	Bremsschleifschleifwechsel	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Zusätzlich					
alle 30 000 km	☐	☐			
alle 60 000 km	☐	☐			
alle 90 000 km	☐	☐			
Zündkerzenwechsel	☐	☐			
Luftfilterersatzwechsel	☐	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐			
Zahnriemenwechsel	☐	☐			
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☐	☐			

Service durchgeführt:

KFZ-Meisterbetrieb Buhle
Gladbachener Straße 5
99891 Tabarz
Telefon 03 62 99 / 5700

Stempel des Skoda Servicepartners

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 114.000 Datum: 6.1.20

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis

Datum: 29.4.21

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variables Serviceintervall 0G1 ver-	☐	☒
werdelt	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒
Zusätzlich		
alle 30 000 km	☐	☒
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinzelwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen Spanndienwechsel	☐	☒

km Stand: _____

Werkstoff der letzten Service: _____

Brennstoffsystemwechsel

Service durchgeführt:

KFZ-Meisterbetrieb
Bühne
 Quaderstrasse 3
 42699 Solingen
 Telefon 021 52 33 15 00 80
 Stampf den Stempel hierhin

Nächster Inspektion-Service:

km Stand: _____

Datum: _____

(g) nachdem, was korrekt erfüllt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Intervall-Anzeige)

DEKRA

Antlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V. Dresden
Betreuende Niederlassung:
am Luftschiffhafen 4, 99867 Gotha
Tel.: 03621/4520-0 Fax: 03621/4520-404

DEKRA

TMJB7B7N8B0109325
D GTH TL363
(1)profrot Tabarz, 20.03.2019
(2)kenna: D GTH TL363
(3)profrot Tabarz, 20.03.2019
(4)kennz: 94866
(5)ve-nr. M1
Aufbau AG
herat. 8004
typ ANN
ver. 00043
ACCJZAXO
NUMF6GAU009STVL7
EUF05;J;PI/C; M, NI I
03/2017 DEKRA
0000329099

DEKRA

Thomas LANG
Walther-Rathenau-Straße 59
99891 Tabarz / Thür.Wald
99891 Tabarz / Thür.Wald

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichte-Nr. R052863004869
vom 25.03.2019, 13:25
Seite 2 von 2

DEKRA

Ergelbnis:
erhebliche Mängel
d GTH TL363

G-Kat-OBD

Motormanagement Abgasreinigungssystem Kraftstoff: Benzin Messzeit: 20.03.2019 13:12

Funktionstest nach OBD

Fzg-Soll-Daten Fzg-Ist-Daten

Konditionierung Katalysator Lufttemperatur

Jek. l/min Grad C min max

0/2500

entprechend AU-Richtlinie

max: 750 1403

min: 660 1110

max: 750 1403

min: 660 1110