

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	114 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,2 TSI MONTE CARLO ČR...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	188 394 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	31.08.2011	STK	01.03.2026

Rozšiřující údaje

Země původu		Barva	Červená
Provozní hmotnost	1 571 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	5,4 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Třetí majitel; 2 x klíče od vozidla; koupené nové v ČR; v roce 2024 nové rozvody včetně vodní pumpy + brzdové kotouče i destičky; palubní kamera; letní pneu na vozidle + sada zimních pneumatik na AL discích v ceně vozidla; zachovalý stav

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 4x, ABS, Originální autorádio, Bezklíčkové ovládání, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Dojezdové rezervní kolo, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací kamera, Posilovač řízení, Satelitní navigace, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU


Fotografie











Údaje o vozidle

Identifikační číslo vozidla

Datum převzetí vozidla

3 0 0 8 7 7

OKIM spol. s r.o.
Libeňské nábřeží, Havičská 306/1
AUTOSALON
Mauryczej 1028, 400 01, Olomoucko
Telefon: 475 603 458 Fax: 475 603 854
Servisní tel.: 475 603 807
800 882 99 999

5422F4 FABIA TSI AMB
MFX 8151 01 63KW CBZA

ELT 1D0 5SL 5RQ 1KM 6FP 1AC 3FA
1N2 1NL H9V 4UE 4R2 3NC 4QU 4X1
4A3 BL5 J1P 7AA 8G6 6Y0 9AB 8RE
7Q0 8DR 8GL 8X0 4K3 B03 G04 QN3
3L1 9P1 04H 7X1 9W0 8WC 7A0 3GA
9G2 7MG L11 7P0 F0A 3S4

Potvrzuji, že jsem uvedené vozidlo převzal v pořádku a že jsem byl seznámen se správným způsobem jeho používání a se záručními podmínkami.

Podpis kupujícího (viz Údaje o majiteli) str. 1)

40 Servisní doklady

Záznamy servisu

Stav km: 32 424

Datum: 15.6.2019

Poznámky: DA. 113428"

Stav km:

Datum:

Poznámky:

Razítko servisu Škoda

41 Servisní doklady

Záznamy servisu

Stav km: 8604

Datum: 20.9.2012

Poznámky: PROVEDENA DA 24W6

Stav km: 18580

Datum: 9.10.2013

Poznámky: 74C7

Razítko servisu Škoda

42 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 4/2019

Stav km: 124 992

Provedeno:

Výměna motorového oleje

Prohlídka provedl

Servisní prohlídka

Kontrola polohování laku karosérie³¹⁾

Výměna brzdové kapaliny

Výměna palivového filtru

Vyčištění zadních budnových brzd

Výměna zapalovacích svíček

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce

Výměna ozubeného řemene

Výměna naprávací kladky ozubeného řemene

Stav km: 140 000

Datum: 4/2020

Razítko servisu Škoda

43 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 12/2018

Stav km: 119 928

Provedeno:

Výměna motorového oleje

Prohlídka provedl

Servisní prohlídka

Kontrola polohování laku karosérie³¹⁾

Výměna brzdové kapaliny

Výměna palivového filtru

Vyčištění zadních budnových brzd

Výměna zapalovacích svíček

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce

Výměna ozubeného řemene

Výměna naprávací kladky ozubeného řemene

Stav km: 135 000

Datum: 12/2019

Razítko servisu Škoda

44 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 4/2018

Stav km: 104 832

Provedeno:

Výměna motorového oleje

Prohlídka provedl

Servisní prohlídka

Kontrola polohování laku karosérie³¹⁾

Výměna brzdové kapaliny

Výměna palivového filtru

Vyčištění zadních budnových brzd

Výměna zapalovacích svíček

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce

Výměna ozubeného řemene

Výměna naprávací kladky ozubeného řemene

Stav km: 120 000

Datum: 4/2019

Razítko servisu Škoda

Servisní doklad

Datum: 3/2017 Stav km: 93576

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ Prohlídka provedl: 003 Záznam mobility¹⁾

Použit motorový olej pro servisní intervaly QGI ☒

Servisní prohlídka ☒ Autodružstvo Frýdek - Místek Ostrava - Písek

Kontrola poškození laku karoserie²⁾ ☒ Service

Výměna brzdové kapaliny ☒ AD2282AC

Výměna palivového filtru ☒

Vyčištění zadních bubnových brzd ☒

Výměna zapalovacích svíček ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☒

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce ☒

Výměna ozubeného řemene ☒

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒

Přísti servisní prohlídka: Stav km: 93576 Datum: 3/2017

1) V tomto políčku potvrdíte záznam mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záznam mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záznamu splněny nebyly, políčko prokreslete.

2) Potvrďte nepoškozenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případně závady zaznamenejte -> strana 20 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad

Datum: 13.8.2016 Stav km: 48428

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ Prohlídka provedl: Záznam mobility¹⁾

Použit motorový olej pro servisní intervaly QGI ☒

Servisní prohlídka ☒ Autodružstvo Frýdek - Místek Ostrava - Písek

Kontrola poškození laku karoserie²⁾ ☒ Service

Výměna brzdové kapaliny ☒ AD2282AC

Výměna palivového filtru ☒

Vyčištění zadních bubnových brzd ☒

Výměna zapalovacích svíček ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☒

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce ☒

Výměna ozubeného řemene ☒

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒

Přísti servisní prohlídka: Stav km: 48428 Datum: 8/2016

1) V tomto políčku potvrdíte záznam mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záznam mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záznamu splněny nebyly, políčko prokreslete.

2) Potvrďte nepoškozenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případně závady zaznamenejte -> strana 20 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad

Datum: 21.12.2015 Stav km: 63322

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ Prohlídka provedl: Záznam mobility¹⁾

Použit motorový olej pro servisní intervaly QGI ☒

Servisní prohlídka ☒ Autodružstvo Frýdek - Místek Ostrava - Písek

Kontrola poškození laku karoserie²⁾ ☒ Service

Výměna brzdové kapaliny ☒ AD2282AC

Výměna palivového filtru ☒

Vyčištění zadních bubnových brzd ☒

Výměna zapalovacích svíček ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☒

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce ☒

Výměna ozubeného řemene ☒

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒

Přísti servisní prohlídka: Stav km: 63322 Datum: 12/2015

1) V tomto políčku potvrdíte záznam mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záznam mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záznamu splněny nebyly, políčko prokreslete.

2) Potvrďte nepoškozenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případně závady zaznamenejte -> strana 20 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad

Datum: 13.8.2015 Stav km: 48620

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ Prohlídka provedl: Záznam mobility¹⁾

Použit motorový olej pro servisní intervaly QGI ☒

Servisní prohlídka ☒ Autodružstvo Frýdek - Místek Ostrava - Písek

Kontrola poškození laku karoserie²⁾ ☒ Service

Výměna brzdové kapaliny ☒ AD2282AC

Výměna palivového filtru ☒

Vyčištění zadních bubnových brzd ☒

Výměna zapalovacích svíček ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☒

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce ☒

Výměna ozubeného řemene ☒

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒

Přísti servisní prohlídka: Stav km: 48620 Datum: 8/2015

1) V tomto políčku potvrdíte záznam mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záznam mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záznamu splněny nebyly, políčko prokreslete.

2) Potvrďte nepoškozenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případně závady zaznamenejte -> strana 20 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad

Datum: 15.6.2014 Stav km: 32724

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ Prohlídka provedl: Záznam mobility¹⁾

Použit motorový olej pro servisní intervaly QGI ☒

Servisní prohlídka ☒ Autodružstvo Frýdek - Místek Ostrava - Písek

Kontrola poškození laku karoserie²⁾ ☒ Service

Výměna brzdové kapaliny ☒ AD2282AC

Výměna palivového filtru ☒

Vyčištění zadních bubnových brzd ☒

Výměna zapalovacích svíček ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☒

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce ☒

Výměna ozubeného řemene ☒

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒

Přísti servisní prohlídka: Stav km: 32724 Datum: 6/2014

1) V tomto políčku potvrdíte záznam mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záznam mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záznamu splněny nebyly, políčko prokreslete.

2) Potvrďte nepoškozenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případně závady zaznamenejte -> strana 20 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad

Datum: 9.10.2013 Stav km: 18586

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ Prohlídka provedl: Záznam mobility¹⁾

Použit motorový olej pro servisní intervaly QGI ☒

Servisní prohlídka ☒ Autodružstvo Frýdek - Místek Ostrava - Písek

Kontrola poškození laku karoserie²⁾ ☒ Service

Výměna brzdové kapaliny ☒ AD2282AC

Výměna palivového filtru ☒

Vyčištění zadních bubnových brzd ☒

Výměna zapalovacích svíček ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☒

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce ☒

Výměna ozubeného řemene ☒

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒

Přísti servisní prohlídka: Stav km: 18586 Datum: 10/2013

1) V tomto políčku potvrdíte záznam mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záznam mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záznamu splněny nebyly, políčko prokreslete.

2) Potvrďte nepoškozenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případně závady zaznamenejte -> strana 20 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad Servisní doklady 17

Datum: 20.9.2012 Stav km: 23604

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka provedl: ☒ ☐ Závazek mobility*

Použit motorový olej pro servisní intervaly QGI ☒ ☐

Servisní prohlídka ☒ ☐ **SKODA** **AUTON CZ, s.r.o.**
Ústí nad Labem
Service **AD27083**

Kontrola polikování laku karoserie¹⁾ ☒ ☐ Razítko servisu Skoda Razítko servisu Skoda

Výměna brzdové kapaliny ☒ ☐

Výměna palivového filtru ☒ ☐

Vyčištění zadních bubnových brzd ☒ ☐

Výměna zapalovacích svíček ☒ ☐

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ☐

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce ☒ ☐ Průběh servisní prohlídky: Stav km: 23604

Výměna ozubeného řemene ☒ ☐ Datum: 20.9.2012

Výměna naplnění kladky ozubeného řemene ☒ ☐ (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

1) V tomto políčku potvrďte závazek mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Závazek mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí závazku splněny nebyly, políčko proškrtněte.
2) Pokud je nepovolenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte na straně 18 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“

