

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	225 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	2,0 GTi 19" ALU TOP STAV
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		
Palivo	Benzín	Výkon	147 kW
Objem motoru	1984 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	137 000 km	Rok výroby	2005
Datum první registrace	01.03.2005	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu		Německo	Barva		Stříbrná
Provozní hmotnost			Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba					
Počet míst k sezení		5	Počet dveří		5
☐ První majitel		☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen		
☐ Nehavarované			☐ Protokol STK		
☐ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené		
Poznámka prodejce					
První majitel					


KARTA VOZU


Výbava

Airbag 4x, ABS, Litá kola, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Sportovní podvozek, ESP, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vnitřní teploměr, Vyhřívaná zrcátka




KARTA VOZU

Fotografie









Heft 13 Serviceplan

Interval Service nach fixierter Service-Intervall-Anzeige oder bei ... km* (jeweils, was zuerst eintritt)

Interval Service Inspektion Monat ... Jahr ...

Interval Service Inspektion Monat ... Jahr ...

Service-Nachweis 7

Durchgeführt wurde: ja nein Zusatzarbeiten: ja nein

Überholt Service: ja nein Zündkerzen-Wechsel: ja nein

Interval Service: ja nein Luftfiltereinsatz-Wechsel: ja nein

Interval Service Inspek: ja nein Kraftstofffilter-Wechsel: ja nein

Longlife-Motorenöl verwendet: ja nein Zahnriemen-Wechsel: ja nein

Datum: 11.03.2017 km-Stand: 52.525

Rechnungsnummer: Reparaturempfehlung: ja nein

Service durchgeführt von: MOTOR - DORN Kfz-Meisterbetrieb Neues Postfach 6 91320 Eßmannsstadt Tel. 0 91 94 / 46 32

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Überholt Service: ja nein Zusatzumfang: Monat ... Jahr ...

Interval Service Inspektion Monat ... Jahr ...

Interval Service Inspektion Monat ... Jahr ...

Service-Nachweis 8

Durchgeführt wurde: ja nein Zusatzarbeiten: ja nein

Überholt Service: ja nein Zündkerzen-Wechsel: ja nein

Interval Service: ja nein Luftfiltereinsatz-Wechsel: ja nein

Interval Service Inspek: ja nein Kraftstofffilter-Wechsel: ja nein

Longlife-Motorenöl verwendet: ja nein Zahnriemen-Wechsel: ja nein

Datum: 28.10.14 km-Stand: 85.277

Rechnungsnummer: Reparaturempfehlung: ja nein

Service durchgeführt von: MOTOR - DORN Kfz-Meisterbetrieb Neues Postfach 6 91320 Eßmannsstadt Tel. 0 91 94 / 46 32

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Überholt Service: ja nein Zusatzumfang: Monat ... Jahr ...

Interval Service Inspektion Monat ... Jahr ...

Interval Service Inspektion Monat ... Jahr ...

Heft 13 Serviceplan

Interval Service nach fixierter Service-Intervall-Anzeige oder bei ... km* (jeweils, was zuerst eintritt)

Interval Service Inspektion Monat ... Jahr ...

Interval Service Inspektion Monat ... Jahr ...

Service-Nachweis 7

Durchgeführt wurde: ja nein Zusatzarbeiten: ja nein

Überholt Service: ja nein Zündkerzen-Wechsel: ja nein

Interval Service: ja nein Luftfiltereinsatz-Wechsel: ja nein

Interval Service Inspek: ja nein Kraftstofffilter-Wechsel: ja nein

Longlife-Motorenöl verwendet: ja nein Zahnriemen-Wechsel: ja nein

Datum: 04.10.2013 km-Stand: 73.721

Rechnungsnummer: Reparaturempfehlung: ja nein

Service durchgeführt von: MOTOR - DORN Kfz-Meisterbetrieb Neues Postfach 6 91320 Eßmannsstadt Tel. 0 91 94 / 46 32

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Überholt Service: ja nein Zusatzumfang: Monat ... Jahr ...

Interval Service Inspektion Monat ... Jahr ...

Interval Service Inspektion Monat ... Jahr ...

Service-Nachweis 8

Durchgeführt wurde: ja nein Zusatzarbeiten: ja nein

Überholt Service: ja nein Zündkerzen-Wechsel: ja nein

Interval Service: ja nein Luftfiltereinsatz-Wechsel: ja nein

Interval Service Inspek: ja nein Kraftstofffilter-Wechsel: ja nein

Longlife-Motorenöl verwendet: ja nein Zahnriemen-Wechsel: ja nein

Datum: 28.10.14 km-Stand: 85.277

Rechnungsnummer: Reparaturempfehlung: ja nein

Service durchgeführt von: MOTOR - DORN Kfz-Meisterbetrieb Neues Postfach 6 91320 Eßmannsstadt Tel. 0 91 94 / 46 32

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Überholt Service: ja nein Zusatzumfang: Monat ... Jahr ...

Interval Service Inspektion Monat ... Jahr ...

Interval Service Inspektion Monat ... Jahr ...

Heft 13 Serviceplan

Interval Service nach fixierter Service-Intervall-Anzeige oder bei ... km* (jeweils, was zuerst eintritt)

Interval Service Inspektion Monat ... Jahr ...

Interval Service Inspektion Monat ... Jahr ...

Service-Nachweis 9

Durchgeführt wurde: ja nein Zusatzarbeiten: ja nein

Überholt Service: ja nein Zündkerzen-Wechsel: ja nein

Interval Service: ja nein Luftfiltereinsatz-Wechsel: ja nein

Interval Service Inspek: ja nein Kraftstofffilter-Wechsel: ja nein

Longlife-Motorenöl verwendet: ja nein Zahnriemen-Wechsel: ja nein

Datum: 01.12.2015 km-Stand: 82.016

Rechnungsnummer: Reparaturempfehlung: ja nein

Service durchgeführt von: MOTOR - DORN Kfz-Meisterbetrieb Neues Postfach 6 91320 Eßmannsstadt Tel. 0 91 94 / 46 32

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Überholt Service: ja nein Zusatzumfang: Monat ... Jahr ...

Interval Service Inspektion Monat ... Jahr ...

Interval Service Inspektion Monat ... Jahr ...

Service-Nachweis 10

Durchgeführt wurde: ja nein Zusatzarbeiten: ja nein

Überholt Service: ja nein Zündkerzen-Wechsel: ja nein

Interval Service: ja nein Luftfiltereinsatz-Wechsel: ja nein

Interval Service Inspek: ja nein Kraftstofffilter-Wechsel: ja nein

Longlife-Motorenöl verwendet: ja nein Zahnriemen-Wechsel: ja nein

Datum: 23.02.2016 km-Stand: 89.486

Rechnungsnummer: Reparaturempfehlung: ja nein

Service durchgeführt von: MOTOR - DORN Kfz-Meisterbetrieb Neues Postfach 6 91320 Eßmannsstadt Tel. 0 91 94 / 46 32

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Überholt Service: ja nein Zusatzumfang: Monat ... Jahr ...

Interval Service Inspektion Monat ... Jahr ...

Interval Service Inspektion Monat ... Jahr ...

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Hans-Böckler-Str. 6 a
DE 91301 Forchheim
Telefon 09191 7073-0

Bericht-Nr.: ODEFOH0KW005160
KFZ-Prüfz.: 133WE0Wm
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Prüfung durchgeführt am 06.10.2020

MARCO HACK
SPORTPLATZSTR 26
91365 WEILERSBACH

(1) Fz-Nr.: WVVZZZ1KZ5P040333
(2) Amtl. Kennz.: FO LX817 (D)
(3) Ausstellungsdatum: 01.12.2014 14:13 Uhr
Prüfung: 12780 km
(4) Laufleistung: 12780 km
(5) Klasse: PERSONENKRAFTFAHRZEUGE
Aufbau: GESCHLOSSEN
Hersteller: VOLKSWAGEN-WW
Typ: 1K
Var./Ver./Ausf.:
Antriebsart: Benzin
Emissionsklassifizierung: EURO 4
g/km: 1900 kg
Leistung: 07.2018
Kundenkennzeichen: ODEFOH0KW005079 vom 25.09.2020

Hauptuntersuchung § 29 StVZO (Nachprüf.)

(7) Ergebnis: (8) Nächste HU: September 2022

Sehr geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftenmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.
Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im September 2022 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es betreute Sie Herr Zeißler
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

(10) Hinweise:
Untersuchung des Abgasverhaltens am 06.10.2020 durch anerkannte Kfz-Prüfer, Kontrollnummer BY-2-02-0156-63
Nähe zum Zeitpunkt der Überprüfung auf der Fahrbahn.
Plus Inkasse erfolgt über unseren TÜV-Partner.

