

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	889 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Tiguan	Model - doplňující informace	2,0 4x4 DSG R-LINE
Karoserie	SUV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí	Pohon		
Palivo	Nafta	Výkon	140 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	108 000 km	Rok výroby	2016
Datum první registrace	01.09.2016	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Zlatá
Provozní hmotnost	Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list		☐ Eko poplatek uhrazen
☐ Nehavarované			☐ Protokol STK
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené
Poznámka prodejce			
První majitel			

KARTA VOZU

Výbava


Airbag 10x , ABS, Adaptivní regulace podvozku, Adaptivní tempomat, Airbag řidiče, Aktivní kapota, Alarm, Litá kola, Ambientní LED osvětlení interiéru, Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích, Asistent pro jízdu v koloně, Asistent rozjezdu do kopce, Asistent stability přívěsu (TSA), Asistent změny jízdního pruhu, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bezklíčkové ovládání, Bezklíčkové ovládání, Bi-xenony, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Sledování jízdního pruhu, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Kožené čalounění, LED denní svícení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Natáčecí světlomety, Palubní počítač, Panoramatická střecha, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Asistent při jízdě ze svahu, Regulace tuhosti podvozku, Roletky na zadní okna, Pádla řazení na volantu, Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vnitřní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Záruka, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie









Fahrzeuginhaltsträger

WVG ZZZ 5N z HW342766

AD1 48T

Tiguan 2.0

140 kW TDI

DFHA

D7A

HLBMT

QAY

LALX-----

OV

4

B0A 42F G1D H1T J2D DE5 Q4H

- 1AT 1G0 2PK 1NL 5KQ 5SL TR1

ØBG 3S1 3U1 QG1 1BE 8GV 8ZQ

1KU 1LA 3FJ G04 7M1

ØY1 4UP 4X3 4F2 N0H 5M1

BRM 2JR E0A ØAL ØBG

1JP L06 ØYV

11/200

Der Volks

Für welche F

Dieser Serviceplan

- CC
- Golf
- Golf GTD
- Golf GTE
- Golf GTI
- Golf Sportsan
- Golf Variant


Die Bedeutung

Durch die im Umst
daten Abb. 1 ist sic
die richtigen Volksw
Fahrzeug einbauen
darauf festgelegt.
Fahrzeug in Frage k
- Im Serviceplan wi
on, und damit der
für Ihr Fahrzeug b
- Der Serviceplan sa
Service durchgeführ
durchzuführenden
zeug zu Fahrzeug
zeughinhalten
trieb erfolgt werden
- Ihr Fachbetrieb do
alle service-relevan

Danke! Sie den Servic
Karte, wenden Sie sich bitte

Durch die im Unser durch die Abb. 1 ist die richtigen Volkswagen einbauen in Fahrzeug festgelegt, Fahrzeug in Frage kommen.

– In Serviceplan auf Auslieferungsdatum, und damit der für ihr Fahrzeug bei der Serviceplan das Service durchgeführt durchzuführen zu Fahrzeug zugeordnet werden, wird erfragt werden, Ihr Fachbetrieb der alle service-relevanten Sie den Service



Ja / Nein, durchgeführt wurde:		Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:	
☒ Ja	Ölwechsel Service	☒ Ja	Abfüllung
☒ Ja	Inspektion	☒ Ja	Brennstoffsystem
☒ Ja	mit Motorwechsel	☒ Ja	Dieselpartikelfilter
☒ Ja	mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Ja	Getriebeöl DSG, ATF
☒ Ja	Longlife Motoröl verwendet	☒ Ja	Halteakkuplung Öl
☒ Ja	Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endanbaue	☒ Ja	Kettlpenntrennen
☒ Ja	Prüfung der Schwenker-Einstellung	☒ Ja	Luftfiltereinsatz
☒ Ja	Reparaturempfehlung	☒ Ja	Reifenfüllfläch (Dichtmittel)
☒ Ja	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Ja	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <u>24.11.19</u>		☒ Ja	Zahnriemen
bei km-Stand: <u>59939</u>		☒ Ja	Zündkerzen
Rechnungsnummer:			
Service durchgeführt:			
Stempel des Franchisenehmers: Autolhaus 20788 Radebeul GmbH Ihre nächsten Service-Termin: Service-Adresse:		Longlife Mobilservice: Autolhaus 20788 Radebeul GmbH Stempel des Volkswagen-Verkaufers:	
am (Datum): oder bei km-Stand:	am (Datum): oder bei km-Stand:	Zusatzarbeiten	

The image contains three line drawings of a car. On the left is a top-down view showing the roof, windows, and wheels. In the center is a side profile view showing the car's height, wheel position, and body lines. On the right is a front view showing the hood, headlights, and front grille.

Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile
✗ Kratzer ○ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐

Beschreibung der Mängel:

Mängel festgestellt?	Ja:	Nein:
Beschreibung der Mängel:	☐	☐

