

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	129 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Nissan
Model	Juke	Model - doplňující informace	1,5DCi NAJ.127000 km !!!
Karoserie	Terénní	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	81 kW
Objem motoru	1461 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	127 001 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	18.10.2011	STK	01.08.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	1 750 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Vůz ve velmi dobrém stavu ! Najeto pouze 127000 km s dokladovatelným vývojem kilometrů - viz foto !!! Spotřeba 5; 4 l/100 km ! K vozu 2 x klíč na DO + na voze nové zimní pneu ! Nová STK - 8/2027 !

KARTA VOZU

Výbava


Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. sklopná zrcátka, ABS, Imobilizér, El. přední okna, Airbag 4x, Výškově nastavitelná sedadla, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček

KARTA VOZU

Fotografie











Seznam prohlídek - VIN SINECAF15UJ022552

Datum prohlídky	Prohlídka	Číslo prohlídky	Druh prohlídky	Stav km	Poznámka	Detail prohlídky
14.08.2025	STK	CZ-3133-25-08-0372	Pravidelná	127 051		Detail prohlídky
14.08.2025	SME	CZ-110802-25-08-0316	Pravidelná	89 949	Dne 14.08.2025 byla provedena oprava udelu v oporné kuli v přední nápravě (část stavu) poškození udelu v oporné kuli na 127 051 km.	Detail prohlídky
23.11.2023	STK	CZ-3102-23-11-0303	Pravidelná	123 992		Detail prohlídky
23.11.2023	SME	CZ-410846-23-11-0206	Pravidelná	123 888		Detail prohlídky
06.09.2022	STK	CZ-3117-22-09-0183	Evolution kontrola	120 034		Detail prohlídky
20.12.2021	STK	CZ-3227-21-12-0987	Pravidelná	119 919		Detail prohlídky

Zobrazit 1 až 13 z celkem 13 záznamů

(<https://www.mercedes.com>)

Prohlídka: Pravidelná

KONTROLA TACHOMETRU

Pro získání více informací o stavu pohotovosti a stavu pohotovosti udelu v oporné kuli v přední nápravě (část stavu) poškození udelu v oporné kuli na 127 051 km. Upozornění: Aplikace zobrazuje vzdálenost udelu v oporné kuli v přední nápravě (část stavu) poškození udelu v oporné kuli na 127 051 km. Aplikace zobrazuje vzdálenost udelu v oporné kuli v přední nápravě (část stavu) poškození udelu v oporné kuli na 127 051 km.

Seznam prohlídek - VIN SINECAF15UJ022552

Datum prohlídky	Prohlídka	Číslo prohlídky	Druh prohlídky	Stav km	Poznámka	Detail prohlídky
14.08.2025	STK	CZ-3133-25-08-0372	Pravidelná	127 051		Detail prohlídky
14.08.2025	SME	CZ-110802-25-08-0316	Pravidelná	89 949	Dne 14.08.2025 byla provedena oprava udelu v oporné kuli v přední nápravě (část stavu) poškození udelu v oporné kuli na 127 051 km.	Detail prohlídky
23.11.2023	STK	CZ-3102-23-11-0303	Pravidelná	123 992		Detail prohlídky
23.11.2023	SME	CZ-410846-23-11-0206	Pravidelná	123 888		Detail prohlídky
06.09.2022	STK	CZ-3117-22-09-0183	Evolution kontrola	120 034		Detail prohlídky
20.12.2021	STK	CZ-3227-21-12-0987	Pravidelná	119 919		Detail prohlídky

Datum prohlídky: Pravidelná

Číslo prohlídky: Pravidelná

Stav km: Pravidelná

Poznámka: Pravidelná