

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	199 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	2,0 TDi KOMBI
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	214 000 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	10.02.2012	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu		Barva	
Provozní hmotnost	2 010 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	5,1 l		
Počet míst k sezení	0	Počet dveří	
☐ První majitel ☐ Nehavarané ☐ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
První majitel			

KARTA VOZU


Výbava

Airbag 6x, ABS, Litá kola, Klimatizace aut. , Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Klimatizace dvouzónová, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Nastavitelný volant, Nezávislé topení, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Automatická uzávěrka diferenciálu, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla

KARTA VOZU

Fotografie







Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.:  TMBHE61Z5C2116677 CFHC

Typbeschreibung: 1Z5235 OCT.COM CR AMB

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode: NFP LF9R-1Z1Z CS 103KW CFHC

Mehr-Ausstattung:

EOA	1DO	SSL	SRQ	1KS	6FB	1AT	3FA
1N3	1NN	H6S	4UF	4R4	3KD	3QT	4X3
4A3	BL5	JON	7AA	BGU	6YO	9AK	BRM
7G0	BDN	BGL	8X0	4K3	B01	G07	GN2
3L3	9P1	7X2	9WB	BWB	7A0	3GN	
GG1	7MG	L13	7P4	FOA	3S2	2UA	

Datum der Fahrzeugübernahme: 11.10.2017

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßerem Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe „Daten über Fahrzeughalter“, Seite 2)

Service-Nachweis

Datum: 22.12.2017 km-Stand: 34570

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QS1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Intervall-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐

Wichsel der Lambda-Sonde: ☐ ja ☒ nein

SKODA-VERTRAGSHANDLER
Autoflug P&H-Osthafen
Petrisdamm 2
18148-Ruesch
Händler-Nr.: 841 80 70
2 Jahre Mobilitätsgarantie
1621556
Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 34570
Datum: 12/2019

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis

Datum: 02.01.2014 km-Stand: 66472

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐		☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐		☐	☐
Intervall-Service	☒	☐		☐	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen	☒	☐		☐	☐
Bremsschüsselswechsel	☒	☐		☐	☐
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐		☐	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐		☐	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐		☐	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐		☐	☐
Öl und Ölfiter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☒	☐		☐	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐		☐	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐		☐	☐

Service durchgeführt:

SKODA-VERTRAGSHÄNDLER
Autoservis POLY-Optim
Petroldamm 2
18744-Bismark
Händler-Nr.: 041 9070

2 Jahre Mobilitätsgarantie
Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:
km-Stand: 114 200
Datum: 02.12.2015
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Universalität des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 20, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 20.10.14 km-Stand: 16.07.14

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐		☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐		☐	☐
Intervall-Service	☒	☐		☐	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen	☒	☐		☐	☐
Bremsschüsselswechsel	☒	☐		☐	☐
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐		☐	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐		☐	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐		☐	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐		☐	☐
Öl und Ölfiter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☒	☐		☐	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐		☐	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐		☐	☐

Service durchgeführt:

SKODA-VERTRAGSHÄNDLER
Autoservis POLY-Optim
Petroldamm 2
18744-Bismark
Händler-Nr.: 041 9070

2 Jahre Mobilitätsgarantie
Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:
km-Stand: 16.07.14
Datum: 11.12.14
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Universalität des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 20, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 14.04.18 km-Stand: 08.05.2014

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐		☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐		☐	☐
Intervall-Service	☒	☐		☐	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen	☒	☐		☐	☐
Bremsschüsselswechsel	☒	☐		☐	☐
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐		☐	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐		☐	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐		☐	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐		☐	☐
Öl und Ölfiter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☒	☐		☐	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐		☐	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐		☐	☐

Service durchgeführt:

SKODA-VERTRAGSHÄNDLER
Autoservis POLY-Optim
Petroldamm 2
18744-Bismark
Händler-Nr.: 041 9070

2 Jahre Mobilitätsgarantie
Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:
km-Stand: nach
Datum: Anzeige
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Universalität des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 24, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 05.03.19 km-Stand: 175.143

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐		☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐		☐	☐
Intervall-Service	☒	☐		☐	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen	☒	☐		☐	☐
Bremsschüsselswechsel	☒	☐		☐	☐
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐		☐	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐		☐	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐		☐	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐		☐	☐
Öl und Ölfiter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☒	☐		☐	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐		☐	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐		☐	☐

Service durchgeführt:

SKODA-VERTRAGSHÄNDLER
Autoservis POLY-Optim
Petroldamm 2
18744-Bismark
Händler-Nr.: 041 9070

2 Jahre Mobilitätsgarantie
Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:
km-Stand: nach
Datum: Anzeige
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Universalität des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 20, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 4.11.2021 km-Stand: 198 000

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐		☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐		☐	☐
Intervall-Service	☒	☐		☐	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen	☒	☐		☐	☐
Bremsschüsselswechsel	☒	☐		☐	☐
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐		☐	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐		☐	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐		☐	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐		☐	☐
Öl und Ölfiter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☒	☐		☐	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐		☐	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐		☐	☐

Service durchgeführt:

SKODA-VERTRAGSHÄNDLER
Autoservis POLY-Optim
Petroldamm 2
18744-Bismark
Händler-Nr.: 041 9070

2 Jahre Mobilitätsgarantie
Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:
km-Stand: 215 000
Datum: 11/22
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Universalität des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 20, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 11/22 km-Stand: 209 000

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐		☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐		☐	☐
Intervall-Service	☒	☐		☐	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen	☒	☐		☐	☐
Bremsschüsselswechsel	☒	☐		☐	☐
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐		☐	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐		☐	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐		☐	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐		☐	☐
Öl und Ölfiter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☒	☐		☐	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐		☐	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐		☐	☐

Service durchgeführt:

SKODA-VERTRAGSHÄNDLER
Autoservis POLY-Optim
Petroldamm 2
18744-Bismark
Händler-Nr.: 041 9070

2 Jahre Mobilitätsgarantie
Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:
km-Stand: 224 000
Datum: 11/23
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Universalität des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 20, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.