

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	88 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla	Značka		Renault
Model	Twingo	Model - doplňující informace	1,2
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		
Palivo	Benzín	Výkon	43 kW
Objem motoru	1149 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	136 000 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	30.09.2009	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu		Barva
Provozní hmotnost	1 345 kg	Největší technicky přípustná hmotnost
Spotřeba		
Počet míst k sezení	0	Počet dveří
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen
☐ Nehavarané		☐ Protokol STK
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené
Poznámka prodejce		

KARTA VOZU


Výbava

Airbag 2x, ABS, Originální autorádio, CD přehrávač, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Podélný posuv sedadel, Nastavitelná sedadla, Posilovač řízení, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyjímatelná zadní sedadla, Výsuvné opěrky hlav, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie





KONTROLLNACHWEISE

VIN: 30.08.4 km 11000

Datum: 30.08.4 km 11000 Rechnungs-Nr.: 155477

Art der Arbeit: Wartung ☒ Stempel: Autobaum GmbH Kraftfahrzeugwerkstatt Zwickauer Str. 10, 09 22 30 90000000

Kontrolle auf Korrosion OK ☒ Nicht OK ☐ *siehe spezifische Seite

Datum: 10.02.14 km 32702 Rechnungs-Nr.: auto reparatur

Art der Arbeit: Wartung ☒ Stempel:

Kontrolle auf Korrosion OK ☒ Nicht OK ☐ *siehe spezifische Seite

Datum: 10.10.15 km 46250 Rechnungs-Nr.: KFZ Dutsch

Art der Arbeit: Wartung ☒ Stempel: KFZ Dutsch Nürnbergstraße 193 96050 Bamberg Tel. 09 51 / 13 22 28 Fax 09 51 / 13 20 20

Kontrolle auf Korrosion OK ☒ Nicht OK ☐ *siehe spezifische Seite

KONTROLLNACHWEISE (Fortsetzung)

Datum: 10.05.17 km 6430 Rechnungs-Nr.: KFZ Dutsch

Art der Arbeit: Wartung ☒ Stempel: KFZ Dutsch Nürnbergstraße 193 96050 Bamberg Tel. 09 51 / 13 22 28 Fax 09 51 / 13 20 20

Kontrolle auf Korrosion OK ☒ Nicht OK ☐ *siehe spezifische Seite

Datum: 3.07.18 km 90501 Rechnungs-Nr.: KFZ Dutsch

Art der Arbeit: Wartung ☒ Stempel: KFZ Dutsch Nürnbergstraße 193 96050 Bamberg Tel. 09 51 / 13 22 28 Fax 09 51 / 13 20 20

Kontrolle auf Korrosion OK ☒ Nicht OK ☐ *siehe spezifische Seite

Datum: 04.02.21 km 106200 Rechnungs-Nr.: KFZ Dutsch

Art der Arbeit: Wartung ☒ Stempel: KFZ Dutsch Nürnbergstraße 193 96050 Bamberg Tel. 09 51 / 13 22 28 Fax 09 51 / 13 20 20

Kontrolle auf Korrosion OK ☒ Nicht OK ☐ *siehe spezifische Seite

KONTROLLNACHWEISE (Fortsetzung)

VIN: 10.02.03 km 136 786 Rechnungs-Nr.: KOMPLETNI SERVIS!!!

Art der Arbeit: Wartung ☒ Stempel:

Kontrolle auf Korrosion OK ☒ Nicht OK ☐ *siehe spezifische Seite

Datum: 10.02.03 km 136 786 Rechnungs-Nr.: KOMPLETNI SERVIS!!!

Art der Arbeit: Wartung ☒ Stempel:

Kontrolle auf Korrosion OK ☒ Nicht OK ☐ *siehe spezifische Seite

Datum: 10.02.03 km 136 786 Rechnungs-Nr.: KOMPLETNI SERVIS!!!

Art der Arbeit: Wartung ☒ Stempel:

Kontrolle auf Korrosion OK ☒ Nicht OK ☐ *siehe spezifische Seite

KONTROLLNACHWEISE (Fortsetzung)

VIN: 10.02.03 km 136 786 Rechnungs-Nr.: KOMPLETNI SERVIS!!!

Art der Arbeit: Wartung ☒ Stempel:

Kontrolle auf Korrosion OK ☒ Nicht OK ☐ *siehe spezifische Seite

Datum: 10.02.03 km 136 786 Rechnungs-Nr.: KOMPLETNI SERVIS!!!

Art der Arbeit: Wartung ☒ Stempel:

Kontrolle auf Korrosion OK ☒ Nicht OK ☐ *siehe spezifische Seite

Datum: 10.02.03 km 136 786 Rechnungs-Nr.: KOMPLETNI SERVIS!!!

Art der Arbeit: Wartung ☒ Stempel:

Kontrolle auf Korrosion OK ☒ Nicht OK ☐ *siehe spezifische Seite

- Kompletní servis při 136 786 km 8/2023:
- nové přední kotouče a destičky
 - nový olej a olejový filtr + výpuštěk
 - nová olejová vana+ těsnění
 - nový chladič vody (ACI)
 - nový frídex
 - nový reostat topení
 - nové svíčky 4x
 - nové P+ L pomocné tyče stabilizátoru
 - nové levé zadní ložisko kola
 - nový P + L čep řízení
 - nová geometrie
 - kontrola a seřízení zadních brzd ...stav 80% o.k.
 - renovace předních brzdíků a zadních bubnů
 - ochranné nátěry a nástřiky podvozku
 - nový vzduchový filtr



