

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	209 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Yeti	Model - doplňující informace	1,4 TSI,STYLE DSG,TAŽNÉ...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	92 kW
Objem motoru	1395 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	201 136 km	Rok výroby	2016
Datum první registrace	30.03.2016	STK	01.03.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	6,0 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Druhý majitel; tažné zařízení na1300kg			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Klimatizace aut. , Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie











TM0JJ75L0Q6026845 CZCA

5L7C1D YETI OUTD STY

RDM LA7W-BE1Z DR 93KW CZCA

EOA 1D2 7G0 17A 1K5 6FT 1AS 7MM
1N3 G02 HW6 4UP L57 B01 3GC 4X3
JOT Q16 BGU 2UB

R 16 R 17

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

Verfügt das Fahrzeug über die Garantie-
verlängerung? ja ☐ nein ☐

Begrenzung der SKODA Garantieverlängerung*

Jahre: _____ oder km: _____
bzw. Meilen: _____

* Je nachdem, was zuerst eintritt.



SKODA
Service-Nachweis

Überge-Inspektion

Datum 2016-07-27

Laufleistung 1 km

Auftragsnummer 2016002035

Durchgeführt von JA

Autorisierter SKODA Service-Partner JA (bis Anzeige Service)

Mobilitätsgarantie JA (bis Anzeige Service)

Autorisierter SKODA Service-Partner JA

Mobilitätsgarantie JA (bis Anzeige Service)

Garantie gegen Durchrostung nach Karosserie-Reparatur

Datum 2017-08-31

Laufleistung 30160 km

Auftragsnummer 4414480

Die bei uns durchgeführte Karosserie-Reparatur erfolgte fachmännisch nach Vorgaben von SKODA AUTO a.s. Wir bestätigen, dass für den instandgesetzten Bereich die Garantie gegen Durchrostung weiterhin in vollem Umfang gültig ist.

Durchgeführt von Autohaus Zobjack GmbH
Österreicher Straße 93
01279 Dresden
Deutschland

Autorisierter SKODA Service-Partner JA

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum 2017-08-31

Laufleistung 30160 km

Auftragsnummer 4414480

Mobilitätsgarantie: +++1/2.094.108+++

Durchgeführte Zusatzarbeiten ✓ Staub-u. Pollenfilter

Durchgeführt von Autohaus Zobjack GmbH
Österreicher Straße 93
01279 Dresden
Deutschland

Autorisierter SKODA Service-Partner JA

Mobilitätsgarantie JA (bis Anzeige Service)

Sicherheitscode: Awa1g1f0m0ZV2v4y0TNE_M0S7u1u0a0aTppQABOfqNgwVotFHA77m DE1507C 2024-03-31 08:01 (+10) Seite 4 von 5

SKODA
Service-Nachweis

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum 2018-12-17

Laufleistung 61138 km

Auftragsnummer 4416243

Mobilitätsgarantie: +++1/2831.453+++

Durchgeführte Zusatzarbeiten ✓ Staub-u. Pollenfilter
✓ Anhängerkupplung
✓ Zündkerze
✓ Erweiterter Inspektionsumfang

Durchgeführt von Autohaus Zobjack GmbH
Österreicher Straße 93
01279 Dresden
Deutschland

Autorisierter SKODA Service-Partner JA

Mobilitätsgarantie JA (bis Anzeige Service)

Garantie gegen Durchrostung nach Karosserie-Reparatur

Datum 2017-08-31

Laufleistung 30160 km

Auftragsnummer 4414480

Die bei uns durchgeführte Karosserie-Reparatur erfolgte fachmännisch nach Vorgaben von SKODA AUTO a.s. Wir bestätigen, dass für den instandgesetzten Bereich die Garantie gegen Durchrostung weiterhin in vollem Umfang gültig ist.

Durchgeführt von Autohaus Zobjack GmbH
Österreicher Straße 93
01279 Dresden

Autorisierter SKODA Service-Partner	
Mobilitätsgarantie	ja (bis Anzeige Service)
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2020-12-17
Laufleistung	114212 km
Auftragsnummer	4418762
Mobilitätsgarantie-Nr.: *** 1/3.926.643 ***	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-U-Pollenfilter ✓ Anhängerkupplung ✓ Zündkerze ✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Erweiteter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Zoblack GmbH & Co. KG Österreicher Straße 93 01719 Dresden Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja
Mobilitätsgarantie	ja (bis Anzeige Service)
Eintragung der Werkstatt	
Datum	2019-12-05
Laufleistung	90029 km
Mobi: 1/3.330.729	
Durchgeführt von	Autohaus Zoblack GmbH Österreicher Straße 93 01719 Dresden Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja

Sicherheitscode: 48c4f6f1d023af6e7f9ed4cd1803480f4a2be9e0847994 DE/2507/2024-09-01/01/01/01

Seite 2 von 5

SKODA	
Schadachweis	
Komplettnachweis	
Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	TMBU7SL0GG026845
Typbezeichnung	VETI OUTD STV OT32AT/A 4x7
Datum der Ausfertigung	2016-03-30
Inspektion	
Datum	2024-01-31
Lieftreffung	17902 km
Auftragsnummer	7402756
Motornummer 166.114.007	
Durchgeführt von	Autohaus Zölzack GmbH & Co. KG Österreichische Straße 93 01279 Dresden Deutschland Ja
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja (Bsp. Anzeigefeld)
MöbiLidgarantie	
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2023-01-25
Lieftreffung	30468 km
Auftragsnummer	7401521
MöbiLidgarantie: *** 1/5.342.689 ***	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Stabd u Pollenfilter ☒ Antifrost-Supplung ☒ Zylinderöl ☒ Bremsflüssigkeits Service ☒ Erweitelter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Zölzack GmbH & Co. KG Österreichische Straße 93 01279 Dresden Deutschland Ja
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja (Bsp. Anzeigefeld)
MöbiLidgarantie	

SKODA	
Service-Nachweis	
	 SKODA
Komplettnachweis	
Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	TMBJ7SLD6G02684S
Typbezeichnung	YETI OUTD STY DT592T/A A7F
Datum der Auslieferung	2016-03-30
Ölwechsel-Service (flexibel)	
Datum	2024-10-05
Laufleistung	191069 km
Auftragsnummer	740367
Durchgeführt von	Autohaus Zobjack GmbH & Co. KG Österreichische Straße 01279 Dresden Deutschland
Autospieler SKODA Service-Partner	JA
Mobilitätsgarantie	JA (Bis Anzeige Service)
Inspektion	
Datum	2024-01-31
Laufleistung	177620 km
Auftragsnummer	7402756
Meilennummer: I/6.114.007	
Durchgeführt von	Autohaus Zobjack GmbH & Co. KG Österreichische Straße 93