

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	149 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	2,0 TDi 103kW, DSG,...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	177 104 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	28.10.2009	STK	01.09.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Stříbrná
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; Velice zachovalý stav. NOVÉ kompletní přední brzdy; pěkné celoroční pneumatiky. ROZVODY měněny ve 103.341 km. Dovozová STK v ceně; 2x originální klíč. Vozidlo prošlo celkovou předprodejní kontrolou - podvozek; celkový stav; ... Nabízíme možnost si auto pečlivě prohlédnout a samozřejmě si jej důkladně projet. Váš mechanik; technik a jim podobní jsou také vítáni; aby se zúčastnili vaší prohlídky. Ke každému vozu DÁREK ZDARMA.

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 10x , ABS, CD přehrávač, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, Klimatizace dvouzónová, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Plnohodnotné rezervní kolo, Podélný posuv sedadel, Nastavitelná sedadla, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, ESP, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vnitřní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie


















[illegible]

The image shows a desk with several documents and a calculator. The documents are:

- BERG Autoteile GmbH Invoice:** A blue and white invoice for a car repair. It includes the company logo, contact information, and a list of services performed on a 1990 Mercedes-Benz 190. The total amount is 117,00 €.
- G/KFZ Frank Effner Invoice:** A yellowed invoice for a car repair. It includes the company logo, contact information, and a list of services performed on a 1990 Mercedes-Benz 190. The total amount is 117,00 €.
- GTU Document:** A document from GTU (Gesellschaft für Technische Überwachung) with a date of 23.08.2022. It includes a table with columns for 'Anzahl', 'Einheit', and 'Preis'.
- Yellowed Receipt:** A receipt from 'G/KFZ Frank Effner' dated 23.08.2022. It includes a table with columns for 'Anzahl', 'Einheit', and 'Preis'.

A blue calculator is also visible on the desk.

