

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	138 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1,4 TSI, klima, serv....
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	164 000 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	25.09.2009	STK	01.09.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Zelená
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Druhý majitel; Úvěr možný; Nehavarované			


KARTA VOZU


Výbava

CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Střešní nosič, Mlhovky, Denní svícení, Klimatizovaná přihrádka, Dělená zadní sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Zadní stěrač, Airbag 6x, Palubní počítač, Isofix, Tažné zařízení, ABS, ESP, Posilovač řízení, Tempomat, Parkovací senzory zadní

KARTA VOZU

Fotografie









ALPINE
Made in Germany

Ölwechsel am: 07/2024
bei km-Stand: 154760
nächster Ölwechsel bei km-Stand: 169760
oder spätestens am: 07/2025

Ölfilter gewechselt: ☒ ja ☐ nein
Getriebeöl gewechselt: ☒ ja ☐ nein
Hinterachsöl gewechselt: ☒ ja ☐ nein
Bremsflüssigkeit gew.: ☒ ja ☐ nein

bei km-Stand: 154760



Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.: 1Z52L5 OCT COM AMB
TMBHJ6127AB016277 CAXA
LHY 9559 CS 90KW CAXA

Typbeschreibung: 1Z52L5 OCT COM AMB
Getriebe/Lacknummer/Innenanstellung/Motorleistung/Motorcode
Motorleistung: 90KW

Datum der Fahrzeugübernahme: 26.09.09

SKODA-VERTRAGSPARTNER
AUTO CENTRAL WIESEN
04427 110256
Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (Siehe „Daten über Fahrzeughalter“, Seite 1)

Dokumentation der Fahrzeugübergabe

Übergabe-Inspektion
Dieser Serviceplan ist für Octavia, Superb und Yeti-Fahrzeuge gültig. Mit dem Stempel des Skoda Servicepartners wird die Fahrzeugübergabe dokumentiert. Vor der Übergabe haben wir Ihr Fahrzeug nach den Richtlinien von Skoda Auto durchgesehen, damit Sie vom ersten Kilometer an Freude an Ihrem Fahrzeug haben.

Übergabe-Inspektion:
SKODA-VERTRAGSPARTNER
AUTO CENTRAL WIESEN
04427 110256
Stempel Skoda Servicepartner

Datum: 28.09.09
Nächster Inspektions-Service: 4. Anzüge
km-Stand: 154760
Datum: 03/2011
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis

Datum: 28.8.2011 km-Stand: 26898

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐
Zusätzlich:		
Alle 30 000 km	☒	☐
Alle 60 000 km	☒	☐
Alle 90 000 km	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐

Wechsel der Lambda-Sonde: ☒ ja ☐ nein
Bremsflüssigkeitswechsel: ☒ ja ☐ nein

Service: 2 Jahre Mobilitätsgarantie LongLifeService
1206343

Nächster Inspektions-Service: 4. Anzüge
km-Stand: 154760
Datum: 03/2011
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 16 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 28.09.2013 km-Stand: 51024

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐
Zusätzlich:		
Alle 30 000 km	☒	☐
Alle 60 000 km	☒	☐
Alle 90 000 km	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐

Wechsel der Lambda-Sonde: ☒ ja ☐ nein
Bremsflüssigkeitswechsel: ☒ ja ☐ nein

Service: 2 Jahre Mobilitätsgarantie LongLifeService
1872754

Nächster Inspektions-Service: 4. Anzüge
km-Stand: 154760
Datum: 03/2011
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 16 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 08.09.2017 km-Stand: 21342

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwenden	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 21342

Datum: 08.09.2017

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 09.10.17 km-Stand: 102112

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwenden	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	☐	☐
Alle 60 000 km	☐	☐
Alle 90 000 km	☐	☐

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 102112

Datum: 09.10.17

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 22 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 25.06.19 km-Stand: 110165

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwenden	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☐
Inspektions-Service	☐	☐			

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	☐	☐
Alle 60 000 km	☐	☐
Alle 90 000 km	☐	☐

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 110165

Datum: 25.06.19

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 05.08.20 km-Stand: 128940

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwenden	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	☐	☐
Alle 60 000 km	☐	☐
Alle 90 000 km	☐	☐

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 128940

Datum: 05.08.20

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 03.08.2022 km-Stand: 145867

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwenden	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	☒	☐
Alle 60 000 km	☐	☐
Alle 90 000 km	☐	☐

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 145867

Datum: 03.08.2022

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 28 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 30.07.2024 km-Stand: 154160

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwenden	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐			

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	☐	☐
Alle 60 000 km	☐	☐
Alle 90 000 km	☐	☐

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 154160

Datum: 30.07.2024

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 30 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.