

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	199 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Kia
Model	Sportage	Model - doplňující informace	1,6GDi Active Plus
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	99 kW
Objem motoru	1591 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	177 504 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	08.04.2013	STK	01.03.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	1 830 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
1.MAJITEL; KOUPENO NOVÉ V ČR; SERVISNÍ KNIHA; TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ 1200KG; NOVÁ STK+ME 3/2027			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 4x, ABS, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Střešní nosič, Tažné zařízení, USB, Venkovní teploměr, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče


KARTA VOZU


Fotografie
















Prohlídka karoserie č. 1
Datum prohlídky: 18.10.2014
Km: 1476
☒ Bez poškození
☐ Poškození
Kontrolní list prohlídky karoserie
Zakázkový list č.: 200 1663

Po opravě v autorizovaném servisu
Kia
Zakázkový list č.:
Datum opravy:
Razítko / podpis servisu

KIA KIA MOTORS
autorizovaný prodej a servis vozů KIA
AUTOBOND GROUP a.s.
provozovna Karlovy Vary, Studentská 429
tel.: +420 355 328 011, fax: +420 355 328 022
iČ: 27567575 DIČ: CZ27567575

Poznámky

Prohlídka karoserie č. 2
Datum prohlídky: 14.10.14
Km: 1476
☒ Bez poškození
☐ Poškození
Kontrolní list prohlídky karoserie
Zakázkový list č.: 200 1663

Po opravě v autorizovaném servisu
Kia
Zakázkový list č.:
Datum opravy:
Razítko / podpis servisu

KIA KIA MOTORS
autorizovaný prodej a servis vozů KIA
AUTOBOND GROUP a.s.
provozovna Karlovy Vary, Studentská 429
tel.: +420 355 328 011, fax: +420 355 328 022
iČ: 27567575 DIČ: CZ27567575

Poznámky

Prohlídka karoserie č. 3
Datum prohlídky: 14.10.14
Km: 1476
☒ Bez poškození
☐ Poškození
Kontrolní list prohlídky karoserie
Zakázkový list č.: 200 1663

Po opravě v autorizovaném servisu
Kia
Zakázkový list č.:
Datum opravy:
Razítko / podpis servisu

KIA KIA MOTORS
autorizovaný prodej a servis vozů KIA
AUTOBOND GROUP a.s.
provozovna Karlovy Vary, Studentská 429
tel.: +420 355 328 011, fax: +420 355 328 022
iČ: 27567575 DIČ: CZ27567575

Poznámky

Prohlídka karoserie č. 4
Datum prohlídky: 14.3.2014
Km: 1476
☒ Bez poškození
☐ Poškození
Kontrolní list prohlídky karoserie
Zakázkový list č.: 200 1663

Po opravě v autorizovaném servisu
Kia
Zakázkový list č.:
Datum opravy:
Razítko / podpis servisu

KIA KIA MOTORS
autorizovaný prodej a servis vozů KIA
AUTOBOND GROUP a.s.
provozovna Karlovy Vary, Studentská 429
tel.: +420 355 328 011, fax: +420 355 328 022
iČ: 27567575 DIČ: CZ27567575

Poznámky

Prohlídka karoserie č. 5
Datum prohlídky: 14.4.2020
Km: 103802
☒ Bez poškození
☐ Poškození
Kontrolní list prohlídky karoserie
Zakázkový list č.: 200 1663

Po opravě v autorizovaném servisu
Kia
Zakázkový list č.:
Datum opravy:
Razítko / podpis servisu

KIA KIA MOTORS
autorizovaný prodej a servis vozů KIA
AUTOBOND GROUP a.s.
provozovna Karlovy Vary, Studentská 429
tel.: +420 355 328 011, fax: +420 355 328 022
iČ: 27567575 DIČ: CZ27567575

Poznámky

Prohlídka karoserie č. 6
Datum prohlídky:
Km:
☐ Bez poškození
☐ Poškození
Kontrolní list prohlídky karoserie
Zakázkový list č.:

Po opravě v autorizovaném servisu
Kia
Zakázkový list č.:
Datum opravy:
Razítko / podpis servisu

Poznámky

Prohlídka karoserie č. 7
Datum prohlídky:
Km:
☐ Bez poškození
☐ Poškození
Kontrolní list prohlídky karoserie
Zakázkový list č.:

Po opravě v autorizovaném servisu
Kia
Zakázkový list č.:
Datum opravy:
Razítko / podpis servisu

Poznámky

POSLEDNÍ VÝMĚNA PROVEDENA
při km: 103802 km
MOTOROVÝ OLEJ
Shell Helix 5W-30 AF
dne: 17.4.2020

PŘEVODOVÝ OLEJ
FULIUM

CHLADICÍ KAPALINA
(účinnost do dne)

BRZDOVÁ KAPALINA
103800 km

olejový filtr vyměněn ano ne
vzduchový filtr vyměněn ano ne
palivový filtr vyměněn ano ne

PŘÍŠTÍ VÝMĚNA
při km: 13800 nebo dne: 4/2021

www.automax-group.com