

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	159 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Hyundai
Model	i10	Model - doplňující informace	1,0 Family+, servis...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	48 kW
Objem motoru	998 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	44 160 km	Rok výroby	2018
Datum první registrace	12.07.2018	STK	01.08.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	1 420 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	4,9 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Druhý majitel; Úvěr možný; Cebia report			

KARTA VOZU

Výbava

USB, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. přední okna, Tónovaná skla, Denní svícení, Dojezdové rezervní kolo, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Isofix, Airbag 6x, Deaktivace airbagu spolujezdce, Palubní počítač, Nastavitelný volant, ABS, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Senzor tlaku v pneumatikách, Asistent rozjezdu do kopce, Posilovač řízení

KARTA VOZU

Fotografie














Provedené operace - všechno za vozidlo NLHA751AAJ2428925

Výběr: všechny operace, řazeno podle údaje: Datum, vzestupně

Typ	Datum	Položka	Popis	Množ.	MJ	Kat.
P	01.06.2023	FB1	BALÍK KOMPLET PŘEZUTÍ 15"	4 x	99	
P	01.06.2023	OCN	Očištění náboje- konzervace	1 ks	99	
P	01.06.2023	SJM	zkušební jízda mechanika	1 ks	99	
P	01.06.2023	DJM	drobný jedincový materiál	1 ks	99	
P	01.06.2023	AUTOM	výměna oleje a filtrů	1 h	99	
P	01.06.2023	DIA1	nastavení servisního intervalu (při	1 x	98	
P	01.06.2023	THMS	dohledání vozu na před. tlak + Reset	1 x	98	
M	01.06.2023	CASEDGE5W3060	olej motorový 5W30	3 KS		
M	01.06.2023	UFI 23.265.00	Olejový filtr UFI	1 KS		
M	01.06.2023	UFI 53.116.00	Kabinový filtr UFI	1 KS		
M	01.06.2023	Z609088	Matice 12x1,5 60°21 Kia/Hyu	16 KS		
P	26.10.2023	FB1	BALÍK KOMPLET PŘEZUTÍ 15"	4 x	99	
P	26.10.2023	OCN	Očištění náboje- konzervace	4 ks	99	
P	26.10.2023	USCH	úschova pneu 13"-16"	147. den	99	
M	08.04.2024	Z5001	Kapalina - zimní směs do ostřikovačů -30	1 KS		
P	09.04.2024	FB1	BALÍK KOMPLET PŘEZUTÍ 15"	4 x	99	
P	09.04.2024	USCH	úschova pneu 13"-16"	166. den	99	
P	09.04.2024	LKV	Zajištění likvidace - dočasná manipulace	4 ks	99	
P	10.04.2024	APRO	podrobná prohlídka vozidla (max 1h)	0,5000 Ks	99	
P	08.01.2025	AUTOM	výměna oleje a filtrů	1 h	99	
P	08.01.2025	SJM	zkušební jízda mechanika	1 ks	99	
P	08.01.2025	DJM	drobný jedincový materiál	1 ks	99	
P	08.01.2025	DIA1	nastavení servisního intervalu (při	1 x	98	
P	08.01.2025	NB	nabíjení baterie	1 KS	99	
M	08.01.2025	CASEDGE5W3060	olej motorový 5W30 GTX	3 KS		
M	08.01.2025	Z5001	Kapalina - zimní směs do ostřikovačů -30	1 KS		
M	08.01.2025	BO F026400455	Vzduchový filtr BOSCH	1 KS		
M	08.01.2025	EL 523.500	Závítová zátká, pleťová vana ELRING	1 KS		
M	08.01.2025	MH OC521	Olejový filtr KNECHT	1 KS		
M	08.01.2025	BO 1987432164	Kabinový filtr	1 KS		



Číslo protokolu: 02-811039-24-06-0326

2025 01/2025 44 000 km Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí nebyly nalezeny evidované vozidlo.

Cebia Dokument vygenerován 29.08.2025 12:52