

# KARTA VOZU

## Základní údaje

|                        |               |                              |                           |
|------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------|
| Cena                   | 299 800,00 Kč |                              |                           |
| Skupina                | Osobní        | Stav                         | Ojeté                     |
| Kategorie vozidla      | Značka        |                              | Volkswagen                |
| Model                  | Passat        | Model - doplňující informace | DSG 2,0 TDI 110 KW BEZ... |
| Karoserie              | Kombi         | Převodovka                   | Automatická               |
| Počet rychlostí        | Pohon         |                              | Pohon předních kol        |
| Palivo                 | Nafta         | Výkon                        | 110 kW                    |
| Objem motoru           | 1968 ccm      | Emisní norma                 | EURO 5                    |
| Stav tachometru        | 197 000 km    | Rok výroby                   | 2015                      |
| Datum první registrace | 04.03.2015    | STK                          | 01.08.2027                |

## Rozšiřující údaje

|                                                     |                                   |                                       |                                                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Země původu                                         | Česká republika                   | Barva                                 | Bílá                                             |
| Provozní hmotnost                                   | 1 541 kg                          | Největší technicky přípustná hmotnost | 2 130 kg                                         |
| Spotřeba                                            | 4.33 l                            |                                       |                                                  |
| Počet míst k sezení                                 | 5                                 | Počet dveří                           | 5                                                |
| <input type="checkbox"/> První majitel              |                                   |                                       | <input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen    |
| <input type="checkbox"/> Nehavarované               | <input type="checkbox"/> COC list | <input type="checkbox"/> Protokol STK |                                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka |                                   |                                       | <input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené |

### Poznámka prodejce

BEZ AD BLLUE, B8, DSG ŠESTISTUPEŇ, DOBRÝ MOTOR TDI 150 KONÍ, ROZVODY MĚNĚNY V ROCE 2022 PŘI 150 TKM, FUNKČNÍ KLIMATIZACE, K VOZU NOVÉ PŘEDNÍ A ZADNÍ DESTIČKY+ZIMNÍ PNEUMATIKY, ZADNÍ PARKOVACÍ KAMERA+SENZORY, APPLE CARPLAY, ANDROIDAUTO, AUTOMATIKA, ELEKTRIKA, MULTIFUNKCE, ADAPTIVNÍ TEMPOMAT, VÝHŘEVY, STARTSTOP, MASÁŽE, 2X LOKET. OPĚRKA, BLUETOOTH, SERVISNÍ KNIHA, NOVÁ STK DO 8/2027, K DISPOZICI CEBIA REPORT.

# KARTA VOZU

## Výbava

**ABS, Adaptivní tempomat, Airbag 6x, Android Auto, Apple Car Play, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, El. seřiditelná sedadla, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, LED denní svícení, LED světlomety plnohodnotné, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Pádla řazení na volantu, Palubní počítač, Parkovací kamera, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tempomat, USB, Venkovní teploměr, Volba jízdního režimu, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač**

---

# KARTA VOZU

## Fotografie















**Datový štítek vozidla**

|                       |                                                 |                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                     | FAHRZEIG-IDENT.-NR.<br>VEHICLE-IDENT.-NO.       | 2859 48-4-5331 401 SJ |
|                       | TYP / TYPE                                      | WVWZZZ3C z FE425820   |
| 2                     | 1.5                                             | PASSAT Var. CLBNT     |
|                       | 110 kW                                          | TDI D6F               |
| 3                     | MOTORNO. / ESTR. NO.<br>ENG. CODE / TRANS. CODE | CRL B PZN             |
|                       | LACKNR. / INNENAUSSZ.<br>PAINT NO. / INTERIOR   | LC9A----- TO          |
| ML - AUSST. / OPTIONS |                                                 |                       |
| 4                     | B1M FB6 G1A H3Y J2D DN4                         |                       |
|                       | 1AT 1G2 2ZH 5RQ 5SL TR1                         |                       |
|                       | 3S2 8TB G16 I8E 8GV                             |                       |
|                       | BRM 1ZA L34 OYC G01 7MM                         |                       |

Obr. 1 1: Identifikační číslo vozidla; 2: Typ vozidla, výkon motoru, převodovka; 3: Kód motoru, kód převodovky; 4: Rozlišení vybavení, PR čísla.

**Potvrzení servisních úkonů 1**

Ano / Ne. Provedeno: ☒ A / Ne. Dodatečné práce - výměna:

1/1 Servis výměny oleje ☒ B AdBlue®

2/1 Prohlídka ☒ C Brzdová kapalina

3/1 a výměnu motorového oleje ☒ D Filtr motorové nafty

4/1 při rozlišeném rozsahu prohlídky ☒ E Převodový olej DSG®/ATF

5/1 Použití motorového oleje LongLife ☒ F Spojka Hallex: olej

6/1 kontrola korozní a hláznosti systému zemního plynu ☒ G Kinový žebrovací fímen

7/1 Kontrola nastavení světlometů ☒ H Vložka vzduchového filtru

8/1 Doplnění k opravě ☒ I Láhev s opravným mředem na prsnou stý (lénsní prostředek)

9/1 Přísti zákazník ☒ J Vložka prachového a pýlového filru

10/1 (to je nutné zaznamenat do zakázky)

Servis provedl dne: 29.9.2015

Stav km: 24064

Číslo faktury:

Servis provedl:

Razítko odborného servisu:

Razítko partnera Volkswagen:

Vše příslí termíny servisu

Servisní prohlídka

2 podle ukazatele servisních intervalů

nebo

dne (datum): 9.12.17

nebo

př (stav km): 55 000

Dodatečné práce

dne (datum):

nebo

př (stav km):

**Dokumentace kontroly karoserie**

Obr. 3 Schematické zobrazení. Platí pro všechny

Vše odborný servis označí políčkem žluté v ote: 5

Políčkem: ☐ Vybočení

Zjištěn nedostatek? Ano: ☐ Ne: ☐

Popis nedostatku:

**Potvrzení servisních úkonů 2**

Ano / Ne. Provedeno: ☒ A / Ne. Dodatečné práce - výměna:

1/1 Servis výměny oleje ☒ B AdBlue®

2/1 Prohlídka ☒ C Brzdová kapalina

3/1 a výměnu motorového oleje ☒ D Filtr motorové nafty

4/1 při rozlišeném rozsahu prohlídky ☒ E Převodový olej DSG®/ATF

5/1 Použití motorového oleje LongLife ☒ F Spojka Hallex: olej

6/1 kontrola korozní a hláznosti systému zemního plynu ☒ G Kinový žebrovací fímen

7/1 Kontrola nastavení světlometů ☒ H Vložka vzduchového filtru

8/1 Doplnění k opravě ☒ I Láhev s opravným mředem na prsnou stý (lénsní prostředek)

9/1 Přísti zákazník ☒ J Vložka prachového a pýlového filru

10/1 (to je nutné zaznamenat do zakázky)

Servis provedl dne: 22.7.2016

Stav km: 48705

Číslo faktury:

Servis provedl:

Razítko odborného servisu:

Razítko partnera Volkswagen:

Vše příslí termíny servisu

Servisní prohlídka

2 podle ukazatele servisních intervalů

nebo

dne (datum): 2.10.18

nebo

př (stav km): DLE ÚKAZ.

Dodatečné práce

dne (datum):

nebo

př (stav km): 60 000

**Dokumentace kontroly karoserie**

Obr. 4 Schematické zobrazení. Platí pro všechny

Vše odborný servis označí políčkem žluté v ote: 5

Políčkem: ☐ Vybočení

Zjištěn nedostatek? Ano: ☐ Ne: ☐

Popis nedostatku:

**Potvrzení servisních úkonů 3**

Ano / Ne. Provedeno: ☒ A / Ne. Dodatečné práce - výměna:

1/1 Servis výměny oleje ☒ B AdBlue®

2/1 Prohlídka ☒ C Brzdová kapalina

3/1 a výměnu motorového oleje ☒ D Filtr motorové nafty

4/1 při rozlišeném rozsahu prohlídky ☒ E Převodový olej DSG®/ATF

5/1 Použití motorového oleje LongLife ☒ F Spojka Hallex: olej

6/1 kontrola korozní a hláznosti systému zemního plynu ☒ G Kinový žebrovací fímen

7/1 Kontrola nastavení světlometů ☒ H Vložka vzduchového filtru

8/1 Doplnění k opravě ☒ I Láhev s opravným mředem na prsnou stý (lénsní prostředek)

9/1 Přísti zákazník ☒ J Vložka prachového a pýlového filru

10/1 (to je nutné zaznamenat do zakázky)

Servis provedl dne: 17.5.2019

Stav km: 78252

Číslo faktury:

Servis provedl:

Razítko odborného servisu:

Razítko partnera Volkswagen:

Vše příslí termíny servisu

Servisní prohlídka

2 podle ukazatele servisních intervalů

nebo

dne (datum): 2.10.18

nebo

př (stav km): DLE ÚKAZ.

Dodatečné práce

dne (datum):

nebo

př (stav km):

**Dokumentace kontroly karoserie**

Obr. 5 Schematické zobrazení. Platí pro všechny

Vše odborný servis označí políčkem žluté v ote: 5

Políčkem: ☐ Vybočení

Zjištěn nedostatek? Ano: ☐ Ne: ☐

Popis nedostatku:

**Potvrzení servisních úkonů 4**

Ano / Ne. Provedeno: ☒ A / Ne. Dodatečné práce - výměna:

1/1 Servis výměny oleje ☒ B AdBlue®

2/1 Prohlídka ☒ C Brzdová kapalina

3/1 a výměnu motorového oleje ☒ D Filtr motorové nafty

4/1 při rozlišeném rozsahu prohlídky ☒ E Převodový olej DSG®/ATF

5/1 Použití motorového oleje LongLife ☒ F Spojka Hallex: olej

6/1 kontrola korozní a hláznosti systému zemního plynu ☒ G Kinový žebrovací fímen

7/1 Kontrola nastavení světlometů ☒ H Vložka vzduchového filtru

8/1 Doplnění k opravě ☒ I Láhev s opravným mředem na prsnou stý (lénsní prostředek)

9/1 Přísti zákazník ☒ J Vložka prachového a pýlového filru

10/1 (to je nutné zaznamenat do zakázky)

Servis provedl dne: 16.08.2018

Stav km: 89350 km

Číslo faktury:

Servis provedl:

Razítko odborného servisu:

Razítko partnera Volkswagen:

Vše příslí termíny servisu

Servisní prohlídka

2 podle ukazatele servisních intervalů

nebo

dne (datum):

nebo

př (stav km):

Dodatečné práce

dne (datum):

nebo

př (stav km):

**Dokumentace kontroly karoserie**

Obr. 6 Schematické zobrazení. Platí pro všechny

Vše odborný servis označí políčkem žluté v ote: 5

Políčkem: ☐ Vybočení

Zjištěn nedostatek? Ano: ☐ Ne: ☐

Popis nedostatku:

**Potvrzení servisních úkonů 5**

Ano / Ne. Provedeno: ☒ A / Ne. Dodatečné práce - výměna:

1/1 Servis výměny oleje ☒ B AdBlue®

2/1 Prohlídka ☒ C Brzdová kapalina

3/1 a výměnu motorového oleje ☒ D Filtr motorové nafty

4/1 při rozlišeném rozsahu prohlídky ☒ E Převodový olej DSG®/ATF

5/1 Použití motorového oleje LongLife ☒ F Spojka Hallex: olej

6/1 kontrola korozní a hláznosti systému zemního plynu ☒ G Kinový žebrovací fímen

7/1 Kontrola nastavení světlometů ☒ H Vložka vzduchového filtru

8/1 Doplnění k opravě ☒ I Láhev s opravným mředem na prsnou stý (lénsní prostředek)

9/1 Přísti zákazník ☒ J Vložka prachového a pýlového filru

10/1 (to je nutné zaznamenat do zakázky)

Servis provedl dne: 29.08.2019

Stav km: 102 700 km

Číslo faktury:

Servis provedl:

Razítko odborného servisu:

Razítko partnera Volkswagen:

Vše příslí termíny servisu

Servisní prohlídka

2 podle ukazatele servisních intervalů

nebo

dne (datum): 23.8.2020

nebo

př (stav km): 110 000

Dodatečné práce

dne (datum):

nebo

př (stav km):

**Dokumentace kontroly karoserie**

Obr. 7 Schematické zobrazení. Platí pro všechny

Vše odborný servis označí políčkem žluté v ote: 5

Políčkem: ☐ Vybočení

Zjištěn nedostatek? Ano: ☐ Ne: ☐

Popis nedostatku:

**Potvrzení servisních úkonů 6**

Ano / Ne. Provedeno: ☒ A / Ne. Dodatečné práce - výměna:

1/1 Servis výměny oleje ☒ B AdBlue®

2/1 Prohlídka ☒ C Brzdová kapalina

3/1 a výměnu motorového oleje ☒ D Filtr motorové nafty

4/1 při rozlišeném rozsahu prohlídky ☒ E Převodový olej DSG®/ATF

5/1 Použití motorového oleje LongLife ☒ F Spojka Hallex: olej

6/1 kontrola korozní a hláznosti systému zemního plynu ☒ G Kinový žebrovací fímen

7/1 Kontrola nastavení světlometů ☒ H Vložka vzduchového filtru

8/1 Doplnění k opravě ☒ I Láhev s opravným mředem na prsnou stý (lénsní prostředek)

9/1 Přísti zákazník ☒ J Vložka prachového a pýlového filru

10/1 (to je nutné zaznamenat do zakázky)

Servis provedl dne: 30.8.2020

Stav km: 114081

Číslo faktury:

Servis provedl:

Razítko odborného servisu:

Razítko partnera Volkswagen:

Vše příslí termíny servisu

Servisní prohlídka

2 podle ukazatele servisních intervalů

nebo

dne (datum):

nebo

př (stav km):

Dodatečné práce

dne (datum):

nebo

př (stav km):

**Dokumentace kontroly karoserie**

Obr. 8 Schematické zobrazení. Platí pro všechny

Vše odborný servis označí políčkem žluté v ote: 5

Políčkem: ☐ Vybočení

Zjištěn nedostatek? Ano: ☐ Ne: ☐

Popis nedostatku:

