

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	139 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Dacia
Model	Duster	Model - doplňující informace	1.6 16V 77kW WEBASTO
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	198 768 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	31.01.2011	STK	04.04.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Bílá
Provozní hmotnost	1 235 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	1 710 kg
Spotřeba	7.33 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

WEBASTO. V pěkném stavu, úplná servisní historie, nová autobaterie. Letní a zimní pneu. Poslední servis ve 194000km. OTEVŘENO PO-PÁ 8:30-12:00 a 13:00-17:00 , SO 9-12 po telefonické dohodě. Na kávu s Vámi se těší Lukáš. Najdete nás 5min od Třebíče směr Dukovany-Moravský Krumlov. Nákup vozidla v rodinné atmosféře. Zkušební projížďka samozřejmostí, prohlídka Vaším technikem, nebo návštěva Vámi vybraného autoservisu samozřejmostí. Nakupujte v klidu a dělejte si radost.


KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, El. startér, Imobilizér, Klimatizace man. , Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Nezávislé topení, Originální autorádio, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Tažné zařízení, Tónovaná skla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla, Závěsné zařízení v TP

KARTA VOZU

Fotografie













KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHFÜHRTE ARBEITEN (Fortsetzung)

Datum der Inspektion: **28.4.2025** Km-Stand: **179.000**

☒ Ölwechsel + Ölfilter ☐ Reinfiltfilter

☒ Luftfilter

☒ Kraftstofffilter

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Kühlflüssigkeit

Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse): **KAB. FILTR. 2. 5W/30 100% RECOOL**

Kontrolle auf Durchrostung

Fahrzeug in gutem Zustand? ☒ ja ☐ nein

Garantiefortsetzung unter Vorbehalt der Instandsetzung von:

Reparaturdatum: **19.4.2026** bzw.: **207.000** km

Nächster Werkstattbesuch vorgesehen am: **19.4.2026** bzw.: **207.000** km

Datum der Inspektion: **5.4.2023** Km-Stand: **175.000**

☐ Ölwechsel + Ölfilter ☐ Reinfiltfilter

☐ Luftfilter

☐ Kraftstofffilter

☐ Bremsflüssigkeit

☐ Kühlflüssigkeit

Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse):

Kontrolle gegen Durchrostung

Fahrzeug in gutem Zustand? ☐ ja ☐ nein

Garantiefortsetzung unter Vorbehalt der Instandsetzung von:

Reparaturdatum: **4.4.2024** bzw.: **190.000** km

Nächster Werkstattbesuch vorgesehen am: **4.4.2024** bzw.: **190.000** km

KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHFÜHRTE ARBEITEN (Fortsetzung)

Datum der Inspektion: **10.10.2021** Km-Stand: **168.000**

☒ Ölwechsel + Ölfilter **5W40** ☐ Reinfiltfilter

☐ Luftfilter

☐ Kraftstofffilter

☐ Bremsflüssigkeit

☒ Kühlflüssigkeit

Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse):

Kontrolle auf Durchrostung

Fahrzeug in gutem Zustand? ☐ ja ☐ nein

Garantiefortsetzung unter Vorbehalt der Instandsetzung von:

Reparaturdatum: **9.10.2022** bzw.: **173.000** km

Nächster Werkstattbesuch vorgesehen am: **9.10.2022** bzw.: **173.000** km

Datum der Inspektion: **5.4.2023** Km-Stand: **175.000**

☒ Ölwechsel + Ölfilter **5W40** ☐ Reinfiltfilter

☐ Luftfilter

☐ Kraftstofffilter

☐ Bremsflüssigkeit

☒ Kühlflüssigkeit

Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse): **0W40**

Kontrolle gegen Durchrostung

Fahrzeug in gutem Zustand? ☐ ja ☐ nein

Garantiefortsetzung unter Vorbehalt der Instandsetzung von:

Reparaturdatum: **4.4.2024** bzw.: **190.000** km

Nächster Werkstattbesuch vorgesehen am: **4.4.2024** bzw.: **190.000** km

KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHFÜHRTE ARBEITEN (Fortsetzung)

Datum der Inspektion: 6.8.13
☒ Ölwechsel + Ölfilter
☒ Luftfilter
☒ Kraftstofffilter
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Kühlfüssigkeit
 Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse):
 Kontrolle auf Durchrostung
 Fahrzeug in gutem Zustand? ☒ ja
 Garantiefortsetzung unter Vorbehalt der Instandsetzung von:
 Reparaturdatum:
 Nächster Werkstattbesuch vorgesehen am: 8.12.0 bzw.: 147.430 km

Datum der Inspektion: 22.9.2020
☒ Ölwechsel + Ölfilter
☒ Luftfilter
☒ Kraftstofffilter
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Kühlfüssigkeit
 Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse): ZAPALOWACI
 Kontrolle gegen Durchrostung
 Fahrzeug in gutem Zustand? ☒ ja
 Garantiefortsetzung unter Vorbehalt der Instandsetzung von:
 Reparaturdatum:
 Nächster Werkstattbesuch vorgesehen am: 9.12.7 bzw.: 155.000 km

KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHFÜHRTE ARBEITEN (Fortsetzung)

Datum der Inspektion: 26.7.17
☒ Ölwechsel + Ölfilter
☒ Luftfilter
☒ Kraftstofffilter
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Kühlfüssigkeit
 Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse): EL 5W40
 Kontrolle auf Durchrostung
 Fahrzeug in gutem Zustand? ☒ ja
 Garantiefortsetzung unter Vorbehalt der Instandsetzung von:
 Reparaturdatum:
 Nächster Werkstattbesuch vorgesehen am: 07.12.18 bzw.: 175.000 km

Datum der Inspektion: 13.2.13
☒ Ölwechsel + Ölfilter
☒ Luftfilter
☒ Kraftstofffilter
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Kühlfüssigkeit
 Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse):
 Kontrolle gegen Durchrostung
 Fahrzeug in gutem Zustand? ☒ ja
 Garantiefortsetzung unter Vorbehalt der Instandsetzung von:
 Reparaturdatum:
 Nächster Werkstattbesuch vorgesehen am: 07.12.13 bzw.: 145.000 km

KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHFÜHRTE ARBEITEN (Fortsetzung)

Datum der Inspektion: 18.08.2015
☒ Ölwechsel + Ölfilter
☒ Luftfilter
☒ Kraftstofffilter
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Kühlfüssigkeit
 Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse):
 Kontrolle auf Durchrostung
 Fahrzeug in gutem Zustand? ☒ ja
 Garantiefortsetzung unter Vorbehalt der Instandsetzung von:
 Reparaturdatum:
 Nächster Werkstattbesuch vorgesehen am: 08.12.16 bzw.: 90.000 km

Datum der Inspektion: 04.08.16
☒ Ölwechsel + Ölfilter
☒ Luftfilter
☒ Kraftstofffilter
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Kühlfüssigkeit
 Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse):
 Kontrolle gegen Durchrostung
 Fahrzeug in gutem Zustand? ☒ ja
 Garantiefortsetzung unter Vorbehalt der Instandsetzung von:
 Reparaturdatum:
 Nächster Werkstattbesuch vorgesehen am: 08.12.17 bzw.: 103.700 km

KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHFÜHRTE ARBEITEN (Fortsetzung)

Datum der Inspektion: 22.8.2013
☒ Ölwechsel + Ölfilter
☒ Luftfilter
☒ Kraftstofffilter
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Kühlfüssigkeit
 Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse):
 Kontrolle auf Durchrostung
 Fahrzeug in gutem Zustand? ☒ ja
 Garantiefortsetzung unter Vorbehalt der Instandsetzung von:
 Reparaturdatum:
 Nächster Werkstattbesuch vorgesehen am: 8.12.15 bzw.: 80.000 km

Datum der Inspektion: 8.8.2014
☒ Ölwechsel + Ölfilter
☒ Luftfilter
☒ Kraftstofffilter
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Kühlfüssigkeit
 Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse):
 Kontrolle gegen Durchrostung
 Fahrzeug in gutem Zustand? ☒ ja
 Garantiefortsetzung unter Vorbehalt der Instandsetzung von:
 Reparaturdatum:
 Nächster Werkstattbesuch vorgesehen am: 8.12.11 bzw.: 70.000 km

KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHFÜHRTE ARBEITEN (Fortsetzung)

Datum der Inspektion: 29.12.2011
☒ Ölwechsel + Ölfilter
☒ Luftfilter
☒ Kraftstofffilter
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Kühlfüssigkeit
 Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse):
 Kontrolle auf Durchrostung
 Fahrzeug in gutem Zustand? ☒ ja
 Garantiefortsetzung unter Vorbehalt der Instandsetzung von:
 Reparaturdatum:
 Nächster Werkstattbesuch vorgesehen am: 01.12.13 bzw.: 30.000 km

Datum der Inspektion: 2.10.2012
☒ Ölwechsel + Ölfilter
☒ Luftfilter
☒ Kraftstofffilter
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Kühlfüssigkeit
 Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse):
 Kontrolle gegen Durchrostung
 Fahrzeug in gutem Zustand? ☒ ja
 Garantiefortsetzung unter Vorbehalt der Instandsetzung von:
 Reparaturdatum:
 Nächster Werkstattbesuch vorgesehen am: 01.12.13 bzw.: 40.000 km