

KARTA VOZU

Základní údaje

| | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Cena | 179 999,00 Kč | | |
| Skupina | Osobní | Stav | Ojeté |
| Kategorie vozidla | | Značka | Volkswagen |
| Model | Touran | Model - doplňující informace | 2.0 TDI DSG Bi-Xenon NAVI |
| Karoserie | MPV | Převodovka | Automatická |
| Počet rychlostí | | Pohon | |
| Palivo | Nafta | Výkon | 103 kW |
| Objem motoru | 1968 ccm | Emisní norma | |
| Stav tachometru | 249 000 km | Rok výroby | 2012 |
| Datum první registrace | 28.09.2012 | STK | 28.08.2027 |

Rozšiřující údaje

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|----------------|
| Země původu | Rakousko | Barva | Černá metalíza |
| Provozní hmotnost | | Největší technicky přípustná hmotnost | |
| Spotřeba | | | |
| Počet míst k sezení | 5 | Počet dveří | 5 |
| <input type="checkbox"/> První majitel | | <input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen | |
| <input type="checkbox"/> Nehavarované | <input type="checkbox"/> COC list | <input type="checkbox"/> Protokol STK | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka | | <input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené | |

Poznámka prodejce

Velmi dobrý stav , Servisní kniha , Pravidelně servisováno, Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.

KARTA VOZU

Výbava




ABS, Airbag 10x , Autorádio, Bi-xenony, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , LED denní svícení, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Satelitní navigace, Senzor stěračů, Tempomat, Tónovaná skla, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







Service-Nachweis 5

| | |
|--|--|
| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Wechsel von: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input type="checkbox"/> im Verbund | <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> Intervall-Service inklusive Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> Dieselloftstofffilter |
| <input type="checkbox"/> im Verbund | <input type="checkbox"/> Gasfilter |
| <input type="checkbox"/> Inspektions-Service | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz der Karosserie prüfen | <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche |
| <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 28.8.2017 | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 149 008 | <input type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: | VW Mobilitätsgarantie: |
| 219/207 Birngruber A-3500 Krems | 219/207 Birngruber A-3500 Krems |
| Stempel des Volkswagen Partners | Stempel des Volkswagen Partners |
| Ihr nächster Service-Termin | Welcher Service ist als nächster erforderlich? |
| ist am (Datum): hoch 2017 | oder |

Service-Nachweis 4

| | |
|--|--|
| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Wechsel von: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input type="checkbox"/> im Verbund | <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> Intervall-Service inklusive Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> Dieselloftstofffilter |
| <input type="checkbox"/> im Verbund | <input type="checkbox"/> Gasfilter |
| <input type="checkbox"/> Inspektions-Service | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz der Karosserie prüfen | <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche |
| <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 13.4.2017 | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 118 883 | <input type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: | VW Mobilitätsgarantie: |
| 219/207 Birngruber A-3500 Krems | 219/207 Birngruber A-3500 Krems |
| Stempel des Volkswagen Partners | Stempel des Volkswagen Partners |
| Ihr nächster Service-Termin | Welcher Service ist als nächster erforderlich? |
| ist am (Datum): | oder |
| | bei km-Stand: nach Anruf |

| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Korrosionsschutz der Karosserie prüfen | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche |
| <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 31.05.2023 | <input type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 221420 | <input type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: | VW Mobilitätsgarantie: |
| 04.05.2024 Service durchgeführt ÖL+ÖLFILTER ERN KLMAFILTER ERN BEI KM: 234250 | |
| Stempel des Volkswagen Partners | Stempel des Volkswagen Partners |
| Ihr nächster Service-Termin | Welcher Service ist als nächster erforderlich? |
| ist am (Datum): | oder |

| | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> Korrosionsschutz der Karosserie prüfen | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche |
| <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 24.07.2022 | <input type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 207494 | <input type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: | VW Mobilitätsgarantie: |
| Yasin Ayyıldız Mostviertel 4 3100 St. Pölten 0660 / 788 19 88 office@auto-ays.at | |
| Stempel des Volkswagen Partners | Stempel des Volkswagen Partners |
| Ihr nächster Service-Termin | Welcher Service ist als nächster erforderlich? |
| ist am (Datum): | oder |
| | bei km-Stand: Kupplung + Schwungrad getauscht. Diesel partikel filter gereinigt. Alle 4 Glühkerze getauscht. bei 213084km. Dat: 16.07.2023 |

Service-Nachweis 7

| | |
|---|--|
| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Wechsel von: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input type="checkbox"/> im Verbund | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> Intervall-Service inklusive Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> Dieselloftstofffilter |
| <input type="checkbox"/> im Verbund | <input type="checkbox"/> Gasfilter |
| <input type="checkbox"/> Inspektions-Service | <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz der Karosserie prüfen | <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche |
| <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 23.07.21 | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen + Wopu + K... |
| bei km-Stand: 198660 | <input type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: | VW Mobilitätsgarantie: |
| Yasin Ayyıldız Mostviertel 4 3100 St. Pölten 0660 / 788 19 88 office@auto-ays.at | |
| Stempel des Volkswagen Partners | Stempel des Volkswagen Partners |
| Ihr nächster Service-Termin | Welcher Service ist als nächster erforderlich? |
| ist am (Datum): | oder |

| | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> Korrosionsschutz der Karosserie prüfen | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche |
| <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 18.08.23 | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 225589 | <input type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: | VW Mobilitätsgarantie: |
| Autocentar Skoljic Volkswagen partner Marin Han bb 74260 Tešanj Telefon: +387 32 66 35 52 Telefax: +387 32 66 42 20 www.acs.ba 44319 A01 BiH | |
| Stempel des Volkswagen Partners | Stempel des Volkswagen Partners |
| Ihr nächster Service-Termin | Welcher Service ist als nächster erforderlich? |
| ist am (Datum): | oder |

Anhang 2 von 2

er OG
 traße 5A/2, 3041 Asperhofen
 einhauser@gmail.com Fax: Tel.: 0660/8119916 (9) Bgst. Nr. NPL388

tt zum EBV Gutachten 961

| | | | | |
|---------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|--|
| Datum 04.08.2023 | | KM-Stand 224281 | Gutachten-Nr. 54871614 | |
| Marke | Volkswagen, VW | Hubraum | 1968 ccm | |
| Type | 1T | (4) KM-Stand | 224402 | |
| Erstzulassung | 28.09.2012 | | | |
| Prüfgewicht 1608 kg | | Techn. zul. Gesamtmasse 2220 kg | | |
| aufhängungsarme | | leichter Mangel | | |
| | | leichter Mangel | | |
| | | leichter Mangel | | |

