

# KARTA VOZU

## Základní údaje

<b>Cena</b>	89 999,00 Kč		
<b>Skupina</b>	Osobní	<b>Stav</b>	Ojeté
<b>Kategorie vozidla</b>		<b>Značka</b>	Seat
<b>Model</b>	Ibiza	<b>Model - doplňující informace</b>	1.2Htp 51kw
<b>Karoserie</b>	Hatchback	<b>Převodovka</b>	Manuální
<b>Počet rychlostí</b>		<b>Pohon</b>	Pohon předních kol
<b>Palivo</b>	Benzín	<b>Výkon</b>	51 kW
<b>Objem motoru</b>	1198 ccm	<b>Emisní norma</b>	
<b>Stav tachometru</b>	97 109 km	<b>Rok výroby</b>	2009
<b>Datum první registrace</b>	29.05.2009	<b>STK</b>	12.09.2027

## Rozšiřující údaje

<b>Země původu</b>	Německo	<b>Barva</b>	Bílá
<b>Provozní hmotnost</b>		<b>Největší technicky přípustná hmotnost</b>	
<b>Spotřeba</b>			
<b>Počet míst k sezení</b>	5	<b>Počet dveří</b>	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarané	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

### Poznámka prodejce

Na voze bude zajištěna nová STK a kompletní předprodejní servis ( Olej + filtry, brzdy atd) . Pro více informací volejte prodejci.

# KARTA VOZU

## Výbava

**ABS, Airbag 6x, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Imobilizér, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Originální autorádio, Palubní počítač, Posilovač řízení, Tempomat, Venkovní teploměr, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač**

---

# KARTA VOZU

## Fotografie









**Fahrzeug-Daten**

1. vsszzz6Lz9R043727  
6L1 2A4  
IBIZA 1.2 12V  
REFER 51 D21 C5M
2. 1. Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer  
2. Kennbuchstaben  
Typ/Modell/Motor  
Getriebe/Ausführung
3. 3. Kennbuchstaben  
Motor/Getriebe/Lack  
Ausstattung
4. 4. Wechselcode für Mehrausstattung
5. 5. Kraftstoffverbrauch (l/100 km) / CO<sub>2</sub>-Emissionen (g/km) Stadt  
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) / CO<sub>2</sub>-Emissionen (g/km) Straße  
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) / CO<sub>2</sub>-Emissionen (g/km) insgesamt

**BXV**  
**LB9A 16**

X0A	B0X	D21	G0C	1AC	8GD
J1P	CX7	HA9	—	1G2	1NL
8AJ	8L3	8RL	8BG	8WD	8TC
Q4H	—	2ZA	—	—	6SC
OGG	G17	5J4	5SJ	5RQ	OG0

**Hinweis**

- Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung von jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen.
- SEAT informiert die SEAT-Vertragswerkstätten über die kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Produkte. Diese Werkstätten verfügen über die erforderlichen Werkzeuge und hoch qualifizierte Mitarbeiter, wodurch die Sicherheit und gute Funktion Ihres Fahrzeuges gewährleistet wird.
- Wenn das komplette Allgemeine Service-Programm bei den SEAT-Vertragswerkstätten ausgeführt wird, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

**20 Inspektionsnachweise**

**Inspektionsnachweise**

Datum: 19.07.2010 Km: 9453

Arbeiten ausgeführt:

Inspektions-Service	Ja	nein
Zusätzliche Arbeiten zum Inspektions-Service:		
Km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jahre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeits-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnräderwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatz-Wechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reparaturempfehlungen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ausgeführt Inspektion: 41866  
Autonatus Grone-Nord  
G.-Bischof-Str. 10  
37084 Göttingen  
Stempel des SEAT-Händlers

Nächster fälliger Service:  
Datum: 09.12.2011  
Km: 24453  
(was zuerst eintritt)

✓ = Ausgeführt

**Inspektionsnachweise**

Datum: 19.08.2011 Km: 17.787

Arbeiten ausgeführt:

Inspektions-Service	Ja	nein
Zusätzliche Arbeiten zum Inspektions-Service:		
Km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jahre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeits-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnräderwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatz-Wechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reparaturempfehlungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ausgeführt Inspektion: 41866  
Autonatus Grone-Nord  
SEAT Vertragswerkstatt  
Gustav-Adolf-Str. 10  
37071 Göttingen  
Tel. 0551 6 30 41 - Fax 6 30 44  
Stempel des SEAT-Händlers

Nächster fälliger Service:  
Datum: 08.12.2012  
Km: 32.787  
(was zuerst eintritt)

✓ = Ausgeführt