

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	194 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Opel
Model	Combo	Model - doplňující informace	1,5CDTi ČR 2xŠOUPAČKY !
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	96 kW
Objem motoru	1499 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	199 901 km	Rok výroby	2019
Datum první registrace		STK	01.01.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	2 120 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Vůz je ve velmi dobrém stavu ! Koupěn nový v ČR ! VELKÝ A PROSTORNÝ VUZ ! K vozu 2 x klíč + vedená servisní kniha - viz foto ! (vůz má najeto 206000 km)

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, ABS, Deaktivace airbagu spolujezdce, ESP, Imobilizér, Litá kola, Multifunkční volant, El. přední okna, Parkovací senzory zadní, Airbag 4x, Tažné zařízení, Tempomat, Výškově nastavitelná sedadla, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček


KARTA VOZU

Fotografie









Mezinárodní záruční certifikát

1. majitel
Model vozidla: *WTG 516*
Identifikační číslo vozidla: *0000000000000000*
Jméno / číslo zákazníka: *THOMAS HILBA o.s.*
Číslo registrační značky: *6H72247*
Místo, datum předání: *Olomouc 29.1.2019*
Datum prvního přihlášení: *24.1.2019*

Mezinárodní záruční certifikát 3
2. majitel
Jméno / číslo zákazníka
Číslo registrační značky
3. majitel
Jméno / číslo zákazníka
Číslo registrační značky
4. majitel
Jméno / číslo zákazníka
Číslo registrační značky

Opel Automobile GmbH, Opel Southeast Europe Ltd a předávající partner Opel ukládají osobní údaje o kupujících nových vozidel Opel z výrobního závodu pro účely podpory zákaznické a nakládají s nimi v souladu s místními předpisy na ochranu údajů.

Tento dokument Vás opravňuje pověřit jakéhokoli Opel partnera v Evropě vykonáním servisních kontrol a záruční práce.

Počátek běhu záruční lhůty: *29.1.2019*

COMBO

Grafika je použitelná pro všechny modely.

Protikoroziní prohlídka 15

1. kontrola
Vozidlo OK
Ano ☐ Ne ☐
Vozidlo opraveno
Ano ☐ Ne ☐
Nehoda/poškození karosérie
opraveno podle pokynů Opel
Ano ☐ Ne ☐
Poznámky
Datum: *22. 03. 2019*
km: *5740*

Vyznačte výsledek kontroly příslušným symbolem:
● Poškození od odlétajících kamínků
■ Poškození karosérie
Poškození laku
+ Skrábnutí
▶ Poškozená ochrana spodku karosérie

L0010783

REHCEK s.r.o.
Horní Město 344/6
17000 Opava-Jaktoř
IČO: 26815338
T 555 531 750

8 Potvrzení servisních prací

Servisní prohlídka: V mezdí ☐ Hlavní ☐
Datum: *22.03.2019* km: *20692*

Motorový olej
Kvalita: dexos1 ☐ dexos2 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskozita: *5 W 30*

Nemaznoucí kapalina, chladič kapalina
Ano: Ne ☐ °C

Baterie (rádiový dálkový ovladač)
☒ Pylový filtr
☒ Vozňuchový filtr
☒ Odrážkový klínový řemen
☒ Odrážkový řemen
☒ Palivový filtr
☒ Plynový filtr
☒ Olej převodovky
☒ Brzdová kapalina
☒ Sada na opravu pneumatik
☒ Přední / zadní brzdové destičky
☒ Zapalovací svíčky
☒ Chladič kapalin
☒ Aditiva do paliva

Autorizovaný servis razítko a podpis
Datum: *22.03.2019* km: *21000*
(+max. 1 měsíc) (+max. 1500 km)

Servisní prohlídka: V mezdí ☐ Hlavní ☐
Datum: *22.03.2019* km: *20692*

Motorový olej
Kvalita: dexos1 ☐ dexos2 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskozita: *5 W 30*

Nemaznoucí kapalina, chladič kapalina
Ano: Ne ☐ °C

Baterie (rádiový dálkový ovladač)
☒ Pylový filtr
☒ Vozňuchový filtr
☒ Odrážkový klínový řemen
☒ Odrážkový řemen
☒ Palivový filtr
☒ Plynový filtr
☒ Olej převodovky
☒ Brzdová kapalina
☒ Sada na opravu pneumatik
☒ Přední / zadní brzdové destičky
☒ Zapalovací svíčky
☒ Chladič kapalin
☒ Aditiva do paliva

Autorizovaný servis razítko a podpis
Datum: *22.03.2019* km: *21000*
(+max. 1 měsíc) (+max. 1500 km)

Potvrzení servisních prací		7	
Servisní prohlídka: V mezdobí ☐ Hlavní ☐			
Datum 13.03.2020 km 11832			
Motorový olej			
Kvalita:	dexos1 ☐	dexos2 ☒	
	dexos1 Gen2 ☐	C3 ☐	
	ACEA A3 ☐	B4 ☐	C3 ☐
Viskozita:	5W-30		
Nemrznoucí kapalina, chladicí kapalina	-40 °C		
Ano Ne			
☐ Baterie (rádiový dálkový ovladač) ☐ Pylový filtr ☐ Vzduchový filtr ☐ Dražkovany klinový řemen ☐ Ožubený řemen ☐ Palivový filtr ☐ Plynový filtr ☐ Olej převodovky ☐ Brzdová kapalina ☐ Sada na opravu pneumatik ☐ Přední / zadní brzdové destičky ☐ Zapalovací svíčky ☐ Chladicí kapaliny ☐ Aditiva do paliva			
Autorizovaný servis (základní 344/6) ☒ Další servisní prohlídka na základě indikátoru Datum 14.03.2020 km 11832			

Potvrzení servisních prací		6	
Servisní prohlídka: V mezdobí ☐ Hlavní ☐			
Datum 01.01.2020 km 36829			
Motorový olej			
Kvalita:	dexos1 ☐	dexos2 ☒	
	dexos1 Gen2 ☐	C3 ☐	
	ACEA A3 ☐	B4 ☐	C3 ☐
Viskozita:	5W-30		
Nemrznoucí kapalina, chladicí kapalina	-30 °C		
Ano Ne			
☐ Baterie (rádiový dálkový ovladač) ☐ Pylový filtr ☐ Vzduchový filtr ☐ Dražkovany klinový řemen ☐ Ožubený řemen ☐ Palivový filtr ☐ Plynový filtr ☐ Olej převodovky ☐ Brzdová kapalina ☐ Sada na opravu pneumatik ☐ Přední / zadní brzdové destičky ☐ Zapalovací svíčky ☐ Chladicí kapaliny ☐ Aditiva do paliva			
Autorizovaný servis (základní 344/6) ☒ Další servisní prohlídka na základě indikátoru Datum 01.01.2020 km 36829			

Potvrzení servisních prací		5	
Práce se označuje pomocí ano nebo ne			
Ano = bylo vyměněno			
Ne = výměna nebyla nutná			
Poznámky			
Předem stanovené údaje se nesmějí upravovat.			
Provedené servisní prohlídky jsou doloženy na následujících stranách. Servisní prohlídka by se měla provést vždy, když se tento požadavek objeví na servisním displeji, nicméně ne později než v servisních intervalech stanovených v uživatelské příručce. Povolené kvality a viskozity motorového oleje, viz uživatelská příručka. Pro vozidla se zážehovým motorem a pro vozidla na zemní plyn (CNG) je vyžadována naplnění palivová nádrž.			
Servisní prohlídka: V mezdobí ☐ Hlavní ☐ Datum 2.03.2020 km 6700			
Motorový olej			
Kvalita:	dexos1 ☐	dexos2 ☒	
	dexos1 Gen2 ☐	C3 ☐	
	ACEA A3 ☐	B4 ☐	C3 ☐
Viskozita:	5W-30		
Nemrznoucí kapalina, chladicí kapalina	-30 °C		
Ano Ne			
☐ Baterie (rádiový dálkový ovladač) ☐ Pylový filtr ☐ Vzduchový filtr ☐ Dražkovany klinový řemen ☐ Ožubený řemen ☐ Palivový filtr ☐ Plynový filtr ☐ Olej převodovky ☐ Brzdová kapalina ☐ Sada na opravu pneumatik ☐ Přední / zadní brzdové destičky ☐ Zapalovací svíčky ☐ Chladicí kapaliny ☐ Aditiva do paliva			
Autorizovaný servis (základní 344/6) ☒ Další servisní prohlídka na základě indikátoru Datum 2.03.2020 km 6700			