

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	194 900,00 Kč		
Skupina	Užitková	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Opel
Model	Combo	Model - doplňující informace	1,6DTCi ČR 2xŠOUPAČKY !
Karoserie		Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	96 kW
Objem motoru	1499 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	199 901 km	Rok výroby	2019
Datum první registrace	24.01.2019	STK	01.01.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	2 120 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Vůz je ve velmi dobrém stavu ! Koupěn nový v ČR ! VELKÝ A PROSTORNÝ VUZ ! K vozu 2 x klíč + vedená servisní kniha - viz foto ! (vůz má najeto 206000 km)			

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, ABS, Deaktivace airbagu spolujezdce, Imobilizér, Litá kola, Multifunkční volant, El. přední okna, Parkovací senzory zadní, Airbag 4x, Tažné zařízení, Tempomat, Výškově nastavitelná sedadla, Protiprokluzový systém kol (ASR)


KARTA VOZU

Fotografie









Mezinárodní záruční certifikát

1. majitel
Model vozidla: *WTG 516*
Identifikační číslo vozidla: *0000000000000000*
Jméno / číslo zákazníka: *THOMAS HILBA o.s.*
Číslo registrační značky: *6H72247*
Místo, datum předání: *Olomouc 29.1.2019*
Datum prvního přihlášení: *24.1.2019*

2. majitel
Jméno / číslo zákazníka: _____
Číslo registrační značky: _____

3. majitel
Jméno / číslo zákazníka: _____
Číslo registrační značky: _____

4. majitel
Jméno / číslo zákazníka: _____
Číslo registrační značky: _____

Mezinárodní záruční certifikát
Tento dokument Vás opravňuje pověřit jakéhokoli Opel partnera v Evropě vykonáním servisních kontrol a záruční práce.
Počátek běhu záruční lhůty: *29.1.2019*

Protikoroziní prohlídka

Grafika je použitelná pro všechny modely.

1. kontrola
Vozidlo OK
Ano ☐ Ne ☐
Vozidlo opraveno
Ano ☐ Ne ☐
Nehoda/poškození karosérie
opraveno podle pokynů Opel
Ano ☐ Ne ☐
Poznámky: _____
Datum: *22. 03. 2019*
km: *5740*

Vyznačte výsledek kontroly příslušným symbolem:
● Poškození od odlétajících kamínků
■ Poškození karosérie
Poškození laku
+ Skrábnutí
▶ Poškozená ochrana spodku karosérie

L0010783

REHCEK s.r.o.
Horní Město 344/6
17000 Opava-Jaktoř
IČO: 26815338
T 555 531 750

Potvrzení servisních prací

Servisní prohlídka: V mezdí ☐ Hlavní ☐
Datum: *22.03.2019* km: *20692*

Servisní prohlídka: V mezdí ☐ Hlavní ☐
Datum: _____ km: _____

Servisní prohlídka: V mezdí ☐ Hlavní ☐
Datum: _____ km: _____

Servisní prohlídka: V mezdí ☐ Hlavní ☐
Datum: _____ km: _____

Servisní prohlídka: V mezdobí ☐ Hlavní ☐		Potvrzení servisních prací 7	
Datum: 13.03.2020	Km: 11832	Datum: 17.03.2020	Km: 114621
Motorový olej	Kvalita: dexos1 ☐ dexos2 ☒ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	Motorový olej	Kvalita: dexos1 ☐ dexos2 ☒ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskozita: 5W-30	Nezměňovací kapalina, chladicí kapalina: -40 °C	Viskozita: 5W-30	Nezměňovací kapalina, chladicí kapalina: -40 °C
Ano Ne	Ano Ne	Ano Ne	Ano Ne
☐ Baterie (rádiový dálkový ovladač)	☐ Pylový filtr	☐ Vzduchový filtr	☐ Dražkovany klinový řemen
☐ Ouzubený řemen	☐ Palivový filtr	☐ Plynový filtr	☐ Olej převodovky
☐ Brzdová kapalina	☐ Sada na opravu pneumatik	☐ Přední / zadní brzdové destičky	☐ Zapalovací svíčky
☐ Chladicí kapalina	☐ Aditiva do paliva	☐ Aditiva do paliva	☐ Aditiva do paliva
Autorizovaný servis na základě indikátoru Datum: 13.03.2020 Km: 11832 (+max. 1 měsíc) (+max. 1500 km)		Autorizovaný servis na základě indikátoru Datum: 17.03.2020 Km: 114621 (+max. 1 měsíc) (+max. 1500 km)	

Servisní prohlídka: V mezdobí ☐ Hlavní ☐		Potvrzení servisních prací 6	
Datum: 01.01.2020	Km: 36829	Datum: 06.07.2020	Km: 16948
Motorový olej	Kvalita: dexos1 ☐ dexos2 ☒ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	Motorový olej	Kvalita: dexos1 ☐ dexos2 ☒ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskozita: 5W-30	Nezměňovací kapalina, chladicí kapalina: -40 °C	Viskozita: 5W-30	Nezměňovací kapalina, chladicí kapalina: -40 °C
Ano Ne	Ano Ne	Ano Ne	Ano Ne
☐ Baterie (rádiový dálkový ovladač)	☐ Pylový filtr	☐ Vzduchový filtr	☐ Dražkovany klinový řemen
☐ Ouzubený řemen	☐ Palivový filtr	☐ Plynový filtr	☐ Olej převodovky
☐ Brzdová kapalina	☐ Sada na opravu pneumatik	☐ Přední / zadní brzdové destičky	☐ Zapalovací svíčky
☐ Chladicí kapalina	☐ Aditiva do paliva	☐ Aditiva do paliva	☐ Aditiva do paliva
Autorizovaný servis na základě indikátoru Datum: 01.01.2020 Km: 36829 (+max. 1 měsíc) (+max. 1500 km)		Autorizovaný servis na základě indikátoru Datum: 06.07.2020 Km: 16948 (+max. 1 měsíc) (+max. 1500 km)	

Potvrzení servisních prací		Potvrzení servisních prací 5	
Provedené servisní prohlídky jsou doloženy na následujících stranách. Servisní prohlídka by se měla provádět vždy, když se tento požadavek objeví na servisním displeji, nicméně ne později než v servisních intervalech stanovených v uživatelské příručce. Povolené kvality a viskozity motorového oleje, viz uživatelská příručka. Pro vozidla se zážehovým motorem a pro vozidla na zemní plyn (CNG) je vyžadována naplnění palivová nádrž.		Práce se označuje pomocí ano nebo ne Ano = bylo vyměněno Ne = výměna nebyla nutná Poznámky Předem stanovené údaje se nesmějí upravovat.	
Servisní prohlídka: V mezdobí ☐ Hlavní ☐ Datum: 22.03.2020 Km: 5700		Servisní prohlídka: V mezdobí ☐ Hlavní ☐ Datum: 22.03.2020 Km: 5700	
Motorový olej Kvalita: dexos1 ☐ dexos2 ☒ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskozita: 5W-30 Nezměňovací kapalina, chladicí kapalina: -40 °C		Motorový olej Kvalita: dexos1 ☐ dexos2 ☒ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskozita: 5W-30 Nezměňovací kapalina, chladicí kapalina: -40 °C	
Ano Ne ☐ Baterie (rádiový dálkový ovladač) ☐ Pylový filtr ☐ Vzduchový filtr ☐ Dražkovany klinový řemen ☐ Ouzubený řemen ☐ Palivový filtr ☐ Plynový filtr ☐ Olej převodovky ☐ Brzdová kapalina ☐ Sada na opravu pneumatik ☐ Přední / zadní brzdové destičky ☐ Zapalovací svíčky ☐ Chladicí kapalina ☐ Aditiva do paliva		Ano Ne ☐ Baterie (rádiový dálkový ovladač) ☐ Pylový filtr ☐ Vzduchový filtr ☐ Dražkovany klinový řemen ☐ Ouzubený řemen ☐ Palivový filtr ☐ Plynový filtr ☐ Olej převodovky ☐ Brzdová kapalina ☐ Sada na opravu pneumatik ☐ Přední / zadní brzdové destičky ☐ Zapalovací svíčky ☐ Chladicí kapalina ☐ Aditiva do paliva	
Autorizovaný servis na základě indikátoru Datum: 22.03.2020 Km: 5700 (+max. 1 měsíc) (+max. 1500 km)		Autorizovaný servis na základě indikátoru Datum: 22.03.2020 Km: 5700 (+max. 1 měsíc) (+max. 1500 km)	