

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	769 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Cupra
Model	Leon	Model - doplňující informace	2,0 TSI 228 KW 4WD
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí	Pohon		4x4
Palivo	Benzín	Výkon	228 kW
Objem motoru	1984 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	40 250 km	Rok výroby	2023
Datum první registrace	08.12.2023	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Modrá
Provozní hmotnost	2 140 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	8,3 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel			☐ Eko poplatek uhrazen
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené

Poznámka prodejce

První majitel; VIN-VSSZZZKL5RR045290 Pravidelný servis-servisní kniha 2x klíč; Vozidlo je nebourané původní lak na celém vozidle; barva originál modrá tmavá matná

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 8x, ABS, Ambientní LED osvětlení interiéru, Android Auto, Apple Car Play, Asistent pro vedení vozu v jízdnicích pruzích, Asistent pro jízdu v koloně, Asistent rozjezdu do kopce, Klimatizace aut. , Automatické přepínání dálkových světel, Bezklíčkové ovládání, Bezklíčkové ovládání, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Digitální příjem rádia (DAB), Dojezdové rezervní kolo, Dotykové ovládání palubního počítače, El. sklopná zrcátka, Sledování jízdního pruhu, Hlídání mrtvého úhlu, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Kožené čalounění, LED adaptivní světlomety, LED denní svícení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Paměť nastavení sedadla řidiče, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Malý kožený paket, Protiprokluzový systém kol (ASR), Regulace tuhosti podvozku, Pádla řazení na volantu, Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, ESP, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vnitřní teploměr, Volba jízdního režimu, Vyhřívání zadní sedadla, Vyhřívání zrcátka, Vyhřívání volant, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie









