

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	249 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	1,6 TDI ALLTRACK 4x4...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		4x4
Palivo	Nafta	Výkon	81 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	210 773 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	29.04.2015	STK	01.09.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	2 040 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

První majitel; 2 x klíče od vozidla; dovoz z Rakouska od jediné majitelky nehavarovaného vozidla - nová STK v ČR; letní pneu na vozidle + sada zimních pneumatik na plechových discích v ceně vozidla; jasná servisní historie - servisované pouze v autorizovaném servisu; krásné vozidlo; COC list k vozidlu (rodný list); nové rozvody včetně vodní pumpy

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Adaptivní tempomat, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Denní svícení, Klimatizace dvouzónová, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Imobilizér, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací kamera, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, ESP, Střešní nosič, Střešní okno, Tažné zařízení, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU


Fotografie











Fahrzeuidentifizierungsträger

1 VWVZZAUZFP612888 CXXB
 2 BA5C3U Variant 1,6 XCBM 81 KW
 MRV L17F TW FTDI MGA CXXB

3 X4A B0A U89 G0L Q86 J2D DK5 -
 1AT 1G8 ZZH 1N1 5R0 5S1 T1J
 4 OBF 3S1 3U2 Q16 1B0 8G0 8ZM
 1KE 1ZE 3FU G24 7MM
 OY1 4UP 4X3 4R4 4K3 NOM 5MQ
 BRM 2JE E0A OAF 0BF 2UF 2G5
 UC5 L4B OYL

Übergebe-Inspektion wurde durchgeführt am: 13.04.2019
PORSCHE FREISTADT
 VW und Audi Service
 368 Liner Straße 70
 4240 Freistadt
 Telefon: +43 7942 725 30
 Telefax: +43 7942 725 39-6919
 E-Mail: porsche@freistadt.porsche.at

Datum der Auslieferung/Erstzulassung: 08.01.19
PORSCHE FREISTADT
 VW und Audi Service
 368 Liner Straße 70
 4240 Freistadt
 Telefon: +43 7942 725 30
 Telefax: +43 7942 725 39-6919
 E-Mail: porsche@freistadt.porsche.at

Service-Nachweis 10

Ja/Nein Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	☒ Airbag
☒ Inspektion	☒ Bremsleistung
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Dieseleinschleifer
☒ Langze Motorverwendung	☒ Getriebe DSG® ATF
☒ Korrosion- und Durchschweißprüfung der Erd- gepunkte	☒ Halbschleppung Öl
☒ Prüfung der Schwenker-Einstellung	☒ Halbschleppung Öl
☒ Reparaturschleppung	☒ Luftfilterwechsel
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Referenzflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 20.07.2019	☒ Staub- und Pollenfilterwechsel
bei km-Stand: 193.271	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☒ Zündkerzen

Volkswagen Service
 219135
 Autohaus
 Windschgarsten
 A-4380 Windschgarsten
 Stempel des Fachbetriebs

VW Mobilservice
 219135
 Autohaus
 Windschgarsten
 A-4380 Windschgarsten
 Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 12 Prinzipdarstellung, G6 für alle F...
 Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 12 beschi...
 * Kratzer ☐ Beul/Delle ☐ Korrosion ☐ A Störung ☐

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 9

Ja/Nein Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	☒ Airbag
☒ Inspektion	☒ Bremsleistung
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Dieseleinschleifer
☒ Langze Motorverwendung	☒ Getriebe DSG® ATF
☒ Korrosion- und Durchschweißprüfung der Erd- gepunkte	☒ Halbschleppung Öl
☒ Prüfung der Schwenker-Einstellung	☒ Halbschleppung Öl
☒ Reparaturschleppung	☒ Luftfilterwechsel
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfilterwechsel
Service durchgeführt am: 11.04.2019	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 193.271	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☒ Zündkerzen

Volkswagen Service
 219135
 Autohaus
 Windschgarsten
 A-4380 Windschgarsten
 Stempel des Fachbetriebs

VW Mobilservice
 219135
 Autohaus
 Windschgarsten
 A-4380 Windschgarsten
 Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 11 Prinzipdarstellung, G6 für alle Fahrzeuge und Karosserieteile.
 Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 * Kratzer ☐ Beul/Delle ☐ Korrosion ☐ A Störung ☐

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Volkswagen Service
 219135
 Autohaus
 Windschgarsten
 A-4380 Windschgarsten
 Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 8

Ja/Nein Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	☒ Airbag
☒ Inspektion	☒ Bremsleistung
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Dieseleinschleifer
☒ Langze Motorverwendung	☒ Getriebe DSG® ATF
☒ Korrosion- und Durchschweißprüfung der Erd- gepunkte	☒ Halbschleppung Öl
☒ Prüfung der Schwenker-Einstellung	☒ Halbschleppung Öl
☒ Reparaturschleppung	☒ Luftfilterwechsel
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfilterwechsel
Service durchgeführt am: 25.07.2019	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 193.271	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☒ Zündkerzen

Volkswagen Service
 219135
 Autohaus
 Windschgarsten
 A-4380 Windschgarsten
 Stempel des Fachbetriebs

VW Mobilservice
 219135
 Autohaus
 Windschgarsten
 A-4380 Windschgarsten
 Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 10 Prinzipdarstellung, G6 für alle Fahrzeuge und Karosserieteile.
 Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 * Kratzer ☐ Beul/Delle ☐ Korrosion ☐ A Störung ☐

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Volkswagen Service
 219135
 Autohaus
 Windschgarsten
 A-4380 Windschgarsten
 Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 7

Ja/Nein Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	☒ Airbag
☒ Inspektion	☒ Bremsleistung
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Dieseleinschleifer
☒ Langze Motorverwendung	☒ Getriebe DSG® ATF
☒ Korrosion- und Durchschweißprüfung der Erd- gepunkte	☒ Halbschleppung Öl
☒ Prüfung der Schwenker-Einstellung	☒ Halbschleppung Öl
☒ Reparaturschleppung	☒ Luftfilterwechsel
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfilterwechsel
Service durchgeführt am: 29.06.2019	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 151.950 km	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☒ Zündkerzen

Volkswagen Service
 219135
 Autohaus
 Windschgarsten
 A-4380 Windschgarsten
 Stempel des Fachbetriebs

VW Mobilservice
 219135
 Autohaus
 Windschgarsten
 A-4380 Windschgarsten
 Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 9 Prinzipdarstellung, G6 für alle Fahrzeuge und Karosserieteile.
 Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 * Kratzer ☐ Beul/Delle ☐ Korrosion ☐ A Störung ☐

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Volkswagen Service
 219135
 Autohaus
 Windschgarsten
 A-4380 Windschgarsten
 Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 6

Ja/Nein Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	☒ Airbag
☒ Inspektion	☒ Bremsleistung
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Dieseleinschleifer
☒ Langze Motorverwendung	☒ Getriebe DSG® ATF
☒ Korrosion- und Durchschweißprüfung der Erd- gepunkte	☒ Halbschleppung Öl
☒ Prüfung der Schwenker-Einstellung	☒ Halbschleppung Öl
☒ Reparaturschleppung	☒ Luftfilterwechsel
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfilterwechsel
Service durchgeführt am: 11.07.2019	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 193.271	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☒ Zündkerzen

Volkswagen Service
 219135
 Autohaus
 Windschgarsten
 A-4380 Windschgarsten
 Stempel des Fachbetriebs

VW Mobilservice
 219135
 Autohaus
 Windschgarsten
 A-4380 Windschgarsten
 Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 8 Prinzipdarstellung, G6 für alle Fahrzeuge und Karosserieteile.
 Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 * Kratzer ☐ Beul/Delle ☐ Korrosion ☐ A Störung ☐

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Volkswagen Service
 219135
 Autohaus
 Windschgarsten
 A-4380 Windschgarsten
 Stempel des Fachbetriebs

