KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	239 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Volkswagen
Model	Touran	**Model - doplňující informace**	2.0 TDi Bi-Xenon , Top...
Karoserie	MPV	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	**Výkon**	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	173 000 km	**Rok výroby**	2012
Datum první registrace	25.07.2012	**STK**	23.09.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Černá metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

☒ **První majitel**		☐ **Eko poplatek uhrazen**
☐ **Nehavarované**	☐ **COC list**	☐ **Protokol STK**
☒ **Servisní knížka**		☐ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

Top stav , Servisní kniha , Po výměně rozvodů , Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 10x , Autorádio, Bi-xenony, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Senzor stěračů, Tempomat, Tónovaná skla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie






















SOUND
EJECT
FM1
EUROPA 2
RADIO
MEDIA
TP
MENU



20.0°C
km
172567
trip
480.1



Service-Nachweis 1
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ja / Nein. Wechsel von:
Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Motorölwechsel
mit erweitertem Inspektionsumfang
LongLife Motoröl verwendet
Karosserieprüfung
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
AdBlue®
Bremsflüssigkeit
Dieselkraftstofffilter
Gasfilter
Getriebeöl: DSG®, ATF
Haldexkupplung: Öl
Luftfiltereinsatz
Reifenfüllflasche
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen
Service durchgeführt am: 17.06.14
bei km-Stand: 30463
Rechnungsnummer: 32204
Autohaus Himpel GmbH
Wassertorstraße 15
ST Siebenlehn
09603 Großschirma
SEAT
LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum): 06/16
oder
bei (km-Stand): lt. Anzeige
Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Dokumentation der Karosserie
Abb. 2 Prinzipdarstellung.
Ihr Fachbetrieb markiert in
Kratzer
Mängel festgestellt
Beschreibung der Mängel


Service-Nachweis 4
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ja / Nein. Wechsel von:
Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Motorölwechsel
mit erweitertem Inspektionsumfang
LongLife Motoröl verwendet
Karosserieprüfung
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
AdBlue®
Bremsflüssigkeit
Dieselkraftstofffilter
Gasfilter
Getriebeöl: DSG®, ATF
Haldexkupplung: Öl
Luftfiltereinsatz
Reifenfüllflasche
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen
Service durchgeführt am: 01.09.2020
bei km-Stand: 123 676
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:
TAC Erste Freiberger
Selbsthilfewerkstatt GmbH
Berthelsdorfer Straße 164
09599 Freiberg / OT Zug
Tel./Fax 03731-201143/45
LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Dokumentation der Karosserie
Abb. 5 Prinzipdarstellung.
Ihr Fachbetrieb markiert in
Kratzer
Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel:


Service-Nachweis 3
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ja / Nein. Wechsel von:
Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Motorölwechsel
mit erweitertem Inspektionsumfang
LongLife Motoröl verwendet
Karosserieprüfung
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
AdBlue®
Bremsflüssigkeit
Dieselkraftstofffilter
Gasfilter
Getriebeöl: DSG®, ATF
Haldexkupplung: Öl
Luftfiltereinsatz
Reifenfüllflasche
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen
Service durchgeführt am: 18.10.2018
bei km-Stand: 89241
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:
92204
Autohaus Himpel GmbH
Wassertorstr. 15
09603 Großschirma/Siebenlehn
SEAT
LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
am (Datum):
oder
Dokumentation der Karosse
Abb. 4 Prinzipda
Ihr Fachbetrieb
Kratzer
Mängel
Beschreibung


Service-Nachweis 2
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ja / Nein. Wechsel von:
Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Motorölwechsel
mit erweitertem Inspektionsumfang
LongLife Motoröl verwendet
Karosserieprüfung
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
AdBlue®
Bremsflüssigkeit
Dieselkraftstofffilter
Gasfilter
Getriebeöl: DSG®, ATF
Haldexkupplung: Öl
Luftfiltereinsatz
Reifenfüllflasche
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen
Service durchgeführt am: 23.07.16
bei km-Stand: 60480
Rechnungsnummer: 32204
Autohaus Himpel GmbH
Wassertorstraße 15
ST Siebenlehn
09603 Großschirma
SEAT
LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum):
oder
bei (km-Stand): lt. Anzeige
Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Dokumentation der Karosserie
Abb. 3 Prinzipdarstellung.
Ihr Fachbetrieb markiert in
Kratzer
Mängel festgeste
Beschreibung der Mäng


Service-Nachweis 6
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ja / Nein. Wechsel von:
Ölwechsel-Service
AdBlue®
Inspektion
Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel
Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang
Gasfilter
LongLife Motoröl verwendet
Getriebeöl: DSG®, ATF
Karosserieprüfung
Haldexkupplung: Öl
Reparaturempfehlung
Luftfilitereinsatz
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 3/24
Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 154714
Zahnriemen
Rechnungsnummer:
Zündkerzen
Service durchgeführt von:
LongLife Mobilitätsgarantie:
Autoservice Winkler
Stempel des Fachbetriebs
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum):
oder
Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
am (Datum):
Dokumentation der Ka
Abb. 7 Prinzipdarste
Ihr Fachbetrieb mark
× Kratzer
Mängel festg
Beschreibung der


Service-Nachweis 5
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ja / Nein. Wechsel von:
Ölwechsel-Service
AdBlue®
Inspektion
Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel
Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang
Gasfilter
LongLife Motoröl verwendet
Getriebeöl: DSG®, ATF
Karosserieprüfung
Haldexkupplung: Öl
Reparaturempfehlung
Luftfilitereinsatz
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 11/22
Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 142782
Zahnriemen
Rechnungsnummer:
Zündkerzen
Service durchgeführt von:
LongLife Mobilitätsgarantie:
TAC Erste Freiberger Selbsthilfewerkstatt GmbH
Bertheisdorfer Straße 164
09599 Freiberg / OT Zug
Tel./Fax 03731-201143/45
Stempel des Fachbetriebs
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Dokumentation der Karosse
Abb. 6 Prinzipdarstellung
Ihr Fachbetrieb markiert in
× Kratzer
Mängel festgestellt
Beschreibung der Mängel


TDI
VARTA