

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	249 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Touran	Model - doplňující informace	2.0 TDi Bi-Xenon , Top...
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	173 000 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	25.07.2012	STK	23.09.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input checked="" type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Top stav , Servisní kniha , Po výměně rozvodů , Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.

KARTA VOZU

Výbava





ABS, Airbag 10x , Autorádio, Bi-xenony, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Senzor stěračů, Tempomat, Tónovaná skla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony, Zadní stěrač

KARTA VOZU


Fotografie








Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselloststofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Halbdaxkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Reparaturenempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Reifenfüllfätsche
Service durchgeführt am: 3/24	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 154714	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> LongLife Mobilitätsgarantie:
 Autoservice Winkler Bobritzschstr. 36, 75501 Schöffelsdorf Tel. 0373 25 12 34 40 - Fax 0373 25 19 00 04 E-Mail: kontakt@autoservice-winkler.com	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum):	am (Datum):

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselloststofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Halbdaxkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturenempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllfätsche
Service durchgeführt am: M/22	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 142782	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> LongLife Mobilitätsgarantie:
 TAC Erste Freiburger Schweißwerkstatt GmbH Bertholdsdorfer Straße 164 09599 Freiberg / OT Zug Tel./Fax 03731-201143/45	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum):	am (Datum):

