

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	159 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	1.4 TGI CNG, TOTÁLNÍ...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	CNG	Výkon	81 kW
Objem motoru	1395 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	164 810 km	Rok výroby	2016
Datum první registrace		STK	01.09.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Itálie	Barva	Černá
Provozní hmotnost	1 457 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ z důvodu stěhování; cena po velké slevě; časově omezeno!!! Písemná garance původu vozu. Velmi pěkný Golf VII s originálním pohonem CNG. Vůz má vysokou výbavu vč. navigace; senzorů; alu kol; alcantary; climatronicu ap. Udržované. České doklady a platná STK. S vozem můžete ihned odjet.

KARTA VOZU

Výbava

Tempomat, Klimatizovaná přihrádka, Dálkové centrální zamykání, Bluetooth, Palubní počítač, CD přehrávač, USB, Satelitní navigace, Výškově nastavitelná sedadla, Sportovní sedadla, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Denní svícení, Litá kola, Deaktivace airbagu spolujezdce, ABS, ESP, Protiprokluzový systém kol (ASR), Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS), Senzor tlaku v pneumatikách, Sledování únavy řidiče, Imobilizér, Isofix, Senzor stěračů, Sportovní podvozek, Originální autorádio, Klimatizace dvouzónová, Multifunkční volant, Airbag 8x

KARTA VOZU

Fotografie
















☒ Ispezione	☒ Liquido dei freni
☒ con cambio dell'olio motore	☒ Filtro del carburante per i motori diesel
☐ con interventi di ispezione ampliati	☒ Olio del cambio: DSG®, ATF
☐ Utilizzo di olio motore LongLife	☒ Olio della frizione Haldex
☐ Controllo della corrosione e della tenuta dell'impianto del gas	☒ Cinghia poli-V
☐ Controllo della regolazione dei fari	☒ Cartuccia del filtro dell'aria
☐ Si consiglia la riparazione	☒ Bomoletta del sigillante
☐ Richiesta del cliente (da annotare anche nell'ordine)	☒ Cartuccia del filtro antipolvere/antipolline
Intervento effettuato il: 05/05/14	☒ Cinghia dentata
Chilometraggio: 16323	☒ Candele di accensione
Numero della fattura: 264	☒ Garanzia di mobilità LongLife
Intervento effettuato da: 00631	
Timbro dell'officina: AUTOCENTRI GIUSTOZZI TERNI S.P.A. TERNI	Timbro del rivenditore Volkswagen

☒ Ispezione	☒ AdBlue®
☒ con cambio dell'olio motore	☒ Liquido dei freni
☐ con interventi di ispezione ampliati	☒ Filtro del carburante per i motori diesel
☐ Utilizzo di olio motore LongLife	☒ Olio del cambio: DSG®, ATF
☐ Controllo della corrosione e della tenuta dell'impianto del gas	☒ Olio della frizione Haldex
☐ Controllo della regolazione dei fari	☒ Cinghia poli-V
☐ Si consiglia la riparazione	☒ Cartuccia del filtro dell'aria
☐ Richiesta del cliente (da annotare anche nell'ordine)	☒ Bomoletta del sigillante
Intervento effettuato il: 28/09/14	☒ Cartuccia del filtro antipolvere/antipolline
Chilometraggio: 32508	☒ Cinghia dentata
Numero della fattura: 264	☒ Candele di accensione
Intervento effettuato da: 00631	☒ Garanzia di mobilità LongLife
Timbro dell'officina: AUTOCENTRI GIUSTOZZI TERNI S.P.A. TERNI	Timbro del rivenditore Volkswagen

