

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	84 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Yeti	Model - doplňující informace	1,2 TSI 77 kW ČR NOVÝ...
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	329 918 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	12.08.2009	STK	01.09.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Červená
Provozní hmotnost	1 890 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	6,8 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☒ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; 2 x klíče od vozidla + 2 x klíče od zamykání zpátečky; koupené nové v ČR - druhá majitelka od roku 2014; ve 160000 km nový motor (autorizovaný servis ŠKODA); nové rozvody ve 277000 km a 302000 km nové turbo; zimní pneu na vozidle

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Originální autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Dojezdové rezervní kolo, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Příprava pro telefon, Senzor stěračů, ESP, Střešní nosič, Střešní okno, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyjímatelná zadní sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Zámek řadící páky

KARTA VOZU

Fotografie

















36 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 10.7.2022 Stav km: 292 000

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka provedl: AUTOSERVIS Pavel Gregor Záruka mobility⁴⁾

Použit motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☐ ☒

Servisní prohlídka ☒ ☐ 257 63 Třnový Štěpánov, Tichonice 24
IČ: 40929702 DIČ: CZ26708140406
Tel.: +420 607 969 491

Kontrola poškození laku karoserie⁵⁾ ☐ ☒ Razítko servisu Škoda

Výměna brzdové kapaliny ☒ ☐ Razítko servisu Škoda

Dodatečné každých 30 000 km ☐ ☒

Dodatečné každých 60 000 km ☐ ☒

Dodatečné každých 90 000 km ☐ ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☐ ☒ Píší servisní prohlídka: Stav km: 308 000 (Dobruška)

Výměna palivového filtru ☐ ☒ Datum: 7/2023

Výměna ozubeného řemene ☐ ☒ (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Výměna napínací klady ozubeného řemene ☐ ☒

⁴⁾ V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prodejte.

⁵⁾ Pokud neupravenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte: → strana 35 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

*Byl proveden Pt2
Byl proveden Pt2*

34 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 25.5.2020 Stav km: 277 000

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka provedl: AUTOSERVIS Pavel Gregor Záruka mobility⁴⁾

Použit motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☐ ☒ 257 63 Třnový Štěpánov, Tichonice 24
IČ: 40929702 DIČ: CZ26708140406
Tel.: +420 607 969 491

Servisní prohlídka ☒ ☐ Razítko servisu Škoda

Kontrola poškození laku karoserie⁵⁾ ☐ ☒ Razítko servisu Škoda

Výměna brzdové kapaliny ☐ ☒

Dodatečné každých 30 000 km ☐ ☒

Dodatečné každých 60 000 km ☐ ☒

Dodatečné každých 90 000 km ☐ ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☐ ☒ Píší servisní prohlídka: Stav km: 292 000 (Dobruška)

Výměna palivového filtru ☐ ☒ Datum: 5/2021

Výměna ozubeného řemene ☐ ☒ (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Výměna napínací klady ozubeného řemene ☐ ☒

⁴⁾ V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prodejte.

⁵⁾ Pokud neupravenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte: → strana 35 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

*Provedeno Pt2
Provedeno Pt2*

32 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 10.6.2019 Stav km: 204 000

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka provedl: AUTOSERVIS Pavel Gregor Záruka mobility⁴⁾

Použit motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☐ ☒ 257 63 Třnový Štěpánov, Tichonice 24
IČ: 40929702 DIČ: CZ26708140406
Tel.: +420 607 969 491

Servisní prohlídka ☒ ☐ Razítko servisu Škoda

Kontrola poškození laku karoserie⁵⁾ ☐ ☒ Razítko servisu Škoda

Výměna brzdové kapaliny ☒ ☐

Dodatečné každých 30 000 km ☐ ☒

Dodatečné každých 60 000 km ☐ ☒

Dodatečné každých 90 000 km ☐ ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ☐ Píší servisní prohlídka: Stav km: 273 000 (Dobruška)

Výměna palivového filtru ☐ ☒ Datum: 6/2020

Výměna ozubeného řemene ☐ ☒ (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Výměna napínací klady ozubeného řemene ☐ ☒

⁴⁾ V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prodejte.

⁵⁾ Pokud neupravenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte: → strana 35 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

30 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 2.6.2018 Stav km: 248 600

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka provedl: AUTOSERVIS Pavel Gregor Záruka mobility⁴⁾

Použit motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☐ ☒ 257 63 Třnový Štěpánov, Tichonice 24
IČ: 40929702 DIČ: CZ26708140406
Tel.: +420 607 969 491

Servisní prohlídka ☒ ☐ Razítko servisu Škoda

Kontrola poškození laku karoserie⁵⁾ ☐ ☒ Razítko servisu Škoda

Výměna brzdové kapaliny ☐ ☒

Dodatečné každých 30 000 km ☐ ☒

Dodatečné každých 60 000 km ☐ ☒

Dodatečné každých 90 000 km ☐ ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☐ ☒ Píší servisní prohlídka: Stav km: 269 000 (Dobruška)

Výměna palivového filtru ☐ ☒ Datum: 6/2019

Výměna ozubeného řemene ☐ ☒ (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Výměna napínací klady ozubeného řemene ☐ ☒

⁴⁾ V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prodejte.

⁵⁾ Pokud neupravenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte: → strana 35 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

28 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 1.5.2017 Stav km: 234 000

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka provedl: AUTOSERVIS Pavel Gregor Záruka mobility⁴⁾

Použit motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☐ ☒ 257 63 Třnový Štěpánov, Tichonice 24
IČ: 40929702 DIČ: CZ26708140406
Tel.: +420 607 969 491

Servisní prohlídka ☒ ☐ Razítko servisu Škoda

Kontrola poškození laku karoserie⁵⁾ ☐ ☒ Razítko servisu Škoda

Výměna brzdové kapaliny ☒ ☐

Dodatečné každých 30 000 km ☐ ☒

Dodatečné každých 60 000 km ☐ ☒

Dodatečné každých 90 000 km ☐ ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ☐ Píší servisní prohlídka: Stav km: 249 000 (264 000)

Výměna palivového filtru ☒ ☐ Datum: 8/2018 (5/2019)

Výměna ozubeného řemene ☒ ☐ (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Výměna napínací klady ozubeného řemene ☐ ☒

⁴⁾ V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prodejte.

⁵⁾ Pokud neupravenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte: → strana 27 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

26 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 15.8.2016 Stav km: 219 000

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka provedl: AUTOSERVIS Pavel Gregor Záruka mobility⁴⁾

Použit motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☐ ☒ 257 63 Třnový Štěpánov, Tichonice 24
IČ: 40929702 DIČ: CZ26708140406
Tel.: +420 607 969 491

Servisní prohlídka ☒ ☐ Razítko servisu Škoda

Kontrola poškození laku karoserie⁵⁾ ☐ ☒ Razítko servisu Škoda

Výměna brzdové kapaliny ☒ ☐

Dodatečné každých 30 000 km ☐ ☒

Dodatečné každých 60 000 km ☐ ☒

Dodatečné každých 90 000 km ☐ ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ☐ Píší servisní prohlídka: Stav km: 234 000

Výměna palivového filtru ☒ ☐ Datum: 8/2017

Výměna ozubeného řemene ☒ ☐ (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Výměna napínací klady ozubeného řemene ☒ ☐

⁴⁾ V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prodejte.

⁵⁾ Pokud neupravenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte: → strana 27 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

24 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 28.7.2015 Stav km: 219 000

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka provedl: **AUTOSERVIS Pavel Gregor** Záruka mobility⁴⁾

Použití motorový olej pro servisní intervaly QGI ☒ ☐ 257 63 Třnový Štěpánek, Těchovice 24
IC: 40928702 DIČ: CZ6758140405
Tel.: +420 937 969 491

Servisní prohlídka ☒ ☐ Kontrola poškození laku karoserie⁵⁾ ☐ ☒ Razítko servisu Škoda Razítko servisu Škoda

Výměna brzdové kapaliny ☒ ☐ Dodatečně každých 30 000 km ☒ ☐ Dodatečně každých 60 000 km ☐ ☒ Dodatečně každých 90 000 km ☐ ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ☐ Stav km: 216 000

Výměna palivového filtru ☒ ☐ Datum: 7/2016

Výměna ozubeného řemene ☐ ☒ (podle toho, co nastane drive, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Výměna napínací klady ozubeného řemene ☐ ☒

4) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prokreslete.

5) Potvrďte nepoškozenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 25, „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad

Datum: 19.20.16 Stav km: 186 125

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka provedl: **AB Auto Brejla s.r.o. Vestec u Prahy** Záruka mobility⁴⁾

Použití motorový olej pro servisní intervaly QGI ☒ ☐ Service **A0427561**

Servisní prohlídka ☒ ☐ Kontrola poškození laku karoserie⁵⁾ ☐ ☒ Razítko servisu Škoda Razítko servisu Škoda

Výměna brzdové kapaliny ☒ ☐ Dodatečně každých 30 000 km ☐ ☒ Dodatečně každých 60 000 km ☐ ☒ Dodatečně každých 90 000 km ☐ ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☐ ☒ Stav km: 201 125

Výměna palivového filtru ☐ ☒ Datum: 1.4.2018

Výměna ozubeného řemene ☐ ☒ (podle toho, co nastane drive, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Výměna napínací klady ozubeného řemene ☐ ☒

4) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prokreslete.

5) Potvrďte nepoškozenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 23, „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad

Datum: 31.7.2012 Stav km: 168 020

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka provedl: **SKODA AB Auto Brejla s.r.o. Vestec u Prahy** Záruka mobility⁴⁾

Použití motorový olej pro servisní intervaly QGI ☒ ☐ Service **A0427561**

Servisní prohlídka ☒ ☐ Kontrola poškození laku karoserie⁵⁾ ☐ ☒ Razítko servisu Škoda Razítko servisu Škoda

Výměna brzdové kapaliny ☒ ☐ Dodatečně každých 30 000 km ☐ ☒ Dodatečně každých 60 000 km ☐ ☒ Dodatečně každých 90 000 km ☐ ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☐ ☒ Stav km: 153 020

Výměna palivového filtru ☐ ☒ Datum: 11.7.2014

Výměna ozubeného řemene ☐ ☒ (podle toho, co nastane drive, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Výměna napínací klady ozubeného řemene ☐ ☒

4) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prokreslete.

5) Potvrďte nepoškozenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 21, „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

18 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 13.11.2010 Stav km: 160062

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka provedl: **Václav Brejla AB AUTO BREJLA s.r.o. Kurnatice** Záruka mobility⁴⁾

Použití motorový olej pro servisní intervaly QGI ☒ ☐ Service **A0427561 ŠkodaService**

Servisní prohlídka ☒ ☐ Kontrola poškození laku karoserie⁵⁾ ☐ ☒ Razítko servisu Škoda Razítko servisu Škoda

Výměna brzdové kapaliny ☒ ☐ Dodatečně každých 30 000 km ☐ ☒ Dodatečně každých 60 000 km ☐ ☒ Dodatečně každých 90 000 km ☐ ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☐ ☒ Stav km: 155 062

Výměna palivového filtru ☐ ☒ Datum: 13.11.2011

Výměna ozubeného řemene ☐ ☒ (podle toho, co nastane drive, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Výměna napínací klady ozubeného řemene ☐ ☒

4) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prokreslete.

5) Potvrďte nepoškozenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 19, „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklady

Potvrzení servisních úkonů

Do následujících tabulek Vám autorizovaný servis Škoda zakládáním odpovídajících čtverečků potvrdí, které úkony byly v rámci servisní prohlídky provedeny. To Vám poskytne jednoznačný přehled a zabrání nedorozumění.

160 000 km - provedena výměna motoru
Pravidelné servisní prohlídky
0 - 160064 km - provedeny ve Škodě Auto a.s.

Václav Brejla
AB AUTO BREJLA
Praha - Kurnatice
A0427561 ŠkodaService

