

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	449 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Tiguan	Model - doplňující informace	2,0 TDI, 4x4,LED,Digi...
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	153 700 km	Rok výroby	2018
Datum první registrace	01.06.2018	STK	01.10.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Úvěr možný; olej v Haldex při 117 tis km; LED světla; Navigace; Front Assist; alu kola; Auto Hold; asistent dálkových světel; Lze sjednat záruku až na 36 měsíců; která se vztahuje na elektronické nebo vnitřní mechanické poruchy vozidla; Velmi zachovalý interiér; písemná garance km; VIN: WVGZZZ5NZJW925352


KARTA VOZU

Výbava

Airbag 7x, ABS, Adaptivní tempomat, Aktivní kapota, Klimatizace aut. , Automatické přepínání dálkových světel, Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Sledování jízdního pruhu, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Kožené čalounění, LED adaptivní světlomety, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Paměť nastavení sedadla řidiče, Vstup paměťové karty, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sledování únavy řidiče, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Klimatizace třízónová, USB, Venkovní teploměr, Volba jízdního režimu, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie





09.24
147.504
1177.000
09.25

Ölwechsel am
bei km Stand
nächstem Ölwechsel bei km Stand
Ölwechselintervall

Ölfilter gewechselt ☒ ja ☒ nein
Getriebeöl gewechselt ☒ ja ☒ nein
Hinterrachöl gewechselt ☒ ja ☒ nein
Bremsflüssigkeit gewechselt ☒ ja ☒ nein

147.504

TUV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Überwachungsorgan
Region Ostniederrhein
Rheinische Str. 15 49084 Ostniederrhein
(5) Prüfer: AUTOSUMMUS
GmbH & Co. KG
von Siemens Str. 2
49098 Löhden (Ostniederrhein)

Prüfungsbericht: D-10493086129001
Prüfziffer: KGJY0U1M

TUV NORD
Mobilität

(1) Fahrzeug-Nr.: WVG2255ZJW925352
(2) Amt Kennz.: WVG2255ZJW925352
(3) Ort: Löhden (Ostniederrhein) 16.02.2023
(4) Prüfziffer: WVG2255ZJW925352
(5) Prüfziffer: WVG2255ZJW925352

(7) Ergebnis: Ohne erkennbare Mängel
(8) Nächste HU: Februar 2025
HU-Plakette: erteilt SVA
Prüfer: VOLKSWAGEN VW
Prüfer: 34
Erstellungsdatum: 11.06.2018
Prüfer: 2220
Letzte HU: 16.02.2023, 09:50 Uhr

Hauptuntersuchung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 mit einer - durch eine Werkstatt - beglaubigten Abgasuntersuchung
Kontrollnummer: N1-6-10-5007-01 durchgeführt am 16.2.2023
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Sehr geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde:
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.

(10) Ergänzende Hinweise:
Bremswirkung gemäß Pkt. 2 Nr. 1 der HU-Bremsen-Vorlinie ohne Beanstandung

(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: Dipl.-Ing. Stefan Rode

Messwerte:
Tabelle 1: Messwerte
Tabelle 2: Messwerte

Stempel: HU TÜV NORD
16.02.2023
TUV NORD Mobilität





