

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	229 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Dacia
Model	Duster	Model - doplňující informace	1,6 SCe Klima, 1. maj.,...
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	84 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	151 300 km	Rok výroby	2018
Datum první registrace	19.07.2018	STK	01.10.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Jiná
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

První majitel; první majitel; servisní knížka; pravidelný servis =DACIA=; Lze sjednat záruku až na 36 měsíců; která se vztahuje na elektronické nebo vnitřní mechanické poruchy vozidla; Vůz užíván pouze jedním majitelem; zachovalý interiér; písemná garance najetých km; VIN: VF1HJD20760909915

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Originální autorádio, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Imobilizér, Isofix, LED denní svícení, Mlhovky, Nastavitelný volant, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tempomat, USB, Venkovní teploměr, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie





KONTROLLNACHWEISE (1/6)

VIN: VF1HJ2D20760909915

Datum: <u>15.04.2014</u> Km-Stand: <u>21314</u>	Rechnungs-Nr.: <u>417725</u>	Kommentare/Vorzeichen
Art der Arbeit: Wartung ☒	Stempel:	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐		Q19- 168339
*siehe spezifische Seite		
Datum: <u>02.02.2014</u> Km-Stand: <u>40302</u>	Rechnungs-Nr.: <u>421644</u>	Kommentare/Vorzeichen
Art der Arbeit: Wartung ☒	Stempel:	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐		
*siehe spezifische Seite		
Datum: <u>01.11.2013</u> Km-Stand: <u>62191</u>	Rechnungs-Nr.: <u>425352</u>	Kommentare/Vorzeichen
Art der Arbeit: Wartung ☒	Stempel:	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐		
*siehe spezifische Seite		

KONTROLLNACHWEISE (2/6)

VIN: VF1HJ2D20760909915

Datum: <u>15.03.17</u> Km-Stand: <u>201905</u>	Rechnungs-Nr.: <u>417725</u>	Kommentare/Vorzeichen
Art der Arbeit: Wartung ☒	Stempel:	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐		
*siehe spezifische Seite		
Datum: <u>18.01.2014</u> Km-Stand: <u>43000</u>	Rechnungs-Nr.: <u>417725</u>	Kommentare/Vorzeichen
Art der Arbeit: Wartung ☒	Stempel:	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐		
*siehe spezifische Seite		
Datum: <u>01.11.2013</u> Km-Stand: <u>62191</u>	Rechnungs-Nr.: <u>425352</u>	Kommentare/Vorzeichen
Art der Arbeit: Wartung ☒	Stempel:	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐		
*siehe spezifische Seite		

TÜV Rheinland
Genau. Richtig.

Autocar Tichý, s.r.o.
tel. prověřte pravidla

Hauptuntersuchung (§ 29 StVZO)
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45 EU
Inspection certificate according to directive 2014/45 EU

Ihr Servicebüro:
Bünnerhestraße 16
44379 Dortmund
Tel.: 0231/9098886

Untersuchungsbericht:
T11V00HF-0

Sehr geehrte(r) Herr Haxter,
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.

(1) Fahrzeug-Ident-Nr.: <u>VF1HJ2D20760909915</u> 5	(2) Amtl. Kennzeichen: <u>DO NH 1982 (D)</u>
(3) Prüfart: <u>0040752559 / 44379 Dortmund</u>	(3) Prüftermin: <u>13.07.2023, 18:09 Uhr</u>
(4) Stand Wegstreckenzähler: <u>121936 km</u>	(5) Fahrzeugklasse: <u>M1 / AG / Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. / Kombimousseine</u>
Fahrzeughersteller: <u>RENAULT (F) / 3333</u>	Fahrzeugtyp: <u>SR / BF00008</u>
Variante: <u>DHE2</u>	Versions: <u>M15C/V000000</u>
Zulässige Gesamtmasse: <u>1712 kg</u>	Erstzulassung / Letzte HU: <u>19.07.2018 / 06.2021</u>
Handelsname (D.3): <u>DUSTER</u>	KW-Prüfziffer: <u>161+100N</u>

(7) Ergebnis: Ohne Mängel HU-Plakette: Zugeteilt (8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 07/2025

(9) Verantwortlicher: Thorsten Gruttmann (00240365)
TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH

Stempel und Unterschrift F4.23.5 / 21.17.3 1. Exemplar













