

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	279 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Opel
Model	Insignia	Model - doplňující informace	2,0 CDTi 125kW ČR,...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	125 kW
Objem motoru	1956 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	165 284 km	Rok výroby	2019
Datum první registrace	21.10.2019	STK	01.10.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	2 240 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Druhý majitel; Úvěr možný; servisní prohlídka při 164.517km -motorový oleje+filtry; pravidelný servis- viz. foto. Vozidlo po druhém majiteli od 04/2023. Velmi hezký stav + vzhled.			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Android Auto, Apple Car Play, Klimatizace aut. , Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Sledování jízdního pruhu, Imobilizér, Isofix, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tempomat, USB, Vyhřívání zadní sedadla, Vyhřívání zrcátka, Vyhřívání čelní sklo, Vyhřívání volant, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie














Potrvení servisních prací 5

Práce se označují pomocí ano nebo ne

Ano = bylo vyměněno
Ne = výměna nebyla nutná

Poznámky
Předem stanovené údaje se nesmějí upravovat.

Servisní prohlídka: V mezdobí ☐ Hlavní ☒
Datum: 28. 07. 2021 km: 30 883

Motorový olej
Kvalita: dexos1 ☐ dexos2 ☒
dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskozita: 5 W 30

Nemrznoucí kapalina, chladicí kapalina
Ano Ne ☐ ☐ -32 °C

☐ Baterie (rádiový dálkový ovladač)
☒ Pylový filtr
☐ Vzduchový filtr
☐ Drážkovaný klinový řemen
☐ Ozubený řemen
☐ Palivový filtr
☐ Plynový filtr
☐ Olej převodovky
☐ Brzdová kapalina
☐ Sada na opravu pneumatik
☐ Přední / zadní brzdové destičky
☐ Zapalovací svíčky
☐ Chladicí kapalina
☐ Aktivní do paliva

Certifikát o servisu 3.22, 3.23, 3.24
K: 631 402 177, 631 402 178, 631 402 179
Datum: 28. 07. 2021, 30. 08. 2021, 30. 09. 2021
T: 608 228 220, 608 228 220, 608 228 220
Třímax 1 měsíc, Třímax 1000 km

Potrvení servisních prací 6

Servisní prohlídka: V mezdobí ☐ Hlavní ☒
Datum: 05. 08. 2021 km: 62 084

Motorový olej
Kvalita: dexos1 ☐ dexos2 ☒
dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskozita: 5 W 30

Nemrznoucí kapalina, chladicí kapalina
Ano Ne ☐ ☐ -32 °C

☐ Baterie (rádiový dálkový ovladač)
☐ Pylový filtr
☐ Vzduchový filtr
☐ Drážkovaný klinový řemen
☐ Ozubený řemen
☐ Palivový filtr
☐ Plynový filtr
☐ Olej převodovky
☐ Brzdová kapalina
☐ Sada na opravu pneumatik
☐ Přední / zadní brzdové destičky
☐ Zapalovací svíčky
☐ Chladicí kapalina
☐ Aktivní do paliva

Oficina Police s.r.o.
AUTOCENTRUM SKOPČENICE
B: Kravce 998, 608 228 220
Datum: 05. 08. 2021, 30. 08. 2021, 30. 09. 2021
T: 608 228 220, 608 228 220, 608 228 220
Třímax 1 měsíc, Třímax 1000 km

Potrvení servisních prací 7

Servisní prohlídka: V mezdobí ☐ Hlavní ☒
Datum: 10. 08. 2021 km: 129 542

Motorový olej
Kvalita: dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskozita: 5 W 30

Nemrznoucí kapalina, chladicí kapalina
Ano Ne ☐ ☐ -25 °C

☐ Baterie (rádiový dálkový ovladač)
☒ Pylový filtr
☐ Vzduchový filtr
☐ Drážkovaný klinový řemen
☐ Ozubený řemen
☐ Palivový filtr
☐ Plynový filtr
☐ Olej převodovky
☐ Brzdová kapalina
☐ Sada na opravu pneumatik
☐ Přední / zadní brzdové destičky
☐ Zapalovací svíčky
☐ Chladicí kapalina
☐ Aktivní do paliva

Autocentrum Skopčenič
AUTOCENTRUM SKOPČENICE
B: Kravce 998, 608 228 220
Datum: 10. 08. 2021, 30. 08. 2021, 30. 09. 2021
T: 608 228 220, 608 228 220, 608 228 220
Třímax 1 měsíc, Třímax 1000 km