

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	94 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,2 TSi 63kW klima,...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	196 884 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	22.09.2010	STK	01.03.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá
Provozní hmotnost	1 591 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarané ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; Vozidlo po servisní prohlídce; po výměně oleje a filtru. Pravidelný servis; viz. servisní kniha. Vozidlo má funkční nezávislé topení na dálkové ovládání!!! Vozidlo po druhém majiteli. Velmi hezký stav; bez škrábanců a koroze.

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 4x, ABS, Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. přední okna, Imobilizér, Isofix, Nastavitelný volant, Posilovač řízení, ESP, Střešní nosič, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU


Fotografie














Service-Nachweis

Datum: 01.07.12 km-Stand: 30723

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	☒	☐			
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐			
Bremsschlauchwechsel	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐			
Trummele der hinteren Bremse reinigen	☒	☐			
Zündkerzenwechsel	☒	☐			
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐			
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☒	☐			
Zahnriemenwechsel	☒	☐			
Zahnriemen-Spannenwechsel	☒	☐			
Wischerblätter wechseln	☒	☐			

Service: SIMPLY CLEVER

2 Jahre Mobilitätsgarantie
1430438

52 67 270
Ramsperger
Automobile
72022 Nürtingen

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 30723

Datum: 01.07.12

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden → Seite 25 „Karosserieschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 24.03.14 km-Stand: 63303

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	☒	☐			
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐			
Bremsschlauchwechsel	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐			
Trummele der hinteren Bremse reinigen	☒	☐			
Zündkerzenwechsel	☒	☐			
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐			
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☒	☐			
Zahnriemenwechsel	☒	☐			
Zahnriemen-Spannenwechsel	☒	☐			
Wischerblätter wechseln	☒	☐			

Service: SIMPLY CLEVER

2 Jahre Mobilitätsgarantie
2048545

52 67 270
Ramsperger
Automobile
72022 Nürtingen

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 63303

Datum: 24.03.14

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden → Seite 25 „Karosserieschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 01.03.16 km-Stand: 90357

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	☒	☐			
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐			
Bremsschlauchwechsel	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐			
Trummele der hinteren Bremse reinigen	☒	☐			
Zündkerzenwechsel	☒	☐			
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐			
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☒	☐			
Zahnriemenwechsel	☒	☐			
Zahnriemen-Spannenwechsel	☒	☐			
Wischerblätter wechseln	☒	☐			

Service: SIMPLY CLEVER

2 Jahre Mobilitätsgarantie
2603821

52 67 270
Ramsperger
Automobile
72022 Nürtingen

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: nach Anzeige

Datum: 01.03.16

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden → Seite 25 „Karosserieschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 29.04.2018 km-Stand: 120804

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	☒	☐			
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐			
Bremsschlauchwechsel	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐			
Trummele der hinteren Bremse reinigen	☒	☐			
Zündkerzenwechsel	☒	☐			
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐			
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☒	☐			
Zahnriemenwechsel	☒	☐			
Zahnriemen-Spannenwechsel	☒	☐			
Wischerblätter wechseln	☒	☐			

Service: SIMPLY CLEVER

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: 174252983072936
2/3.040.596

52 67 270
Ramsperger
Automobile
72022 Nürtingen

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: nach Anzeige

Datum: 29.04.2018

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden → Seite 25 „Karosserieschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 15.12.13 km-Stand: 37716

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	☒	☐			
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐			
Bremsschlauchwechsel	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐			
Trummele der hinteren Bremse reinigen	☒	☐			
Zündkerzenwechsel	☒	☐			
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐			
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☒	☐			
Zahnriemenwechsel	☒	☐			
Zahnriemen-Spannenwechsel	☒	☐			
Wischerblätter wechseln	☒	☐			

Service durchgeführt

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: Anzeige

Datum: 15.12.13

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden → Seite 25 „Karosserieschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 04.10.2021 km-Stand: 163380

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	☒	☐			
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐			
Bremsschlauchwechsel	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐			
Trummele der hinteren Bremse reinigen	☒	☐			
Zündkerzenwechsel	☒	☐			
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐			
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☒	☐			
Zahnriemenwechsel	☒	☐			
Zahnriemen-Spannenwechsel	☒	☐			
Wischerblätter wechseln	☒	☐			

Service durchgeführt

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: Anzeige

Datum: 04.10.2021

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden → Seite 25 „Karosserieschutz der Karosserie prüfen“

26 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 18.10.2023 km-Stand: 181900

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle GGI verwendet	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☐
Bremsschlauchwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Trichter der hinteren Bremse reinigen	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfilterwechsel	☒	☐
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☐	☒
Wischerblätter wechseln	☐	☐

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ☒

Service durchgeführt:

AUTO HEIDI
Nürtinger Straße 90
72633 Großbottlingen
Stempel: Heidi Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 19000
Datum: 18.10.2023

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden in Seite 27 „Karosserieschutz der Karosserie prüfen“.

28 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 18.5.2025 km-Stand: 196840

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle GGI verwendet	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐
Bremsschlauchwechsel	☐	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Trichter der hinteren Bremse reinigen	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfilterwechsel	☒	☐
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☐	☒
Wischerblätter wechseln	☐	☒

Wechsel der Lambda-Sonde ☒ ☐

Service durchgeführt:

AUTO GREGI
Kvassy 444, 517 02
Tel: 004176080
IC: 72895357
DIC: C28306233438
Stempel: Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 211000
Datum: 18.5.2027

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden in Seite 29 „Karosserieschutz der Karosserie prüfen“.