

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	379 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	2,0 TDi135kW RS 4x4,po...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí	Pohon		4x4
Palivo	Nafta	Výkon	135 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	204 834 km	Rok výroby	2018
Datum první registrace	28.08.2018	STK	01.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost	2 063 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
První majitel; Po výměně rozvodů včetně vodní pumpy; nová AKU. Nový motorový olej + filtry. Po výměně oleje v převodovce. Nové 4x kotouče + destičky. Velmi hezký stav + vzhled.			


KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Adaptivní tempomat, Ambientní LED osvětlení interiéru, Android Auto, Apple Car Play, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, LED adaptivní světlomety, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Natáčecí světlomety, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Vstup paměťové karty, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Malý kožený paket, Protiprokluzový systém kol (ASR), Pádla řazení na volantu, Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sledování únavy řidiče, Sportovní podvozek, Sportovní sedadla, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tažné zařízení, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla


KARTA VOZU



Fotografie




















Ihr ŠKODA
Service-Nachweis

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrzeugnummer	TMBLK7NE5J0327306
Typbezeichnung	OCT.COM RS TD135/2 D6GA
Datum der Auslieferung	2018-08-03

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2021-09-15
Laufleistung	11479 km
Auftragsnummer	10052021
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Ölwechsel ☒ Luftfilterersatz ☒ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Reifen Simmel GmbH Steinweg 1 93413 Cham DE

Reifen Simmel GmbH
Steinweg 1, 93413 Cham

Ihr ŠKODA
Service-Nachweis

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrzeugnummer	TMBLK7NE5J0327306
Typbezeichnung	OCT.COM RS TD135/2 D6GA
Datum der Auslieferung	2018-08-03

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2022-09-15
Laufleistung	15772 km
Auftragsnummer	15092022
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Bremsflüssigkeits Service ☒ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Reifen Simmel GmbH Steinweg 1 93413 Cham DE

Reifen Simmel GmbH
Steinweg 1 - 93413 Cham
Tel. (0 99 71) 66 11 33 - Fax 3 23 01

Autorisierter ŠKODA Service-Partner

Ihr KÜS-Partner:
Dipl.-Ing. (FH) Armin Schütz
Leonhardstr. 2
94315 Straubing
Tel. 0151-11315661

KÜS

Firma
Gebhardt Logistic Solutions GmbH

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU / Roadworthiness certificate according to 2014/45/EU

Inkl. Teiluntersuchung Abgas n. Anlage Villa Nr. 6.8.2 StVZO

(1) Fz-Ident-Nr.:	TMBLK7NE5J0327306	(6) Fz-Alt:	M1AC	Fz. z. Pers.bef. b. 8 S	Bericht-Nr.:	X165788655	
(2) Anm. Kennz.:	D CHA-G119	Aufbau-Art:	Kombilimousine	ZGM:	2063	Espressocode:	53nHeA0s
(3) Prüfdatum:	03.11.2021 / 10:33	Hersteller:	8004	SKODA (CZ)	Kennnummer:	10648001	
(4) Prüfort:	Cham	Fz-Typ:	ACM00071	5E	U-Stelle:	20204A1	
(4) Laufleistung, abgel.:	119198 km	Erstzul.:	08/2018	letzte HU:	Auftrag:	1003	

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.

Die nächste HU ist fällig im November 2023.

Die Bremsenprüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugsbremskräfte.

Betriebsbremsanlage:	Ref.Wert	Kraft [daN]		Funktionsw.	Achsannteil [%]		Ergebnis
		Links	Rechts		Ist	Min	
1. Achse	206	242	220	25,5	63	57,4	I.O.
2. Achse	70	179	169	32,7	37	12,6	I.O.

Feststellbremsanlage:
Abbremsung 17 %

Links		Rechts	
1. Achse	189	169	

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel (OM)

HU-Plakette:
angebracht
(8) nächste HU:
November 2023