

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	449 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	2,0 TDi 110kW 1.majitel...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	57 758 km	Rok výroby	2023
Datum první registrace	27.06.2023	STK	01.06.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	1 950 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
První majitel; Úvěr možný; Servis pouze v autorizovaném servisu ŠKODA. Vozidlo po servisní prohlídce; viz. foto. Velmi hezký stav + vzhled.			

KARTA VOZU

Výbava


Airbag 6x, ABS, Adaptivní tempomat, Android Auto, Apple Car Play, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bezdrátová nabíječka MT, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Sledování jízdního pruhu, Imobilizér, Isofix, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Masážní sedadla, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívaný volant, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač

KARTA VOZU



Fotografie













Komplettnachweis



Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TM8JBNXGPY160928
Typbezeichnung	OCT.CDM AMB TD110/2.0M6F
Datum der Auslieferung	

Übergabe-Inspektion

Datum	2023-06-21
Laufleistung	10 km
Auftragsnummer	2023502335
Durchgeführt von	Autohaus Feser GmbH Am Pointgraben 12 91126 Schwabach Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

ŠKODA

Potvrzení servisních úkonů



Dílčí potvrzení

Data vozidla

VIN	TM8JBNXGPY160928
Označení typu	OCT.CDM AMB TD110/2.0M6F
Datum prodeje	2023-06-27

Prohlídka s výměnou oleje

Datum	2023-06-26
Stav km	57695 km
Číslo zakázky	358850
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachový a pylový ✓ Servis výměny brzdové kapaliny
Provedeno	MATRIX a.s. Lipovka 516 01 Rychnov n. Knežnou Česko
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	ne
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Seznam údržby			
Číslo zakázky 358850	Prodejní typ NX5375	Registrační značka E3647	Registrace 2023-06-27
VIN TMBJJ8NX9PY160928	MKB (Kód mot.) DTTA	Stav kilometru 57695	Servisní poradce
Prodejní typ OCT.COM AMB TD110/2.0M6F	GKB (Kód přev.) VCJ	Modelový rok 2023	Datum 26.03.2025
Prohlídka s výměnou oleje			
Při příjmu vozidla			
Kontrola služeb connect a aktivace dílenského režimu			
Vozidlo zevnitř			
Ukazatel servisních intervalů: vynulování			
Signální houkačka: kontrola funkce			
Světla ve vnitřním prostoru v podhledu střešy, osvětlení zavazadlového prostoru a příhrádky v přístrojové desce: kontrola funkce			
Filtr proti zápachu a alergenům: vyčištění krytu a výměna vložky			

Wartungsliste			
Auftrags-Nr. 77795	Verkaufstyp NX5375	Kennzeichen SOB-B 256	Zulassung 2023-06-27
Fahrgestellnummer TMBJJ8NX9PY160928	MKB DTTA	Kilometerstand 29472	Serviceberater
Verkaufstyp OCT.COM AMB TD110/2.0M6F	GKB VCJ	Modelljahr 2023	Datum 09.02.2024
Inspektion mit Ölwechsel			
Bei Fahrzeugempfang			
Connectdienste prüfen und Werkstattmodus aktivieren			
* Fahrzeug von innen			
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen			
Signalhorn: Funktion prüfen			
Innenraumleuchten im Dachhimmel, Kofferraum- und Handschuhfachbeleuchtung: Funktion prüfen			
Scheibenwisch- / Waschanlage: Funktion und Spritzdüsen-einstellung prüfen			
Reifenreparatur-Set: Flasche und ihren Originalverschluss auf Unversehrtheit prüfen; Verfallsdatum des Reifendichtmittels prüfen und eintragen: 05.12.2027			

Wartungsliste			
Auftrags-Nr. 2023502336	Verkaufstyp NX5375	Kennzeichen UNBEKANNT	Zulassung
Fahrgestellnummer TMBJJ8NX9PY160928	MKB DTTA	Kilometerstand 10	Serviceberater ACDA
Verkaufstyp OCT.COM AMB TD110/2.0M6F	GKB VCJ	Modelljahr 2023	Datum 21.06.2023
Übergabe-Inspektion			
Anfangsarbeiten			
Übergabe Inspektion - Übergabeinspektion gesamt			
LED im Notruf-Tastenmodul: Prüfen, sie muss nach Deaktivierung des Transportmodus grün leuchten.			
Zündung mindestens 15 Minuten eingeschaltet lassen (ohne Abbruch)			
Fahrzeug (außen)			
Kunststoff- und Gummitelle: Auf Sauberkeit und Beschädigungen prüfen			
Luftdruckkontrolle durchführen			

Historie vozidla	
Data vozidla	
Ident. č. vozidla	
TMBJJ8NX9PY160928	
Datum prodeje:	
2023-06-27	
Příběh HK (hlavní kontrola)	
2026-06	
Příběh EK (emisioní kontrola)	
2026-06	
Typ	
NX5375	
Historie	
Zobraz známou (S V)	
Vše Závazky Údržby Digitální servisní plán Reklamací Storno Kopie zobrazení	
Faktura	
Termín příjezdu:	
2024-04-05	
Stav km:	
41040	
C. zakázky:	
78255	
C. faktury:	
157676	
Pracovní pozice	