

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	339 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Tiguan	Model - doplňující informace	2,0 TDi 110kW 1.majitel,...
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	167 690 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	18.12.2015	STK	01.04.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost	2 230 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

První majitel; Po výměně rozvodové sady a motorového oleje + filtrů. Výbava LOUNGE. Pravidelný servis; viz. foto. Velmi hezký stav + vzhled.

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 10x , ABS, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla


KARTA VOZU

Fotografie




















Service-Nachweis 1

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselsaftsfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbleitungs- Öl
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgassanlage	☒ Kältemitteln
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Referentflüssigkeit (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 26.5.19	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 29757	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ /
Service durchgeführt von:	☐ /
Stempel des Fachbetriebs:	Stempel des Volkswagen Partners:
Ihre nächsten Service-Termine:	Zusatzarbeiten:
nach Service-Intervall-Anzeige	<i>Reinigung des Motors</i>
oder am (Datum): 14.12	am (Datum):
oder bei (km-Stand): 60.000	oder bei (km-Stand):

Abb. 3 Prinzipdarstellung: Gilt für alle FA
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschriftete
Kreise: ☒ Kriecher ☐ Beudecke

Mängel festgestellt? ☐ Ja ☒ Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 2

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselsaftsfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbleitungs- Öl
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgassanlage	☒ Kältemitteln
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Referentflüssigkeit (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 20.05.2018	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 50.801	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ /
Service durchgeführt von:	☐ /
Stempel des Fachbetriebs:	Stempel des Volkswagen Partners:
Ihre nächsten Service-Termine:	Zusatzarbeiten:
nach Service-Intervall-Anzeige	<i>Reinigung des Motors</i>
oder am (Datum): 05.10.19	am (Datum):
oder bei (km-Stand): 62.000	oder bei (km-Stand):

Abb. 4 Prinzipdarstellung: Gilt für alle FA
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschriftete
Kreise: ☒ Kriecher ☐ Beudecke

Mängel festgestellt? ☐ Ja ☒ Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 3

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselsaftsfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbleitungs- Öl
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgassanlage	☒ Kältemitteln
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Referentflüssigkeit (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 16.08.19	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 62.083	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ /
Service durchgeführt von:	☐ /
Stempel des Fachbetriebs:	Stempel des Volkswagen Partners:
Ihre nächsten Service-Termine:	Zusatzarbeiten:
nach Service-Intervall-Anzeige	<i>Inspektion</i>
oder am (Datum): 01.12.20	am (Datum):
oder bei (km-Stand): 82.000	oder bei (km-Stand):

Abb. 5 Prinzipdarstellung: Gilt für alle FA
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschriftete
Kreise: ☒ Kriecher ☐ Beudecke

Mängel festgestellt? ☐ Ja ☒ Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselsaftsfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbleitungs- Öl
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgassanlage	☒ Kältemitteln
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Referentflüssigkeit (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 14.5.19	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 68657	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ /
Service durchgeführt von:	☐ /
Stempel des Fachbetriebs:	Stempel des Volkswagen Partners:
Ihre nächsten Service-Termine:	Zusatzarbeiten:
nach Service-Intervall-Anzeige	<i>Reinigung des Motors</i>
oder am (Datum): 1.12	am (Datum):
oder bei (km-Stand):	oder bei (km-Stand):

Abb. 6 Prinzipdarstellung: Gilt für alle FA
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschriftete
Kreise: ☒ Kriecher ☐ Beudecke

Mängel festgestellt? ☐ Ja ☒ Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 5

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselsaftsfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbleitungs- Öl
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgassanlage	☒ Kältemitteln
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Referentflüssigkeit (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 15.12.15	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 81773	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ /
Service durchgeführt von:	☐ /
Stempel des Fachbetriebs:	Stempel des Volkswagen Partners:
Ihre nächsten Service-Termine:	Zusatzarbeiten:
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder am (Datum): 05.20	am (Datum):
oder bei (km-Stand): 88.000	oder bei (km-Stand):

Abb. 7 Prinzipdarstellung: Gilt für alle FA
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschriftete
Kreise: ☒ Kriecher ☐ Beudecke

Mängel festgestellt? ☐ Ja ☒ Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 6

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselsaftsfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbleitungs- Öl
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgassanlage	☒ Kältemitteln
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Referentflüssigkeit (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 23.06.2020	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 86113	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ /
Service durchgeführt von:	☐ /
Stempel des Fachbetriebs:	Stempel des Volkswagen Partners:
Ihre nächsten Service-Termine:	Zusatzarbeiten:
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder am (Datum): 04.12.21	am (Datum):
oder bei (km-Stand): 91.000	oder bei (km-Stand):

Abb. 8 Prinzipdarstellung: Gilt für alle FA
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschriftete
Kreise: ☒ Kriecher ☐ Beudecke

Mängel festgestellt? ☐ Ja ☒ Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 7

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der End-gearäge
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturnempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 13.4.21

bei km-Stand: 100520

Rechnungsnummer: JA 3365

Service durchgeführt von: **HEIFEN WAGNER**

Stempel des Fachbetriebs: 141/27189 Autohaus Strobel GmbH

Stempel des Volkswagen Partners: 141/27189 Autohaus Strobel GmbH

Ja / Nein, Zusatzarbeiten – Wechsel von:

- ☒ AdBlue®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Dieselsafrühfilter
- ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
- ☒ Halbleitungs-Öl
- ☒ Kältemittel
- ☒ Luftfiltereinsatz
- ☒ Refüllflasche (Dichtmittel)
- ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen
- ☒ Zündkerzen

ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): 04.22

oder

bei (km-Stand): 130000

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 9 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeugtypen

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile

• Kratzer

• Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja ☒ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 8

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der End-gearäge
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturnempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 10.2.21

bei km-Stand: 111706

Rechnungsnummer: 111706

Service durchgeführt von: **HEIFEN WAGNER**

Stempel des Fachbetriebs: 141/27189 Autohaus Strobel GmbH

Stempel des Volkswagen Partners: 141/27189 Autohaus Strobel GmbH

Ja / Nein, Zusatzarbeiten – Wechsel von:

- ☒ AdBlue®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Dieselsafrühfilter
- ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
- ☒ Halbleitungs-Öl
- ☒ Kältemittel
- ☒ Luftfiltereinsatz
- ☒ Refüllflasche (Dichtmittel)
- ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen
- ☒ Zündkerzen

ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): 04.22

oder

bei (km-Stand): 110000

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 10 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeugtypen

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile

• Kratzer

• Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja ☒ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 9

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der End-gearäge
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturnempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 12.04.22

bei km-Stand: 18077

Rechnungsnummer: 18077

Service durchgeführt von: **HEIFEN WAGNER**

Stempel des Fachbetriebs: 141/27189 Autohaus Strobel GmbH

Stempel des Volkswagen Partners: 141/27189 Autohaus Strobel GmbH

Ja / Nein, Zusatzarbeiten – Wechsel von:

- ☒ AdBlue®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Dieselsafrühfilter
- ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
- ☒ Halbleitungs-Öl
- ☒ Kältemittel
- ☒ Luftfiltereinsatz
- ☒ Refüllflasche (Dichtmittel)
- ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen
- ☒ Zündkerzen

ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): 04.23

oder

bei (km-Stand): 140000

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 11 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeugtypen

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschädigte Teile

• Kratzer

• Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja ☒ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 10

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der End-gearäge
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturnempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 17.04.23

bei km-Stand: 135.822

Rechnungsnummer: 135.822

Service durchgeführt von: **HEIFEN WAGNER**

Stempel des Fachbetriebs: 141/27189 Autohaus Strobel GmbH

Stempel des Volkswagen Partners: 141/27189 Autohaus Strobel GmbH

Ja / Nein, Zusatzarbeiten – Wechsel von:

- ☒ AdBlue®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Dieselsafrühfilter
- ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
- ☒ Halbleitungs-Öl
- ☒ Kältemittel
- ☒ Luftfiltereinsatz
- ☒ Refüllflasche (Dichtmittel)
- ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen
- ☒ Zündkerzen

ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): 04/2024

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 12 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeugtypen

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 12 beschädigte Teile

• Kratzer

• Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja ☒ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 11

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der End-gearäge
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturnempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 22.04.24

bei km-Stand: 153.406

Rechnungsnummer: 153.406

Service durchgeführt von: **HEIFEN WAGNER**

Stempel des Fachbetriebs: 141/27189 Autohaus Strobel GmbH

Stempel des Volkswagen Partners: 141/27189 Autohaus Strobel GmbH

Ja / Nein, Zusatzarbeiten – Wechsel von:

- ☒ AdBlue®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Dieselsafrühfilter
- ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
- ☒ Halbleitungs-Öl
- ☒ Kältemittel
- ☒ Luftfiltereinsatz
- ☒ Refüllflasche (Dichtmittel)
- ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen
- ☒ Zündkerzen

ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 13 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeugtypen

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 13 beschädigte Teile

• Kratzer

• Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja ☒ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

(Fahrzeugart)

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

BT LR66

18.12.2015

HUBER GEB. PETER

ELISABETH

SCHOFENHAUSERSTR. 27
95447 BAYREUTH

18.12.2015

Stadt Bayreuth
Zulassungsbehörde
Dr. Franzstr. 4
95445 Bayreuth
i.A. [Signature]