

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	339 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Seat
Model	Alhambra	Model - doplňující informace	2,0 TDi 7.míst, 4x4, 1...
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	146 536 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	06.11.2014	STK	01.04.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost	2 580 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	7	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
První majitel; K vozidlu sada zimních pneu + ALU. Velmi hezký stav + vzhled.			

KARTA VOZU


Výbava



Airbag 10x , ABS, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie
















Service-Nachweise

Datum: 09.08.16
km: 32109

Rechnungsnummer: 40805 / 80805
Reparaturempfehlung: Autowelt Schuler Horgen GmbH, Talstr. 1-7, 78658 Zimmern-Horgen

Service durchgeführt von: Autowelt Schuler Horgen GmbH

Nächster fälliger Service: 12.08.16

Datum: 09.08.16
km: 32109

Stempel des Fachbetriebs: Autowelt Schuler Horgen GmbH

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Service (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Service-Nachweise

Datum: 30.08.17
km: 48625 km

Rechnungsnummer: 17555
Reparaturempfehlung: Autowelt Schuler Horgen GmbH, Talstr. 1-7, 78658 Zimmern-Horgen

Service durchgeführt von: Autowelt Schuler Horgen GmbH

Nächster fälliger Service: 03.18

Datum: 03.18
km: 61000

Stempel des Fachbetriebs: Autowelt Schuler Horgen GmbH

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Service (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Service-Nachweise

Datum: 02.07.18
km: 65631

Rechnungsnummer: 19666
Reparaturempfehlung: Autowelt Schuler Horgen GmbH, Talstr. 1-7, 78658 Zimmern-Horgen

Service durchgeführt von: Autowelt Schuler Horgen GmbH

Nächster fälliger Service: 07.19

Datum: 07.19
km: 90000

Stempel des Fachbetriebs: Autowelt Schuler Horgen GmbH

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Service (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Service-Nachweise

Datum: 2.8.19
km: 80904

Rechnungsnummer: 32772
Reparaturempfehlung: Autowelt Schuler Horgen GmbH, Talstr. 1-7, 78658 Zimmern-Horgen

Service durchgeführt von: Autowelt Schuler Horgen GmbH

Nächster fälliger Service: 8.10

Datum: 8.10
km: 110700

Stempel des Fachbetriebs: Autowelt Schuler Horgen GmbH

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Service (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Service-Nachweise

Datum: 07.09.2020
km: 95527

Rechnungsnummer: 96337
Reparaturempfehlung: Autowelt Schuler Horgen GmbH, Talstr. 1-7, 78658 Zimmern-Horgen

Service durchgeführt von: Autowelt Schuler Horgen GmbH

Nächster fälliger Service: 09.2022

Datum: 09.2022
km: 134961

Stempel des Fachbetriebs: Autowelt Schuler Horgen GmbH

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Service (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Service-Nachweise

Datum: 15.9.2021
km: 104961

Rechnungsnummer: 20049
Reparaturempfehlung: Autowelt Schuler Horgen GmbH, Talstr. 1-7, 78658 Zimmern-Horgen

Service durchgeführt von: Autowelt Schuler Horgen GmbH

Nächster fälliger Service: 9.10.22

Datum: 9.10.22
km: 134961

Stempel des Fachbetriebs: Autowelt Schuler Horgen GmbH

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Service (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

