

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	149 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Polo	Model - doplňující informace	1,2 HTP 51kW CROSS...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	51 kW
Objem motoru	1198 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	113 718 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	22.08.2013	STK	01.06.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	1 570 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarané ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; Úvěr možný; 2. majitel od 1/2017; doložená servisní historie; po výměně předních pružin; horní uložení tlumičů; akční model Cross; velmi hezký stav.

KARTA VOZU

Výbava


Airbag 4x, ABS, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Satelitní navigace, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU


Fotografie













Nachweis über die Durchführung der AU nach Anlage VIII StVZO

Datum 20.01.2025 10:40:03

BIV am Standort, Dieburger-Reifen-Service
 Brigitte Bohner GmbH
 Lagerstraße 53, 64807 Dieburg
 info@bohner-car-design.de
 Tel: +49607125606 / Fax: +496071989155

Meßprogramm: OBD-Kat (Leitfaden 6)
 Fahrzeug: Volkswagen Polo 1.2i 12V BlueMotion6R
 Amtliches Kennzeichen: keine Zulassung
 Fahrzeug-Ident-Nummer: WVVZZZ6RZDU072151 #
 Kilometerstand: 113649

Kraftstoffart: Benzin
 Emission class: 35F0
 Schlüsselnummer zu 1 / Feld 14.1: 0803
 Schlüsselnummer zu 2 / Feld 2.1: APN
 Schlüsselnummer zu 3 / Feld 2.2: 22.08.2013

Meßergebnis	Einheit	Min.	Max.	Gemessen	Ergebnis
Funktionsprüfung OBD					ok
Prüfbereitschaft				011101100101	
unterstützte Tests				000000000000	
durchgeführte Tests					ok
Fehlerspeicher					ok
Kontrollleuchte Motordiagnose				#	ok
Sichtprüfung MIL				#	ok
Ansteuerung					ok
Status					ok
Konditionierung					ok
Motortemperatur	°C		80	81.0	ok
Leerlaufdrehzahl					ok
Drehzahl	1/min	700	980	851	ok
Erhöhte Leerlaufdrehzahl					ok
Drehzahl	1/min	2500	3000	2671	ok
CO	%vol	0.00	0.20	0.030	ok
Lambda		0.970	1.030	1.000	ok

Ergebnis
 Funktionsprüfung OBD: bestanden
 Funktionsprüfung Abgas: bestanden
 Gesamtergebnis: bestanden

TUV SÜD Auto Service GmbH
 Walländstr. 23
 DE 63741 Aschaffenburg
 Telefon (0 60 21) 84 96-0

Bericht-Nr.: 0DE0ASC002K001072
 KFZ-Prüfz.: c6R9pL+7

(1) Fz-Id.Nr.: WVVZZZ6RZDU072151
 (2) Amtl. Kennz.: AB A603 (D)
 (3) Ausstellungsdatum: 30.01.2021 08:51 Uhr
 Prüfstand: Aschaffenburg
 (4) Laufleistung: 65944 km
 (5) Klasse: Fz.z. Pers. bef. b. 8 Spl.
 Aufbau: Schräghecklimousine
 Hersteller: VOLKSWAGEN-VW
 Typ: 6R
 Var./Ver./Ausf.: ABCGPA / FMSFM52T111LLCVR07MG
 Antriebsart: Benzin
 Emissionschl.: EURO5 F.PkCl. M. N11
 zGM: 1570 kg
 Letzte HU: 01.2019
 Kundenkennzeichen: FSD.HU.Mangel: 4.19.8.3/2.0.11

Seite 1 von 2

LIDIA LETUNOVSKI
 HIBISKUSWEG 9
 63741 Aschaffenburg

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis:	(8) Nächste HU	Prüfplakette
geringe Mängel	Januar 2023	zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 es bestehen - mit Ausnahme folgender Mängel - keine Bedenken gegen die Vorschriftenmäßigkeit Ihres Fahrzeuges:

(6) Festgestellte Mängel:
 5.2.3h Reifendruckkontrollsystem signalisiert Reifenfülldruck zu niedrig
 Die Plakette wurde zugeteilt.
 Das Fahrzeug ist im Januar 2023 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
 Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens.

(9) Es betraute Sie Herr Degirmenciler
 (TUV SÜD Auto Service GmbH)