

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	129 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Yeti	Model - doplňující informace	1,8 TSI 118 kW...
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	118 kW
Objem motoru	1798 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	204 353 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	21.10.2009	STK	01.02.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Černá
Provozní hmotnost	2 065 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Třetí majitel; koupeno v ČR; doložená servisní historie-viz. foto; bohatá výbava Experience			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 8x, ABS, Klimatizace aut. , Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Panoramatická střecha, Parkovací asistent, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Plnohodnotné rezervní kolo, Posilovač řízení, Satelitní navigace, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Střešní nosič, Střešní okno, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Zámek řadící páky, Zatmavená zadní skla


KARTA VOZU

Fotografie



















Datum prohlídky	Prohlídka	Číslo protokolu	Druh prohlídky	Stav km	Poznámka
24.02.2016	STK	CZ-3604-16-02-0522	Pravidelná	128 685	
14.11.2013	STK	CZ-3627-13-11-0271	Pravidelná	95 001	
30.05.2012	STK	CZ-3614-12-05-1522	Evidenční kontrola	57 918	
20.07.2010	STK	CZ-3234-10-07-0914	Evidenční kontrola	18 205	

Zobrazuji 1 až 13 z celkem 13 záznamů






(<https://www.mdcz.cz/>)

Datum prohlídky	Prohlídka	Číslo protokolu	Druh prohlídky	Stav km	Poznámka	
05.02.2025	STK	CZ-3604-25-02-0085	Pravidelná	203 743		Detail prohlídky
05.02.2025	SME	CZ-461133-25-02-0022	Pravidelná	203 742		Detail prohlídky
02.04.2024	STK	CZ-3604-24-04-0035	Evidenční kontrola	203 714		Detail prohlídky
21.04.2022	STK	CZ-3642-22-04-0521	Pravidelná	189 334		Detail prohlídky
21.04.2022	SME	CZ-461132-22-04-0268	Pravidelná	189 334		Detail prohlídky
22.04.2020	STK	CZ-3604-20-04-0550	Pravidelná	177 856		Detail prohlídky
21.04.2020	SME	CZ-461133-20-04-0112	Pravidelná	177 856		Detail prohlídky
13.04.2018	STK	CZ-3604-18-04-0470	Pravidelná	154 839		Detail prohlídky
13.04.2018	SME	CZ-461133-18-04-0119	Pravidelná	154 839		Detail prohlídky



Servisní doklad

Servisní doklad

Datum:	15.6. 2013	Stav km:	84692
Provedeno:	ano ne	Prohlídka provedl:	Záruka mobility ^{a)}
Výměna motorového oleje	☒ ☐		
Použití motorový olej pro servisní intervaly QG1	☒ ☐		
Servisní prohlídka	☒ ☐	Razítko servisu Škoda	Razítko servisu Škoda
Kontrola poškození laku karoserie ^{b)}	☐ ☐		
Výměna brzdové kapaliny	☐ ☒		
Dodatečně každých 30 000 km	☐ ☒		
Dodatečně každých 60 000 km	☐ ☒		
Dodatečně každých 90 000 km	☐ ☒		
Výměna vložky vzduchového filtru	☒ ☐		
Výměna palivového filtru	☐ ☒		
Výměna azubného řemene	☐ ☒		
Výměna napínací kládky azubného řemene	☐ ☒		
Příští servisní prohlídka:		Stav km:	704 000
		Datum:	15.6. 2014
(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních interválů)			

a) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byli splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky nejsou splněny, vyplňte produktové číslo.

b) Pokud neprospěl antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte na straně 23 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Datum opravy:	Stav km:	Popis opravy:
15.6.2013	84692	Výměna oleje, vzduch, filtr. Kontrola vozu.
24.6.14	108 505	oprava rozvodu
25.10.14	115 710	Výměna oleje v haldax spojce
		Oprava osvětlení
23.2.16	128 773	Výměna oleje, kab. filtru, čističů el. m.
		SK + emise
2.3.16		Oprava při nahrazení části vozidla
14.6.16	133 467	Oprava trubky
29.9.16	137 854	Výměna dišček el. m. předními tep. štítu.
13.10.16	138 327	Oprava odbojek vody stříška
		-h- zamazání L2 dveří + výměna jednotky dveří. Vm. autobaterie
		číslo C5C6000420070 5362 39
		Vm. páčky kapoty. Oprava laku karoserie.
5.11.16	139 242	Výměna oleje, sm. m. oleje, rozvod. filtry
24.1.17	141 603	Výměna oleje v vzduchu, kab. filtru, před. kapalinu, zad. motorce + dišček, LP park, senzor. Oprava osvětlení, v. čistění odbojek, trubky
24.11.17	149 271	Repa. b. m. přední
19.11.18	149 231	Vm. olej v haldax
9.12.18	150 005	Vm. haldax zavaz. k.
12.1.19	154 334	Oprava kab. oleje, kab. m.

[illegible]