

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	139 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Fiat
Model	Scudo	Model - doplňující informace	2,0 JTD 94kW 2.majitel,...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	94 kW
Objem motoru	1997 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	285 466 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	09.11.2011	STK	01.05.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost	2 810 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	4	Počet dveří	4
☐ První majitel ☐ Nehavarané ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	Druhý majitel; Otypováno na 5 míst. Vozidlo po druhém majiteli od 12/2014. TZ na 2000kg.		

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag řidiče, Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Posilovač řízení, ESP, Tažné zařízení, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

KARTA VOZU

Fotografie











Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to Directive 2014/45/EU
Durch die DAKS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-HS-11110-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang

Knapp

I-ktz Prüfer: hin@bevo

Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 10Q005589/A (3) 15.06.2023 10:56

(2) Amtl. Kennzeichen (D) SI-YH 2015 (1) Fzg-Ident-Nr. ZFA27000064308112

(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau) PKW (M1-AP) FIAT (U) (4136) Hersteller (-Nr) 270 (ATC-00002) Typ und Ausführung (-Nr) 112011 Erstzulassung 271.135 (4) Stand des Wegstreckenzählers 271.135 Zul. Gesamtmasse 2810 kg Letzte Hauptuntersuchung vom 05/2021 Version Systemdaten-Anwendung Breitenbach, 0100-000100-00 4.23 Prüfdort Version Systemdaten-Anwendung 4.23

Messwerte: Betriebsbremse links rechts 340 block. 290 block. 220 190 block. Abbremsung BSA 42 % Abbremsung FBA 15 %

Feststellbremse links rechts 220 190 block. Abbremsung FBA 15 %

(7) HU-Untersuchungsergebnis: geringe Mängel Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA): bestanden

Prüfplakette wurde zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht.

(6) Ihr Fahrzeug weist folgende Mängel auf:
• 3.1 Scheiben, Frontscheibe Sichtbeeinträchtigung außerhalb Fernsichtbereich (GM)
• 1.5.2.3a Räder / Reifen, Reifen - Verschleiß 1. Achse links und rechts einseitig abgefahren (GM)

Bitte beachten Sie, dass nach §23 StVZO und §31 StVZO Halter und Fahrer für die unverzügliche Beseitigung aller Mängel verantwortlich sind.

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Untersuchungsbericht D-10187313049001
Untersuchungs-Nr. 08112
Fz-Ident-Nr. ZFA27000064308112
Fz-Mod. Fiat (U) 4136
Fz-Typ 112011
Ende der HU 30.12.2014 08:56 Uhr

Ergebnis: Geringe Mängel

Nächste HU: 12.2016

HU-Plakette erteilt: SVA

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, an Ihrem Fahrzeug wurden folgende Mängel festgestellt:
• Kennzeichenbeleuchtung rechts einseitig ohne Funktion

Ihr Fahrzeug wurde - mit Ausnahme der genannten Mängel - für vorschriftsmäßig und verkehrssicher befunden. Die Prüfplakette wird durch das Straßenverkehrsamt am Fahrzeug angebracht. Der Weiterbetrieb des Fahrzeugs ohne Beseitigung der Mängel ist nicht zulässig, bitte lassen Sie diese daher unverzüglich beheben.

Wiederholungsuntersuchung: Nach Beseitigung der Mängel ist eine Wiederholungsuntersuchung zum oben genannten Termin möglich, der bis zur nächsten Hauptuntersuchung auf.

WARTUNGSNACHWEIS

Datum 25.07.2015 km-Stand 58320

Durchgeführt wurde: ☒ ja ☐ nein

Wartungsjahresinspektion: ☒ ja ☐ nein

Karosseriekontrolle: ☒ ja ☐ nein

Gewechste Teile und Flüssigkeiten: ☒ ja ☐ nein

Ölwechsel (Motoröl + Filter): ☒ ja ☐ nein

Zündkerzen: ☒ ja ☐ nein

Luftfiltern: ☒ ja ☐ nein

Kraftstoff-Filter: ☒ ja ☐ nein

Polenfilter: ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen (Motorsteuerung): ☒ ja ☐ nein

Brandschutz: ☒ ja ☐ nein

Kühlliquidität: ☒ ja ☐ nein

Getriebeöl: ☒ ja ☐ nein

Lauer & Söwter Automobile GmbH
Industriestraße 5 51399 Burscheid
T 02174 49338-0 F 02174 49338-10
www.lauer-soewter.de

N&P Papoulidis GmbH
Liesendahlerweg 1
51399 Burscheid
Tel: 02174 49338-0 Fax: 02174 49338-10
www.np-papoulidis.de

WARTUNGSNACHWEIS

Datum 06.11.2015 km-Stand 87603

Durchgeführt wurde: ☒ ja ☐ nein

Wartungsjahresinspektion: ☒ ja ☐ nein

Karosseriekontrolle: ☒ ja ☐ nein

Gewechste Teile und Flüssigkeiten: ☒ ja ☐ nein

Ölwechsel (Motoröl + Filter): ☒ ja ☐ nein

Zündkerzen: ☒ ja ☐ nein

Luftfiltern: ☒ ja ☐ nein

Kraftstoff-Filter: ☒ ja ☐ nein

Polenfilter: ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen (Motorsteuerung): ☒ ja ☐ nein

Brandschutz: ☒ ja ☐ nein

Kühlliquidität: ☒ ja ☐ nein

Getriebeöl: ☒ ja ☐ nein

KFZ-TECHNIK MANCINI
Industriestraße 5 51399 Burscheid
T 02174 49338-0 F 02174 49338-10
www.kfz-technik-mancini.de

Stempel und Unterschrift: *Klausur Kneipe*