

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	199 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Superb	Model - doplňující informace	2,0 TDi 125kW DSG NAVI,...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	125 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	258 420 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	05.02.2013	STK	01.10.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Jiná
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarané ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Druhý majitel; Vozidlo po druhém majiteli od 09/2015. Bohatá výbava. Velmi hezký stav; bez škrábanců a koroze.			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bi-xenony, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Kóžené čalounění, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Natáčecí světlomety, Palubní počítač, Paměť nastavení sedadla řidiče, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Malý kóžený paket, Protiprokluzový systém kol (ASR), Pádla řazení na volantu, Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Střešní nosič, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívání zadní sedadla, Vyhřívání zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie















Fahrzeugdaten

Fahrzeug-Identifizierungsnummer: TMB JF73T3D9023078 CFGB

Fahrzeugtyp: 3T539C SUP CO CR DPF ELE

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motor: PBE LF9E-9P9P LA 125KW CF

Sonderausstattung: EOA 1D0 5SL 5RQ 1KU 6FB 1AT 1N3 1NL H08 4UP 3NW 3GT 4A3 8ZF JOL G16 8GU 6YO 9AK 8RM 7T6 8AY 8QL 8X1 4K3 B01 7MG 8ND 3L4 9P3 82J 7X1 9ZG 8WD 7AO 3GN 7AA 607 L30 7P1 FOA 3S2 2UA

Datum der Auslieferung: 05.02.13

SKODA

Autohaus Skomrad
Markenvertretung der Rotherseer Autohaus GmbH
August-Bebel-Straße 48, 39126 Magdeburg
Telefon: 0391 50 90 30 • Telefax: 0391 50 90 31
E-Mail: skomrad@tmb.de

Stempel und Unterschrift des Verkäufers:
[Stempel] [Unterschrift]

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug in Ordnung übernommen habe und mit deren richtigen Handhabung sowie den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe Angaben über den Fahrzeughalter Seite 2): [Unterschrift]

Service-Nachweis

Datum: 04.11.2013 km-Stand: 31.390

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Intervall-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐
Halbre-Kupplung, Ölwechsel	☒	☐
Pannenset, Dichtungsmittelwechsel	☒	☐

Service durchgeführt von: [Stempel] [Unterschrift]

Autohaus Skomrad
Markenvertretung der Rotherseer Autohaus GmbH
August-Bebel-Straße 48, 39126 Magdeburg
Telefon: 0391 50 90 30 • Telefax: 0391 50 90 31
E-Mail: skomrad@tmb.de

2 Jahre Mobilitätsgarantie
1845593

Datum: 04.11.2013 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

12 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 05.08.14 km-Stand: 60264

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Intervall-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐
Halbre-Kupplung, Ölwechsel	☒	☐
Pannenset, Dichtungsmittelwechsel	☒	☐

Service durchgeführt von: [Stempel] [Unterschrift]

SKODA

2 Jahre Mobilitätsgarantie
TMB JF73T3D9023078
39126 Magdeburg
Telefon: 0391 50 90 30 • Telefax: 0391 50 90 31
E-Mail: skomrad@tmb.de

2214362

Stempel des SKODA Vertrag

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: [Stempel] [Unterschrift]

Datum: 05.08.2014 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

14 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 05.08.2015 km-Stand: 84512

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Intervall-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐
Halbre-Kupplung, Ölwechsel	☒	☐
Pannenset, Dichtungsmittelwechsel	☒	☐

Service durchgeführt von: [Stempel] [Unterschrift]

SKODA

2 Jahre Mobilitätsgarantie
TMB JF73T3D9023078
39126 Magdeburg
Telefon: 0391 50 90 30 • Telefax: 0391 50 90 31
E-Mail: skomrad@tmb.de

2475267

Stempel des SKODA Vertrag

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: [Stempel] [Unterschrift]

Datum: 05.08.2015 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

16 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 29.04.2017 km-Stand: 117607

Durchgeführt wurde: ☒ ja ☐ nein

Motorölwechsel ☒ ☐ Service durchgeführt von: **Autohaus Gotthard König GmbH**

Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☒ ☐

Inspektions-Service ☒ ☐

Intervall-Service ☒ ☐

Karosserie auf Lackschäden geprüft ☒ ☐

Bremsflüssigkeitswechsel ☒ ☐

Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒ ☐

Kraftstofffilterwechsel ☒ ☐

Zündkerzenwechsel ☒ ☐

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ☐

Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒ ☐

Zahnriemenwechsel ☒ ☐

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ ☐

Hilfs- Kupplung Ölwechsel ☒ ☐

Pannenset: Dichtungsmittelwechsel ☒ ☐

Stempel des SKODA Vertragspartners

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 150000 km

Datum: 04.2017

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Abschluss)

* Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Intervall-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

* Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosseriezustandes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 13.

18 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 18.01.2019 km-Stand: 155715

Durchgeführt wurde: ☒ ja ☐ nein

Motorölwechsel ☒ ☐ Service durchgeführt von: **Autohaus Gotthard König GmbH**

Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☒ ☐

Inspektions-Service ☒ ☐

Intervall-Service ☒ ☐

Karosserie auf Lackschäden geprüft ☒ ☐

Bremsflüssigkeitswechsel ☒ ☐

Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒ ☐

Kraftstofffilterwechsel ☒ ☐

Zündkerzenwechsel ☒ ☐

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ☐

Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒ ☐

Zahnriemenwechsel ☒ ☐

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ ☐

Hilfs- Kupplung Ölwechsel ☒ ☐

Pannenset: Dichtungsmittelwechsel ☒ ☐

Stempel des SKODA Vertragspartners

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand:

Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Abschluss)

* Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Intervall-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

* Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosseriezustandes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 13.

20 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 26.08.2019 km-Stand: 167953

Durchgeführt wurde: ☒ ja ☐ nein

Motorölwechsel ☒ ☐ Service durchgeführt von: **Auto Plus**

Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☒ ☐

Inspektions-Service ☒ ☐

Intervall-Service ☒ ☐

Karosserie auf Lackschäden geprüft ☒ ☐

Bremsflüssigkeitswechsel ☒ ☐

Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒ ☐

Kraftstofffilterwechsel ☒ ☐

Zündkerzenwechsel ☒ ☐

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ☐

Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒ ☐

Zahnriemenwechsel ☒ ☐

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ ☐

Hilfs- Kupplung Ölwechsel ☒ ☐

Pannenset: Dichtungsmittelwechsel ☒ ☐

Stempel des SKODA Vertragspartners

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 183000

Datum: 01-2021

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Abschluss)

* Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Intervall-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

* Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosseriezustandes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 13.

22 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 21.09.2020 km-Stand: 18286

Durchgeführt wurde: ☒ ja ☐ nein

Motorölwechsel ☒ ☐ Service durchgeführt von: **Autohaus Gotthard König GmbH**

Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☒ ☐

Inspektions-Service ☒ ☐

Intervall-Service ☒ ☐

Karosserie auf Lackschäden geprüft ☒ ☐

Bremsflüssigkeitswechsel ☒ ☐

Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒ ☐

Kraftstofffilterwechsel ☒ ☐

Zündkerzenwechsel ☒ ☐

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ☐

Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒ ☐

Zahnriemenwechsel ☒ ☐

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ ☐

Hilfs- Kupplung Ölwechsel ☒ ☐

Pannenset: Dichtungsmittelwechsel ☒ ☐

Stempel des SKODA Vertragspartners

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand:

Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Abschluss)

* Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Intervall-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

* Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosseriezustandes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 13.

24 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 05.08.24 km-Stand: 243374

Durchgeführt wurde: ☒ ja ☐ nein

Motorölwechsel ☒ ☐ Service durchgeführt von: **Bosch Car Service**

Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☒ ☐

Inspektions-Service ☒ ☐

Intervall-Service ☒ ☐

Karosserie auf Lackschäden geprüft ☒ ☐

Bremsflüssigkeitswechsel ☒ ☐

Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒ ☐

Kraftstofffilterwechsel ☒ ☐

Zündkerzenwechsel ☒ ☐

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ☐

Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒ ☐

Zahnriemenwechsel ☒ ☐

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ ☐

Hilfs- Kupplung Ölwechsel ☒ ☐

Pannenset: Dichtungsmittelwechsel ☒ ☐

Stempel des SKODA Vertragspartners

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand:

Datum: 09. August

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Abschluss)

* Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Intervall-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

* Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosseriezustandes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 13.

26 Service-Nachweise

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Überwachungsorganisation

Adelheidweg 16, 39108 Magdeburg

Region Halle/Magdeburg

Prüfung: Robienseer Autohaus GmbH

Audi Service

August-Bebel-Damm 48

39126 Magdeburg

Erstzulassung: 05.02.2013

Letzte HU: 2015016878

Auflage-Nr./Intern: 64590

km-Stand: 2157

ZGM / ZAL (kg): TMBJF73T3D9023078

Fz-Ident.-Nr.: Fz-Ident.-Nr. 8 Spt

Fz-Art: Kombimousse

Fz-Hersteller: SKODA (CZ)

Fz-Typ: 3T

Ende der HU: 23.09.2015, 08:23 Uhr

Hauptuntersuchung mit einer - durch eine Werkstatt - beigesteuerten Abgasuntersuchung

Kontrollnummer ST2-06-0058-63 durchgeführt am 21.09.2015

Ergebnis: Geringe Mängel

Nächste HU: 09.2017

HU-Plakette erteilt SVA

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

an Ihrem Fahrzeug wurden folgende Mängel festgestellt:

- Warnweste fehlt

Ergänzende Hinweise:

- Verbandskasten Inhalt überaltert

Ihr Fahrzeug wurde - mit Ausnahme der genannten Mängel - für vorschriftsmäßig und verkehrssicher befunden. Die Prüflakette wird durch das Straßenverkehrsamt am Fahrzeug angebracht. Der Weiterbetrieb des Fahrzeugs ohne Beseitigung der Mängel ist nicht zulässig, bitte lassen Sie diese daher unverzüglich beheben.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch mit der nächsten Untersuchung zum oben genannten Termin beauftragen. Bitte bewahren Sie den Untersuchungsbericht bis zur nächsten Hauptuntersuchung auf.

Prüfungsvorgang nach Vordruck vom 1.6.4

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation
Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Linkundenanlage (D-IS-11163-01-00) aufgeführten Akkreditierungsumfang

Hauptuntersuchung (§ 29 StVZO)
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45 EU
Inspection certificate according to directive 2014/45 EU

Ihr Servicebüro:
Halberstädter Str. 32
39112 Magdeburg
Tel.: 0391/6230357

Untersuchungsbericht:
JD3Y05NB-0

Fahrzeughalter:
Dirk Ehler

12175774

(1) Fahrzeug-Ident-Nr.:	TMBJF73T3D9023078 2	(2) Amtl. Kennzeichen:	JL PP 120 (D)
(3) Prüfort:	0001928592 / 39175 Wollersdorf	(3) Prüftermin:	03.08.2022, 15:18 Uhr
(4) Stand Wegstreckenzähler:	215864 Km	(5) Fahrzeugklasse:	M1 / AC / F2 z Pers.bef.b. 8 Spl. / Kombimotorsine
Fahrzeughersteller:	SKODA (CZ) / 8004	Fahrzeugtyp:	3T / AIQ00095
Variante:	ACCFGBX01	Version:	NFD6FD62E0180
Zulässige Gesamtmasse:	2157 kg	Erstzulassung / Letzte HU:	05.02.2013 / 02.2020
Handelsname (D.3):	SUPERB	IKZ-Prüfziffer:	KH0579#w

Sehr geehrte(r) Herr Ehler,
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.

(7) Ergebnis: Ohne Mangel HU-Plakette: Zugeteilt (8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 08/2024

(9) Verantwortlicher: Dipl.-Ing. Jens Faber (90100203)
Fahrzeug-Sicherheitsprüfung GmbH & Co KG

Bosch Service

Nachname: Kundenkarte:
Bosch Car Service
Andreas Nuthmann
Im Gewerkepark 3
39245 Gander
Tel.: 039280-77880

Datum: 05.08.2024
Uhrzeit: 13:36:48 Uhr
Reise-Nr.: 3192
Trace-Nr.: 025251

Herr
Dirk Ehler
Dorfstr. 30a
39175 Guds

Kartenzahlung
BIC

Nr.
*****404 0002
18023
VU-Nr.
Gemeinsam-Nr. 465973
Terminal-ID 6126933
Pos.-Info 08 055 98
AS-Zeit 05.08.23 36 Uhr
Weiterer Daten E800/80129
0000203000000000000000

Rechnung

Text Nr. Anz. EH E-Preis RD Preis

Arbeitsaufwendungen
Klima-Service 1 75.00 75.00
Car-Check 1 33.61 33.61
Ölwechsel inkl. Filterwechsel 0.5 85.00 42.50
Luftfilter erneuern 0.2 S. 85.00 17.00
Innenraumfilter erneuern 0.2 S. 85.00 17.00
Glaslage gewechselt 0.1 85.00 8.50

Material / Ersatzteile
Verschlusschraube, Ölwanne 1 ST 5.05 25 3.79
Ölfilter 1 ST 17.30 25 12.98
SW30 Total Quartz Longlife Motoröl 4.3 LT 15.70 67.81
Kleinsatzteile, Sprays, Reiniger 1 ST 5.00 5.00
Beschaffungskosten 1 ST 5.00 5.00
Kältemittel R134a 485 G 0.09 43.65
UV-Additiv 7 MG 0.50 3.50
PAO-Kompressoröl 10 MG 0.07 0.70
Luftfilter 1 ST 32.80 25 24.60
Filter, Innenraumluft 1 ST 31.30 25 23.48
WGW 12V 16W Glasockellampe 1 ST 1.40 1.40
Glaslage 12V 10W 2 ST 2.01 4.02

Arbeitsaufw.: 193.61 enthalten
Material : 190.83 Materialsumme 21.60 = 188.80

Summe netto : 389.44
= 188.80

Rechnungsbetrag in € : 463.43