

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	324 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		BMW
Model	Řada 2	Model - doplňující informace	218D 110kW GRAN TOURER
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1995 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	214 977 km	Rok výroby	2019
Datum první registrace	31.05.2019	STK	01.04.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	2 170 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Vozidlo po servisní prohlídce; po výměně motorového oleje + filtrů a po výměně kotoučů + destiček. Výměna rozvodů při 180.000km. V SRN 1.majitel; v ČR 1.majitel od 04/2024. Velmi hezký stav + vzhled. Vozidlo není v provozovně-prohlídka možná po předchozí domluvě na tel: 603294824

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 8x, ABS, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bezklíčkové ovládání, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Imobilizér, Isofix, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Střešní nosič, Tempomat, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla

KARTA VOZU

Fotografie



















[illegible]

Langenhan Eisenach GmbH Rennbahn 74 99817 Eisenach 03691 23880		WBAGW910905N55556 27.12.2019 Langenhan Eisenach GmbH, 99817 Eisenach Nein		Kilometerstand: 21.906	
---	--	--	--	------------------------	--

Wartungsnachweis für BMW / F46

Fahrzeugidentr. _____

Wartungsdatum: _____

Servicebedarf: _____

Manueller Eintrag: _____

Sir haben heute die folgenden Arbeiten an Ihrem Fahrzeug durchgeführt:

Symbol	Status	Verbleibend	Beschreibung	Verknüpft mit
	☐	+886 Tage(s)	Bremsschmiermittel	
	☐		Bremse hinten	
	☐		Kraftstofffilter	
	☐	+816 Tage(s)	§ Fahrzeuguntersuchung	
	☐		Bremse vorn	
	☐	+22000 KM	Fahrzeug-Check	
	☒	-320 KM	Mikrofilter (ggf. weiter Zusatzarbeit(en) beachten)	
	☒	-320 KM	Motoröl	Mikrofilter (ggf. weiter Zusatzarbeit(en) beachten)
	☐		Luftfiltereinsatz	

Legende:

- ☐ Wartung nicht fällig
- ☒ Wartung fällig und durchgeführt
- ☐ Wartung fällig und nicht durchgeführt
- + 3 Monate Restlaufzeit
- 3 Monate überzogene Zeit
- + 2.000 km Restlaufstrecke bis Fälligkeit