

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	83 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	1,6 TDi BlueMotion...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		
Palivo	Nafta	Výkon	77 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	281 668 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	11.08.2011	STK	01.03.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Červená
Provozní hmotnost	1 960 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
V ČR od 2/2018; doložená servisní historie-výměna rozvodlů při 211.648 km			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 10x , ABS, Klimatizace aut. , CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Klimatizace dvouzónová, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Satelitní navigace, ESP, Střešní nosič, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie


















Service-Nachricht 8		Zusatzarbeiten - Wechsel von:	
ja	nein	ja	nein
☐ Ölwechsel-Service	☒	☒ ATF	☒
☐ im Verbund	☒	☐ DSG® Öl und Filter	☒
☐ Intervall-Service	☒	☐ Halbes Kupplung Öl	☒
☐ bei Motorwechsel	☒	☐ Kraftstofffilter	☒
☐ im Verbund	☒	☐ Luftreinwanz	☒
☐ Inspektions-Service	☒	☐ Referat/Lichtschabe	☒
☐ Betriebsfähigkeitswechsel	☒	☐ Staub- und Pollenreinwanz	☒
☐ LongLife Motoröl verwendet	☒	☐ Zahnriemen	☒
☐ Datum: 21.03.2017	☒	☐ Zuckerkuchen	☒
☐ km-Stand: 18859,2	☒		
☐ Rechnungsnummer: 01705467	☒		
☐ Reparaturempfehlung	☒		
☐ Kundenwunsch	☒		
(Geben Sie bitte auf den Auftrag vermerken.)		LongLife Mobilitätsgarantie	
Geb. Schmidt GmbH Hunsrückring 23 31226 Peine Btz. Nr. 45399		Geb. Schmidt GmbH Hunsrückring 23 31226 Peine Btz. Nr. 45399	
Stempel des Volkswagen Partners		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihr nächstes Service-Ereignis	
☐ Ölwechsel-Service ☒ Intervall-Service nach flexibler Service-Intervall-Angabe ☐ Inspektions-Service Motor: 03 oder bei 20000 km (1" je nachdem, was zuerst eintritt)	☐ Ölwechselanfrage Motor: Jahr: oder bei 10000 km (1" je nachdem, was zuerst eintritt) ☒ Betriebsfähigkeitswechsel Motor: 03 Jahr: 2017
Entstehung des Werkstatt In den folgenden Nachweisfeldern kann Ihr Volkswagen Partner Statistiker die Daten eingetragenen, die nicht zu den festgelegten Service-Leistungen gehören (Beispielsweise den Austausch einer Antenne, Scheibe, Service-Modulen an der Klimaanlage, Überholung des LongLife Service auf den jäh- oder laufleistungsabhängigen Services).	
km-Stand: Datum: Bemerkungen:	
km-Stand: Datum: Bemerkungen:	
Stempel des Volkswagen Partners	

Service-Nachweis II			
Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ölwechsel-Service	☐	☐	ATF ☐
Im Venturi	☐	☐	DSO® Öl und Filter ☐
Intervall-Service	☐	☐	Halbes Kupplungs Öl ☐
inkl. Aktivwechsel	☐	☐	Kraftstofffilter ☐
Im Venturi	☐	☐	Luftfiltereinatz ☐
Inspektions-Service	☐	☐	Rollenföhrsche ☐
Brennfestigkeitswechsel	☐	☐	Staub- und Puflentferrersatz ☐
LongLife Motoröl verwendet	☐	☐	Zahnriemen ☐
Datum:	9.4.2021		
km-Stand:	235 006		
Rechnungsnummer:	Zurücksenden ☐		
Reparaturempfehlung	☐	☐	
Kundenerwuch	☐	☐	
(Diesen bitte auf dem Auftrag vermerken.)			
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsanbieter		

STAMPED BY ZOEDECK & LASKAL

OPPEL NACHVOZIEL

Service-Info: 0143 010 0100

ICD: 111717871 IBC: 026620041544

16.777.877.802

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 9		Zusatzarbeiten - Wechsel von:		ja	nein
Durchgeführt wurde:	☐	ATF	☐	☐	☐
Ölwechsel-Service	☐	DISC® Öl und Filter	☐	☐	☐
im Verband	☐	Halbes Kupplung Öl	☐	☐	☐
Interval-Service	☐	Kraftstofffilter	☐	☐	☐
inkl. Motorölwechsel	☐		☐	☐	☐
im Verband	☐		☐	☐	☐
Inspektions-Service	☐	Luftfiltereinatz	☐	☐	☐
Bremsschallleistungswechsel	☐	Rollenkufflasche	☐	☐	☐
LongLife Motoröl verwendet	☐	Staub- und Pollenfiltereinatz	☐	☐	☐
Datum: 12.9.2022		Zahnriemen	☐	☐	☐
km-Stand: 248 100		Zurücksetzen	☐	☐	☐
Rechnungsnummer:					
Kundenwunsch	☐				
(Diesen bitte auf dem Auftrag vermerken.)	☐				
Service durchgeführt von:		LongLife Mobilitätsgarantie:			
ZDENĚK TLASKA OPRAVY SILNĚNÍ VOZIDEL Samochovy 106, 516 01 - Brno IČO: 119 777 337 TEL: 777 337 337					
Stempel des Volkswagen Partners			Stempel des Volkswagen Partners		

- KAPIL. F.
 - PALIV. F.
 - VZDUCH. F.
 - DIEZ. F. + OILC S032

Service-Nachweis 10		Zusatzarbeiten - Wechsel von:		ja	nein
Durchgeführt wurde:	☐	ATF	☐	☐	☐
Ölwechsel-Service	☐	DISC® Öl und Filter	☐	☐	☐
im Verband	☐	Halbes Kupplung Öl	☐	☐	☐
Interval-Service	☐	Kraftstofffilter	☐	☐	☐
inkl. Motorölwechsel	☐		☐	☐	☐
im Verband	☐		☐	☐	☐
Inspektions-Service	☐	Luftfiltereinatz	☐	☐	☐
Bremsschallleistungswechsel	☐	Rollenkufflasche	☐	☐	☐
LongLife Motoröl verwendet	☐	Staub- und Pollenfiltereinatz	☐	☐	☐
Datum: 9/23		Zahnriemen	☐	☐	☐
km-Stand: 263 340		Zurücksetzen	☐	☐	☐
Rechnungsnummer:					
Reparaturempfehlung	☐				
Kundenwunsch	☐				
(Diesen bitte auf dem Auftrag vermerken.)	☐				
Service durchgeführt von:		LongLife Mobilitätsgarantie:			
KAPIL. F. + PALIV. F. + VZDUCH. F. + OILC S032					
Stempel des Volkswagen Partners			Stempel des Volkswagen Partners		

38 | Serviceplan