

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	185 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Dacia
Model	Logan	Model - doplňující informace	1,0 SCe 54kW,...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	54 kW
Objem motoru	999 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	49 087 km	Rok výroby	2019
Datum první registrace	25.02.2019	STK	01.03.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	1 554 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; Úvěr možný; Vozidlo po servisní prohlídce; po výměně motorového oleje + filtrů.
Velmi hezký stav + vzhled.

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 4x, ABS, Originální autorádio, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Posilovač řízení, Střešní nosič, USB, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Ztmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie















DOKLADY O PROVEDENÍ ÚDRŽBY (1/6)			
VIN: _____			
Datum: 15.05.2020	Km: 88158	C. faktury: _____	Komentář/poznámka
Typ úkonu: _____	Prohlídka: _____	Razítko: RENAULT RENAULT RETAIL GROUP CZ, s.r.o. Helsinská 1604/2, 155 00 Praha 5 TEL: 225 34 04 03 FAX: 225 34 44 04 IČ: 271027, a - DIČ: CZ27102075	
Protikoroziní kontrola: OK ☒ KO* ☐			
*Viz příslušná strana			
Datum: 23.5.2020	Km: 49 050 km	C. faktury: _____	Komentář/poznámka
Typ úkonu: _____	Prohlídka: 50300 km 26.150 km + 770	Razítko: VACLAV VAJGL Koupě a prodej vozidel 37 23 ZDAR NAD ORLICI 155 IČ 69043503, DIČ CZ69043503 Tel: 774 017 010	
Protikoroziní kontrola: OK ☒ KO* ☐			
*Viz příslušná strana			
Datum: _____	Km: _____	C. faktury: _____	Komentář/poznámka
Typ úkonu: _____	Prohlídka: _____	Razítko: _____	
Protikoroziní kontrola: OK ☐ KO* ☐			
*Viz příslušná strana			